



09.04.2019

№

М.А - 2313

О рассмотрении требований
СО 153-34.21.122-2003

Рассмотрев Ваш запрос, направленный письмом от 04.04.2019 №04-020419, сообщаю следующее.

В п.3.2.2.3 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» действительно допущена ошибка. Соответствующий абзац данного пункта должен быть изложен следующим образом:

«

Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не более значений, приведенных в табл.3.3

»

Дополнительно обращаю внимание, что в этом случае установленные п.4.2.134 ПУЭ-7 требования по прокладке токоотводов, соединяющих молниеприемную сетку зданий с заземляющим устройством, также соответствуют «исправленным» требованиям п. 3.2.2.3 СО 153-34.21.122-2003 применительно к зданиям с IV уровнем надежности защиты от прямых ударов молнии.

Заместитель главного инженера

А.Н. Жуков