

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 61 **ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОБЛИЦОВЩИКА-ПЛИТОЧНИКА**

(Руководствоваться с учетом требований Инструкции по охране труда для работников всех профессий)

I. Общие требования безопасности

1. К выполнению облицовочно-плиточных работ допускаются рабочие, имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работ.

Работающие со строительными механизмами и машинами с электрическим приводом должны иметь вторую квалификационную группу по электробезопасности.

2. Для снижения воздействия вредных и опасных производственных факторов облицовщику-плиточнику должны быть выданы следующие спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты:

- куртка;
- костюм хлопчатобумажный;
- рукавицы комбинированные;
- перчатки резиновые технические;
- полусапоги кожаные с жестким подноском;
- каска строительная.

На наружных работах зимой дополнительно:

- брюки хлопчатобумажные на утепленной прокладке;
- сапоги валяные с резиновым низом.

При подготовке поверхностей под облицовку дополнительно:

- респиратор;
- очки защитные.

При работе на высоте дополнительно:

- пояс предохранительный.

II. Требования безопасности перед началом работы

3. Облицовщик-плиточник обязан:

- а) освободить рабочее место от посторонних предметов;
- б) осмотреть защитные средства, приспособления и инвентарь, проверить их комплектность, исправность, устойчивость и надежность крепления элементов;
- в) осмотреть ручные и механизированные инструменты и механизмы, убедиться в их исправности, наличии ограждений вращающихся частей, в

отсутствии видимых повреждений электрооборудования и изоляции проводов.

III. Требования безопасности во время работы

4. Облицовщик-плиточник обязан:

а) при укладке плиток на полимерцементной мастике работать в резиновых перчатках. Перед надеванием перчаток руки присыпать тальком (магнезией);

б) для очистки и протирки облицованных поверхностей применять 5-процентный раствор соляной кислоты. При разведении кислоты ее следует медленно вливать в воду. Для определения концентрации соляной кислоты на месте производства работ пользоваться ареометром.

5. Облицовщику-плиточнику запрещается:

а) использовать приставные лестницы при облицовке поверхностей;

б) работать на нескольких ярусах подмостей по одной вертикали без промежуточных защитных настилов.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

6. При возникновении признаков неустойчивости средств подмащивания немедленно спуститься с настила и сообщить об этом руководителю работ; возобновлять работу только после его разрешения.

V. Требования безопасности по окончании работы

7. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и отходы материалов, очистить настилы средств подмащивания от остатков раствора.