

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР**

**ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО  
№ 03 - 2006**

" 04 " октября 2006 г.

**О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯРОВ  
К АВИАЦИОННЫМ ПРАВИЛАМ, ЧАСТЬ 33 "НОРМЫ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ  
ДВИГАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ" (АП-33)**

Настоящим Директивным письмом вводятся в действие следующие Рекомендательные циркуляры:

- РЦ-АП 33.28-1 Электрические и электронные системы управления двигателями. Требования к программному обеспечению.
- РЦ-АП33.27 Роторы турбин, компрессоров, вентиляторов и турбонагнетателей
- РЦ-АП33.90 Первоначальное техническое обслуживание.
- РЦ-АП33.74/92 Продолжающееся вращение газотурбинного двигателя и блокировка ротора.
- РЦ-АП33.14 Ресурсы и сроки службы газотурбинных двигателей, их агрегатов и комплектующих изделий.

Перечисленные документы содержат методы оценки соответствия требованиям Авиационных Правил, часть 33 "Нормы летной годности двигателей воздушных судов" (АП-33) с поправкой 33-1 издания 2004 года и являются руководящими материалами при сертификации авиационных двигателей для Разработчиков и экспертов Авиарегистра МАК.

Издание тиража Рекомендательных циркуляров обеспечивает ОАО «Авиаиздат» (121351, Москва, ул. Ивана Франко, 48. Тел.417-02-44, E-mail: [info@aviaizdat.ru](mailto:info@aviaizdat.ru)).

**Заместитель Председателя  
Авиарегистра МАК**

**А.В. Донченко**