
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО
3951-1—
2015

Статистические методы
**ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ**

Часть 1

**Требования к одноступенчатым планам на основе
AQL при контроле последовательных партий
по единственной характеристике
и единственному AQL**

(ISO 3951-1:2013, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2015

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» (АО «НИЦ КД») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 125 «Применение статистических методов»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 октября 2015 г. №1467-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3951-1:2013 «Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 1. Требования к одноступенчатым планам на основе предельно допустимого уровня несоответствий (AQL) при контроле последовательных партий по единственной характеристике и единственному AQL» (ISO 3951-1:2013 Sampling procedures for inspection by variables — Part 1: Specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL, IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (подраздел 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВЗАМЕН ГОСТ Р ИСО 3951-1—2007

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	2
4 Обозначения	4
5 Предельно допустимый уровень несоответствий	5
5.1 Принцип	5
5.2 Использование	5
5.3 Выбор и назначение AQL	5
5.4 Предпочтительный AQL	6
5.5 Предостережение	6
5.6 Ограничения	6
6 Правила переключения на нормальный, усиленный и ослабленный контроль	6
7 Связь с ИСО 2859-1	6
7.1 Аналогии	6
7.2 Различия	7
8 Защита потребителя	7
8.1 Использование индивидуальных планов	7
8.2 Таблицы уровня несоответствий, соответствующего значению риска потребителя	8
8.3 Таблицы риска изготовителя	8
8.4 Кривые оперативных характеристик	8
9 Учет неопределенности измерений	8
10 Планирование	9
11 Выбор между контролем по количественному и альтернативному признакам	9
12 Выбор между s-методом и σ -методом	9
13 Выбор уровня контроля и AQL	10
14 Выбор схемы контроля	10
14.1 Стандартные планы	10
14.2 Специальные планы	11
15 Предварительные действия	11
16 Стандартная процедура s-метода	11
16.1 Определение плана выборочного контроля и предварительные вычисления	11
16.2 Критерии приемки при наличии одной границы поля допуска	11
16.3 Графический метод для единственной границы поля допуска	13
16.4 Критерий приемки для объединенного контроля с двумя границами поля допуска	13
17 Стандартная процедура σ -метода	17
17.1 Определение плана, отбор выборки и предварительные вычисления	17
17.2 Критерии приемки в случае единственной границы поля допуска	18
17.3 Критерий приемки для объединенного контроля с двумя границами поля допуска	19
18 Процедура непрерывного контроля	20
19 Соответствие нормальному распределению и выбросы	20
19.1 Соответствие нормальному распределению	20
19.2 Выбросы	20

20	Записи	20
20.1	Контрольные карты	20
20.2	Непринятые партии	21
21	Выполнение правил переключения	21
22	Прекращение и возобновление контроля	21
23	Переключения между s-методом и σ -методом	21
23.1	Оценка стандартного отклонения процесса	21
23.2	Состояние статистической управляемости	22
23.3	Переключение с s-метода на σ -метод	22
23.4	Переключение с σ -метода на s-метод	22
24	Графики В — R. Графики и таблицы значений оперативных характеристик для одноступенчатых планов, нормальный контроль, s-метод	23
25	Графики s-D — s-R. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска, s-метод	38
	Приложение А (обязательное) Таблица для определения кода объема выборки	51
	Приложение В (обязательное) Определение k для одноступенчатых планов, s-метод	52
	Приложение С (обязательное) Определение k для одноступенчатых планов, σ -метод	55
	Приложение D (обязательное) Значения f_s для максимального выборочного стандартного отклонения (MSSD)	58
	Приложение E (обязательное) Значения f_σ для максимального стандартного отклонения процесса (MPSD)	61
	Приложение F (обязательное) Оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса для объема выборки 3, s-метод	62
	Приложение G (обязательное) Одноступенчатые планы формы p^*	66
	Приложение H (обязательное) Значения c_U для верхней контрольной границы выборочного стандартного отклонения	67
	Приложение I (обязательное) Дополнительные значения при переходе на ослабленный контроль	68
	Приложение J (обязательное) Процедуры определения s и σ	69
	Приложение K (справочное) Качество риска потребителя	71
	Приложение L (справочное) Риск изготовителя	75
	Приложение M (справочное) Оперативные характеристики для s-метода	79
	Приложение N (справочное) Оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса для объемов выборки 3 и 4, s-метод	80
	Приложение O (обязательное) Изменчивость результатов измерений	82
	Приложение DA (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации	86
	Библиография	87

Введение

В настоящем стандарте установлена система статистического приемочного контроля с одноступенчатыми планами контроля по количественному признаку на основе предельно допустимого уровня несоответствий (AQL). Стандарт ориентирован на пользователей, предъявляющих к продукции простые требования. (Более всестороннее и детальное описание приведено в ИСО 3951-2.) Настоящий стандарт дополняет ИСО 2859-1.

Целью методов, установленных настоящим стандартом, является обеспечение высокой вероятности приемки партии приемлемого качества и максимальной из реально возможных вероятности неприемки партии продукции низкого качества. Это достигается с помощью правил переключения, которые обеспечивают:

- а) автоматическую защиту потребителя (переключением на усиленный контроль или прекращением выборочного контроля) при обнаружении ухудшения качества;
- б) стимулирование (по усмотрению уполномоченной стороны) к сокращению затрат на контроль за счет перехода на меньший объем выборки, если достигнуто последовательно высокое качество (низкий уровень несоответствий).

Согласно настоящему стандарту приемлемость партии определяют на основе оценки доли несоответствующих единиц продукции процесса по случайной выборке из партии.

Настоящий стандарт предназначен для применения в случае непрерывной серии партий отдельных единиц продукции, поставляемых одним изготовителем, использующим один и тот же процесс производства. При существовании различных поставщиков или процессов производства настоящий стандарт следует применять к каждому изготовителю или процессу отдельно.

Настоящий стандарт предназначен для применения к единственной характеристике качества, которую можно измерить по непрерывной шкале. Для двух или более характеристик качества следует применять ИСО 3951-2.

В соответствии с настоящим стандартом предполагается, что погрешность измерений является незначительной (см. ИСО 10576-1). Для учета погрешностей см. приложение О, которое основано на [20].

Для двух заданных границ поля допуска в настоящем стандарте рассмотрен объединенный контроль. Методы контроля других типов установлены в ИСО 3951-2.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ — Процедуры, изложенные в настоящем стандарте, не должны быть применены к партиям, которые прошли предварительную разбраковку с заменой несоответствующих единиц продукции.

Контроль по количественному признаку при контроле процента несоответствующих единиц продукции в соответствии с настоящим стандартом предусматривает несколько способов и их комбинаций, в том числе:

- неизвестное или первоначально неизвестное стандартное отклонение, оцениваемое с необходимой точностью, или известное к началу контроля;
- контроль единственной границы поля допуска или объединенный контроль двух границ поля допуска;
- нормальный контроль, усиленный контроль или ослабленный контроль.

Таблица 1 в определенной степени позволяет упростить использование настоящего стандарта. В ней указаны разделы, пункты, а также таблицы и графики, соответствующие различным ситуациям. Таблица 1 относится к разделам 16, 17, 21, 22 и 23. Однако в каждом конкретном случае следует руководствоваться требованиями, изложенными не только в указанных выше, но и в других разделах настоящего стандарта.

В стандарт включено пятнадцать приложений. В приложениях А — I приведены необходимые таблицы. В приложении I показано, как определить выборочное стандартное отклонение s и предполагаемое известное стандартное отклонение процесса σ . В приложении К приведена статистическая теория, на которой основано вычисление уровня качества, соответствующего заданному значению риска потребителя, а также таблицы уровней качества для нормального, усиленного и ослабленного контроля для s -метода и σ -метода. Приложение L включает аналогичную информацию для риска поставщика. В приложении М приведена общая формула оперативной характеристики для σ -метода. В приложении N приведена статистическая теория, на которой основано определение оценки доли несоответствующих единиц продукции для s -метода и объемов выборки 3 и 4, которая отличается от аналогичных методов для других объемов выборки. В приложении О приведены процедуры, учитывающие неопределенность измерений.

Таблица 1 — Обзорная таблица методов настоящего стандарта

Тип контроля	Едиственная граница поля допуска						Две границы поля допуска					
	s-метод			σ-метод			s-метод			σ-метод		
	Раздел, подраздел	Таблицы, приложения	График	Раздел, подраздел	Таблицы, приложения	График	Раздел, подраздел	Таблицы, приложения	График	Раздел, подраздел	Таблицы, приложения	График
Нормальный контроль	16.1, 16.2, 16.3, 21.1	A.1, B.1, B-R	B-R	17.1, 17.2, 21.1	A.1, C.1, B-R*	B-R*	16.1, 16.4, 21.1	A.1, D.1, E.1 (для n=3), G.1 (для n=3 или n=4), B-R*	s-D-s-R, B-R*	17.1, 17.3, 21.1	A.1, C.1, E.1, B-R*	B-R*
Переключение с нормального на усиленный контроль	21.2, 21.3	B.1, B.2	B-R	21.2, 21.3	C.1, C.2	B-R*	21.2, 21.3	D.1, D.2	s-D-s-R, B-R*	21.2, 21.3	C.1, C.2, E.1	B-R*
Переключение с нормального на ослабленный контроль	21.4, 21.5	B.1, B.3	B-R	21.4, 21.5	C.1, C.3, I	B-R*	21.4, 21.5	D.1, D.3, G.1 (для n=3 или n=4)	s-D-s-R, B-R*	21.4, 21.5	C.1, C.3, E.1	B-R*
Переключение с усиленного контроля на прекращение контроля	22	B.2	B-R	22	C.2	B-R*	22	D.2	s-D-s-R, B-R*	22	E.1	B-R*
Переключение с s-метода на σ-метод	23	Приложение I		23	Приложение I		23	Приложение I		23	Приложение E, приложение I	
* См. 8.4.												

Статистические методы

ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВЕННОМУ ПРИЗНАКУ

Часть 1

Требования к одноступенчатым планам на основе AQL при контроле последовательных партий по единственной характеристике и единственному AQL

Statistical methods. Sampling procedures for inspection by variables. Part 1. Specification for single sampling plans indexed by AQL for lot-by-lot inspection for a single quality characteristic and a single AQL

Дата введения — 2016—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт разработан для применения в следующих ситуациях:

а) если на контроль представлена непрерывная серия партий отдельных единиц продукции, поставляемых одним изготовителем, использующим один и тот же процесс производства;

б) при наличии единственной характеристики качества продукции x , которую можно измерить по непрерывной шкале;

с) если производство устойчиво (находится в состоянии статистической управляемости) и распределение характеристики качества продукции x нормальное или близкое к нормальному распределению¹⁾;

д) если контракт или стандарт (технические условия) устанавливают верхнюю границу поля допуска U , нижнюю границу поля допуска L или обе эти границы, при этом единицу продукции квалифицируют как соответствующую тогда и только тогда, когда ее характеристика качества x удовлетворяет одному из следующих неравенств:

1) $x \geq L$ (нижняя граница поля допуска не нарушена);

2) $x \leq U$ (верхняя граница поля допуска не нарушена);

3) $x \geq L$ и $x \leq U$ (ни нижняя, ни верхняя границы поля допуска не нарушены).

Неравенства, приведенные в 1) и 2), относятся к случаям с единственной границей поля допуска, а неравенство в 3) относится к случаю с двумя границами поля допуска.

Для случая двух рассматриваемых границ поля допуска в настоящем стандарте принято предположение, что соответствие обеим границам поля допуска является одинаково важным для качества продукции. В таком случае следует применять единственный предельно допустимый уровень несоответствий (AQL) к объединенному проценту несоответствующих единиц продукции, находящихся вне этих двух границ поля допуска. Эта процедура называется объединенным контролем.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты:

ИСО 2859-1 Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе предельно допустимого уровня несоот-

¹⁾ Далее в тексте стандарта при требовании нормальности распределения для осуществления определенного метода анализа исследуемых характеристик подразумевают возможность рассмотрения опытного распределения, имеющего закон распределения, близкий к теоретическому нормальному закону. Анализ близости распределения к нормальному рассмотрен, например, в ГОСТ Р ИСО 5479.

ветствий AQL (ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection)

ИСО 2859-2 Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 2. Планы выборочного контроля отдельных партий на основе предельного качества LQ (ISO 2859-2, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 2: Sampling plans indexed by limiting quality (LQ) for isolated lot inspection)

ИСО 3534-1 Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 1. Общие статистические термины и термины, используемые в вероятностных задачах (ISO 3534-1, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 1: General statistical terms and terms used in probability)

ИСО 3534-2 Статистика. Словарь и условные обозначения. Часть 2. Прикладная статистика (ISO 3534-2, Statistics — Vocabulary and symbols — Part 2: Applied statistics)

ИСО 3951-2 Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 2. Общие требования к одноступенчатым планам выборочного контроля на основе предела приемлемого качества (AQL) при контроле последовательных партий по независимым характеристикам качества (ISO 3951-2, Sampling procedures for inspection by variables — Part 2: General specification for single sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent quality characteristics)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 контроль по количественному признаку (inspection variables): Контроль на основе результатов измерений характеристики качества единицы продукции.

[ИСО 3534-2]

3.2 выборочный контроль (sampling inspection): Контроль отобранной для исследования группы единиц продукции.

[ИСО 3534-2]

3.3 статистический приемочный контроль, приемочный контроль (acceptance sampling inspection, acceptance sampling): Выборочный контроль (3.2), проводимый для принятия решения о приемке или отклонении партии или другого количества продукции, материала или услуг.

[ИСО 3534-2]

3.4 статистический приемочный контроль по количественному признаку (acceptance sampling inspection by variables): Статистический приемочный контроль (3.3), при котором решение о приемке или отклонении продукции процесса принимают на основе результатов измерений установленной характеристики качества каждой единицы продукции в выборке, отобранной из партии.

3.5 доля несоответствующих единиц продукции процесса (process fraction nonconforming): Количество несоответствующих единиц продукции, изготовленных процессом, в некотором специально выделенном количестве единиц продукции, изготовленных процессом.

3.6 предельно допустимый уровень несоответствий, предел приемлемого качества¹⁾, AQL (acceptance quality limit, AQL): Предельно допустимая доля несоответствующих единиц продукции процесса (3.5), если на статистический приемочный контроль (3.3) представлена непрерывная серия партий.

Примечание — См. раздел 5.

3.7 уровень качества, уровень несоответствий (quality level): Значение степени соответствия характеристики требованиям, выражаемым в долях несоответствующих единиц продукции.

3.8 предельное качество, LQ (limiting quality, LQ): Для целей статистического приемочного контроля (3.3) уровень несоответствий (3.7), при котором вероятность приемки при рассмотрении отдельной партии мала.

[ИСО 3534-2]

Примечание 1 — См. 14.1.

Примечание 2 — В настоящем стандарте рассмотрена только вероятность приемки 10 %.

3.9 несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.

¹⁾ Термин заменяет ранее применяемый в стандартах термин «приемлемый уровень качества» (acceptance quality level).

3.10 несоответствующая единица продукции (nonconforming unit): Единица продукции с одним или более несоответствиями.

[ИСО 3534-2]

3.11 план статистического приемочного контроля для s-метода (s-method acceptance sampling plan): План статистического приемочного контроля (3.3) по количественному признаку, использующий выборочное стандартное отклонение.

[ИСО 3534-2]

Примечание — См. раздел 16.

3.12 план статистического приемочного контроля для s-метода (s-method acceptance sampling plan): План статистического приемочного контроля (3.3) по количественному признаку, использующий предполагаемое значение стандартного отклонения процесса.

[ИСО 3534-2]

Примечание — См. раздел 17.

3.13 граница поля допуска (specification limit): Установленное предельно допустимое значение характеристики.

[ИСО 3534-2]

3.14 нижняя граница поля допуска, L (lower specification limit, L): Граница поля допуска (3.13), определяющая нижнее предельно допустимое значение характеристики.

[ИСО 3534-2]

3.15 верхняя граница поля допуска, U (upper specification limit, U): Граница поля допуска (3.13), определяющая верхнее предельно допустимое значение.

[ИСО 3534-2]

3.16 объединенный контроль (combined control): Контроль, согласно которому для характеристики качества заданы верхняя и нижняя границы поля допуска, а AQL (3.6) относится к общему проценту несоответствующих единиц продукции вне обеих границ поля допуска.

Примечание 1 — См. 5.3.

Примечание 2 — При использовании объединенного контроля предполагают, что несоответствия, связанные с выходом за границы поля допуска (3.13), равно ответственны (опасны) для качества продукции.

3.17 контрольный норматив, k (acceptability constant, k): Постоянная, зависящая от установленного значения предельно допустимого уровня несоответствий (3.6) и объема выборки, используемая в критерии приемки партии и установленная в плане статистического приемочного контроля по количественному признаку (3.3).

[ИСО 3534-2]

Примечание — См. 16.2 и 17.2.

3.18 статистика качества, Q (quality statistic, Q): Функция границ поля допуска (3.13), выборочного среднего и стандартного отклонения выборки или процесса, используемая для принятия решения о приемке (отклонении) партии.

[ИСО 3534-2]

Примечание 1 — В случае единственной границы поля допуска (3.13) решение о приемке партии может быть принято по результатам сравнения Q с контрольным нормативом (3.17) k .

Примечание 2 — См. 16.2 и 17.2.

3.19 нижняя статистика качества, Q_L (lower quality statistic, Q_L): Функция нижней границы поля допуска (3.14), выборочного среднего и стандартного отклонения выборки или процесса.

Примечание 1 — Для единственной нижней границы поля допуска (3.14) решение о соответствии партии принимают по результатам сравнения Q_L с контрольным нормативом (3.17) k .

[ИСО 3534-2]

Примечание 2 — См. раздел 4, а также 16.2 и 17.2.

3.20 верхняя статистика качества, Q_U (upper quality statistic, Q_U): Функция верхней границы поля допуска (3.15), выборочного среднего и стандартного отклонения выборки или процесса.

Примечание 1 — Для единственной верхней границы поля допуска (3.15) решение о приемке партии принимают по результатам сравнения Q_U с контрольным нормативом (3.17) k .

[ИСО 3534-2]

Примечание 2 — См. раздел 4, а также 16.2 и 17.2.

3.21 максимальное выборочное стандартное отклонение; MSSD, s_{\max} (maximum sample standard deviation; MSSD, s_{\max}): Наибольшее значение выборочного стандартного отклонения для данного кода объема выборки, жесткости контроля и предельно допустимого уровня несоответствий (3.6), при котором возможно выполнение критерия приемки объединенного контроля с двумя границами поля допуска (3.13), когда дисперсия процесса неизвестна.

Примечание — См. 16.4.

3.22 максимальное стандартное отклонение процесса; MPSD, σ_{\max} (maximum process standard deviation; MPSD, σ_{\max}): Наибольшее значение стандартного отклонения процесса для данного кода объема выборки и предельно допустимого уровня несоответствий (3.6), при котором возможно выполнение критерия приемки объединенного контроля с двумя границами поля допуска и AQL (3.6) при усиленном контроле, когда дисперсия процесса известна.

[ИСО 3534-2]

Примечание — См. 17.3.

3.23 правило переключения (switching rule): Установленное в статистическом приемочном контроле (3.3) правило перехода от одного плана контроля (3.3) к другому с большей или меньшей жесткостью контроля на основании истории качества предыдущей партии.

[ИСО 3534-2]

Примечание 1 — Нормальный, усиленный или ослабленный контроль и прекращение контроля являются примерами контроля с большей или меньшей жесткостью.

Примечание 2 — См. раздел 21.

3.24 измерения (measurement): Набор операций, используемых для определения значения некоей величины.

[ИСО 3534-2]

4 Обозначения

В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

- c_U — коэффициент, используемый при определении верхней контрольной границы для выборочного стандартного отклонения (см. приложение H);
- f_S — коэффициент, связывающий максимальное выборочное стандартное отклонение с разностью U и L (см. приложение D);
- f_σ — коэффициент, связывающий максимальное стандартное отклонение процесса при усиленном контроле с разностью U и L (см. приложение E);
- k — контрольный норматив формы k при использовании единственной характеристики качества и единственной границы поля допуска (см. приложение С для σ -метода и приложение В для s -метода);
- L — нижняя граница поля допуска (как индекс переменной, обозначает ее значение в точке нижней границы поля допуска);
- μ — среднее процесса (истинное);
- N — объем партии (количество единиц продукции в партии);
- n — объем выборки (количество единиц продукции в выборке);
- \hat{p} — оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса;
- \hat{p}_L — оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса ниже нижней границы поля допуска;
- \hat{p}_U — оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса выше верхней границы поля допуска;
- p^* — максимальное приемлемое значение оценки доли несоответствующих единиц продукции процесса;
- P_a — вероятность приемки;

- Q — статистика качества;
 Q_L — нижняя статистика качества.

Примечание — Статистика Q_L равна $(\bar{x} - L) / s$, если стандартное отклонение процесса неизвестно, и равна $(\bar{x} - L) / \sigma$, если его предполагают известным;

- Q_U — верхняя статистика качества.

Примечание — Статистика Q_U равна $(U - \bar{x}) / s$, если стандартное отклонение процесса неизвестно, и равна $(U - \bar{x}) / \sigma$, если его предполагают известным;

- s — выборочное стандартное отклонение результатов измерений характеристики качества (а также оценка стандартного отклонения процесса)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}{n-1}} \quad (\text{см. приложение J});$$

- s_{\max} — максимальное выборочное стандартное отклонение (MSSD);
 σ — стандартное отклонение процесса, который находится в состоянии статистической управляемости (истинное).

Примечание — σ^2 — квадрат стандартного отклонения процесса или дисперсия процесса;

- σ_{\max} — максимальное стандартное отклонение процесса (MPSD);
 U — нижняя граница поля допуска (как индекс переменной, обозначает ее значение в точке нижней границы поля допуска);
 x_j — результат измерения характеристики качества для j единицы продукции в выборке;
 \bar{x} — среднее арифметическое значений характеристики качества единиц продукции в выборке

$$\bar{x} = \frac{\sum_{j=1}^n x_j}{n}.$$

5 Предельно допустимый уровень несоответствий

5.1 Принцип

AQL — уровень несоответствий, представляющий собой предельно допустимую долю несоответствующих единиц продукции процесса, если на статистический приемочный контроль представлена непрерывная серия партий. Хотя отдельные партии с таким уровнем несоответствий, как AQL, могут быть приняты с довольно высокой вероятностью, AQL не является целевым уровнем несоответствий. Схемы выборочного контроля, приведенные в настоящем стандарте, вместе с правилами переключения и прекращения выборочного контроля стимулируют поставщиков к постоянной поддержке доли несоответствующих единиц продукции процесса менее соответствующего AQL. В противном случае существует высокий риск, что нормальный контроль будет переключен на усиленный контроль, при котором критерии приемки партии становятся более жесткими. Усиленный контроль сохраняется, пока не предприняты действия по улучшению процесса. В ожидании такого улучшения может вступить в силу правило по прекращению выборочного контроля.

5.2 Использование

AQL вместе с кодом объема выборки используют для обозначения планов выборочного контроля, приведенных в настоящем стандарте.

5.3 Выбор и назначение AQL

Используемый AQL должен быть указан в технических условиях (стандарте) на продукцию, контракте или установлен уполномоченной стороной. При наличии верхней и нижней границ поля допуска в настоящем стандарте рассмотрен только случай применения общего AQL для совокупного процента несоответствующих единиц продукции вне обеих границ, т. е. случай «объединенного контроля» (см. настоящий стандарт для «индивидуального» и «сложного» контроля при наличии двух границ поля допуска).

5.4 Предпочтительный AQL

В настоящем стандарте использовано шестнадцать значений AQL — от 0,01 до 10 % несоответствующих единиц продукции, рекомендованных как предпочтительные AQL. Эти значения AQL являются предпочтительными, поскольку эти значения используют в таблицах и картах¹⁾. Если для продукции или услуг указан другой предпочтительный AQL, то настоящий стандарт в этом случае не применим (см. 14.2).

5.5 Предостережение

Из приведенного в 5.1 определения AQL следует, что желательная защита потребителя может быть обеспечена только в случае контроля непрерывной серии партий.

5.6 Ограничения

Назначение AQL не предусматривает, что поставщик может сознательно поставлять несоответствующие единицы продукции.

6 Правила переключения на нормальный, усиленный и ослабленный контроль

Правила переключения являются одним из стимулов для изготовителя избегать уровней несоответствий больше AQL. Настоящий стандарт предусматривает в этом случае переключение на усиленный контроль, если результаты контроля показывают, что AQL превышен. Правило переключения предусматривает прекращение выборочного контроля, если не произошло быстрого улучшения процесса производства.

Усиленный контроль и правила прекращения контроля являются неотъемлемой частью и обязательной процедурой настоящего стандарта.

Настоящий стандарт предусматривает также возможность переключения на ослабленный контроль, если результаты контроля указывают, что уровень несоответствий устойчиво и надежно держится на уровне менее AQL. Однако эта практика является дополнительной, представленной на усмотрение уполномоченной стороны.

Если имеется достаточно свидетельств на основе контрольных карт (см. 20.1), что изменчивость невелика и процесс находится в области статистической управляемости, необходимо рассмотреть возможность перехода на σ -метод. Если это выгодно, то последовательные значения s (выборочное стандартное отклонение) следует брать в качестве значения σ (см. раздел 23).

Если необходимо прекратить статистический приемочный контроль, контроль в соответствии с настоящим стандартом не должен быть возобновлен, пока изготовитель не проведет действия по улучшению качества продукции.

Детали правил переключения приведены в разделах 21, 22 и 23.

7 Связь с ИСО 2859-1

7.1 Аналогии

а) Настоящий стандарт дополняет ИСО 2859-1. Эти два стандарта имеют общую философию и максимально близки по процедурам и терминам.

б) Оба стандарта используют AQL для обозначения планов выборочного контроля, а предпочтительные значения, используемые в настоящем стандарте, идентичны данным для процента несоответствующих единиц продукции в ИСО 2859-1 (т. е. от 0,01 до 10 %).

в) В обоих стандартах объем партии и уровень контроля (уровень контроля II при отсутствии указаний) определяют код объема выборки. Затем общие таблицы дают объем выборки и критерий приемки, соответствующие коду объема выборки и AQL. Отдельные таблицы приведены для s -метода и σ -метода, а также нормального, усиленного и ослабленного контроля.

д) Правила переключения эквивалентны.

¹⁾ Примеры соответствующих таблиц представлены в разделе 24.

7.2 Различия

а) Решение о приемке (отклонении) партии. При использовании плана выборочного контроля по альтернативному признаку по ИСО 2859-1 для принятия решения определяют число несоответствующих единиц продукции в выборке. При использовании плана выборочного контроля по количественному признаку решение основано на определении расстояния между оценкой среднего процесса и границей поля допуска с учетом оценки или предполагаемого значения стандартного отклонения процесса. В настоящем стандарте рассмотрено два метода: s -метод, если стандартное отклонение процесса σ предполагают неизвестным, и σ -метод, если стандартное отклонение процесса известно. В случае единственной границы поля допуска решение о приемке (отклонении) партии принимают в соответствии с формулами (см. 16.2 и 17.2), но для s -метода решение можно принять на основе графического метода (см. 16.3). В случае объединенного контроля с двумя границами поля допуска для s -метода настоящим стандартом установлен только графический метод (см. 16.4); в случае объединенного контроля с двумя границами поля допуска для σ -метода представлен числовой метод.

б) Нормальность. В ИСО 2859-1 отсутствуют требования относительно распределения контролируемых характеристик. Однако в соответствии с настоящим стандартом для эффективной работы планов выборочного контроля необходимо предположение о том, что измеряемые величины подчиняются нормальному или близкому к нормальному распределению.

в) Кривые оперативных характеристик (кривые ОС¹⁾). Кривые ОС планов контроля по количественному признаку настоящего стандарта не идентичны таковым для соответствующих планов контроля по альтернативному признаку по ИСО 2859-1. Кривые для неизвестного стандартного отклонения процесса должны быть подобраны путем минимизации области между кривыми, представляющими квадраты значений ОС. Метод уделяет большое внимание совпадению высших точек кривых ОС столь близко, что во многих практических ситуациях кривые ОС для количественных и альтернативных данных можно считать идентичными. Планы в случае известного стандартного отклонения процесса определены путем минимизации области между квадратами функций ОС при сохранении контрольного норматива формы p^* , как и для соответствующего случая с неизвестным стандартным отклонением, т. е. только объем выборки мог быть изменен, так что общее совпадение было менее полным.

г) Риск изготовителя. Для процесса с уровнем несоответствий, равным AQL, риск изготовителя, т. е. вероятность того, что партия не будет принята, имеет тенденцию убывать с увеличением на единицу объема выборки и уменьшением на единицу AQL, т. е. вниз по диагонали основных таблиц, идущей из правого верхнего угла к основанию. Изменения вероятностей аналогичны, но не идентичны описанным в ИСО 2859-1.

Примечание — Риск изготовителя для планов контроля приведен в приложении L.

д) Объемы выборки. Объемы выборки при контроле по количественному признаку, соответствующие данному коду и AQL, обычно меньше, чем соответствующие объемы выборки при контроле по альтернативному признаку (для тех же самых кодов объема выборки). Это особенно характерно для σ -метода. Кроме того, вследствие метода, с помощью которого получены планы для контроля количественных данных, эти объемы выборки изменяются быстрее AQL для данного кода объема выборки.

е) Двухступенчатые планы выборочного контроля. Двухступенчатые планы выборочного контроля представлены в ИСО 3951-3.

ж) Многоступенчатые планы выборочного контроля. Многоступенчатые планы выборочного контроля для количественных данных приведены в настоящем стандарте.

з) Предел среднего выходного качества (AOQL²⁾). Понятие AOQL применяют при выполнении сплошного контроля и переделке непринятых партий. Из этого следует, что AOQL не может быть применен при разрушающих или дорогостоящих испытаниях. Поскольку планы контроля по количественному признаку обычно используют именно в этих ситуациях, таблицы AOQL не включены в настоящий стандарт.

8 Защита потребителя

8.1 Использование индивидуальных планов

Настоящий стандарт применяют к системам, использующим усиленный, нормальный и ослабленный контроль, в случае непрерывной серии партий для обеспечения защиты потребителя, гарантируя

¹⁾ ОС — Operating Characteristic.

²⁾ AOQL — Average Outgoing Quality Limit.

изготовителю большую вероятность приемки партии, если уровень несоответствий продукции меньше AQL.

Некоторые пользователи могут выбрать отдельные планы из настоящего стандарта и использовать их без правил переключения. Например, покупатель может использовать планы только в целях верификации. На это непредусмотренное применение системы, приведенной в настоящем стандарте, не следует ссылаться как «на контроль в соответствии с ИСО 3951-1». В этом случае настоящий стандарт следует рассматривать как собрание отдельных планов, индексированных по AQL. Кривые оперативных характеристик и другие показатели планов должны быть оценены самостоятельно по приведенным таблицам.

8.2 Таблицы уровня несоответствий, соответствующего значению риска потребителя

Если серия партий недостаточно длинная для применения правил переключения, может возникнуть необходимость ограничить набор планов выборочного контроля планами, связанными с определенным значением AQL, которому соответствует качество риска потребителя (CRQ) не хуже, чем указанное предельное качество. Планы выборочного контроля с этой целью могут быть отобраны на основе качества риска потребителя и соответствующего риска потребителя. В приложении К приведены значения качества риска потребителя для s-метода и σ -метода, соответствующие риску потребителя 10 %.

Однако применение настоящего стандарта к отдельным партиям не рекомендуется, поскольку теория выборочного контроля по количественному признаку относится к непрерывному производству длинной серии партий. Для отдельных партий или короткой серии партий более эффективным является использование планов контроля по альтернативному признаку, таких как в ИСО 2859-2 (см. также [5]).

8.3 Таблицы риска изготовителя

В приложении L приведены значения вероятности неприемки по s-методу и σ -методу для партий, у которых доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL. Эту вероятность называют риском изготовителя.

8.4 Кривые оперативных характеристик

Таблицы значений качества риска потребителя и риска изготовителя дают информацию только о двух точках оперативных характеристик. Степень защиты потребителя, обеспечиваемая индивидуальным планом выборочного контроля для любого уровня несоответствий процесса, может быть оценена с помощью кривой оперативной характеристики (ОС). Кривые ОС для планов нормального контроля s-методом в соответствии с настоящим стандартом приведены на графиках В — R, которые следует учитывать при выборе плана контроля. Те же данные приведены в таблицах качества процесса для девяти стандартных вероятностей приемки и всех планов выборочного контроля s-метода, приведенных в настоящем стандарте.

Эти кривые и таблицы ОС относятся к единственной границе поля допуска для s-метода. Большинство из них также дает хорошее приближение для σ -метода и случая объединенного контроля с двумя границами поля допуска, особенно для больших объемов выборки. Если требуются более точные значения ОС для σ -метода, рекомендуется использовать приложение М.

9 Учет неопределенности измерений

Основные таблицы настоящего стандарта основаны на предположении, что характеристика качества X единиц продукции в партиях подчиняется нормальному распределению с неизвестным средним процессом μ и известным или неизвестным стандартным отклонением процесса σ . Кроме того, сделано предположение о том, что результаты измерений X не включают ошибку измерений, т. е. результат измерения характеристики единицы продукции x_i представляет собой истинное значение характеристики x_i . Однако основные таблицы могут быть также использованы с соответствующими поправками при наличии погрешности измерений.

Если стандартное отклонение методики выполнения измерений не превышает 10 % стандартного отклонения изучаемого процесса, неопределенность методики выполнения измерений можно не учитывать. В противном случае, когда стандартное отклонение методики выполнения измерений превышает 10 % стандартного отклонения процесса, объем выборки необходимо увеличить, хотя контрольный норматив остается тем же. Кроме того, если ни стандартное отклонение методики выполнения измере-

ний, ни стандартное отклонение процесса неизвестны, необходимо сделать более одного измерения на каждой единице продукции из выборки, а из общей изменчивости измерений должны быть выделены компоненты, соответствующие методике выполнения измерений и процессу.

10 Планирование

Выбор наиболее подходящего плана контроля по количественному признаку, (если он существует), требует опыта, анализа и некоторого знания статистики и контролируемой продукции. Разделы 11—13 настоящего стандарта помогают ответственному специалисту при выборе плана выборочного контроля. В этих разделах указаны факторы, которые должны быть учтены при выборе плана контроля по количественному признаку из соответствующих стандартных планов.

11 Выбор между контролем по количественному и альтернативному признакам

Первое, что необходимо решить при выборе плана контроля, — определить, какой план контроля (по количественному или альтернативному признаку) следует использовать. При этом необходимо учесть следующее:

а) с позиции экономики следует сравнить выборочный контроль относительно большого количества единиц продукции при применении схемы контроля по альтернативному признаку с более сложной в общем случае процедурой контроля по количественному признаку, которая обычно отнимает много времени и требует больших затрат;

б) контроль по количественному признаку позволяет получить более точную информацию о качестве продукции. Он обеспечивает раннее обнаружение снижения качества;

с) схема контроля по альтернативному признаку может быть более понятной и приемлемой. Например, на первых порах может быть трудно признать, что при контроле по количественному признаку партия может быть отклонена на основе результатов измерений элементов выборки, которая не содержит несоответствующих единиц продукции (см. примеры в 16.4.2 и 16.4.4);

д) сравнение объема требуемой выборки для одного и того же AQL в соответствии со стандартными планами контроля по альтернативному признаку (по ИСО 2859-1) и стандартными планами настоящего стандарта показывает, что наименьшего объема выборки требует σ -метод (используемый, когда стандартное отклонение процесса предполагают известным). Объемы выборки s -метода (используемого, когда стандартное отклонение процесса неизвестно) также существенно меньше, чем при контроле по альтернативному признаку;

е) контроль по количественному признаку является особенно подходящим в сочетании с использованием контрольных карт;

ф) выборочный контроль по количественному признаку имеет существенное преимущество, когда процесс контроля является дорогостоящим, например, в случае разрушающих испытаний;

г) схема контроля по количественному признаку становится относительно более сложной при увеличении количества измерений, выполняемых на каждой единице продукции. Настоящий стандарт не применим для двух или более характеристик качества, см. ИСО 3951-2;

h) настоящий стандарт применим только в случае, когда можно считать, что распределение результатов измерений характеристики качества является нормальным. В случае сомнений необходимо консультироваться с уполномоченной стороной.

Примечание 1 — Процедура проверки отклонения от нормального распределения установлена в ИСО 5479.

Примечание 2 — Отклонение от нормального распределения может быть вызвано наличием выбросов, анализ и обработка которых установлены в ИСО 16269-4.

12 Выбор между s -методом и σ -методом

При использовании контроля по количественному признаку необходимо определить, какой метод (s -метод или σ -метод) следует применять. Самым экономичным по объему выборки является σ -метод, но до его применения должно быть установлено значение σ .

Необходимо начинать с s -метода. По согласованию с уполномоченной стороной, если качество продукции остается удовлетворительным, стандартные правила допускают переключение на ослабленный контроль и использование меньшего объема выборки.

Затем следует решить вопрос о возможности перехода на σ -метод¹⁾, если изменчивость находится внутри контрольных границ и приемка партий продолжается. Объем выборки для s -метода меньше, и критерий приемки является более простым (см. 17.2). С другой стороны, все еще необходимо вычислять стандартное отклонение выборки s для отчета и применять контрольные карты (см. раздел 20). Вычисление s может представляться сложным, но эта трудность при наличии калькулятора или компьютера в большей мере кажущаяся, чем реальная. Методы определения s и σ приведены в приложении J.

13 Выбор уровня контроля и AQL

Для стандартного плана выборочного контроля уровень контроля вместе с объемом партии и AQL определяют объем выборки и управляют жесткостью контроля. Соответствующая кривая ОС (см. рисунки В — R или таблицы В — R) показывает риск, соответствующий такому плану.

На выбор уровня контроля и AQL влияет множество факторов, но главным образом баланс между общими затратами на контроль и затратами, связанными с несоответствующими единицами продукции.

В таблице А.1 приведено три уровня контроля I, II и III. Обычно используют уровень контроля II, если специально не установлено, что другой уровень контроля является более приемлемым. Уровень I может быть использован при необходимости наименьшей дискриминации, а уровень III — когда необходима большая дискриминация. В таблице А.1 также приведены четыре дополнительных специальных уровня: S-1, S-2, S-3 и S-4, которые могут быть использованы, когда необходим относительно небольшой объем выборки и допустимы большие значения рисков.

14 Выбор схемы контроля

14.1 Стандартные планы

Стандартная процедура может быть применена только при непрерывном производстве.

Эта стандартная процедура, использующая уровень контроля II и начинающаяся с s -метода, для заданного объема партии позволяет определить объем выборки и таким образом выбрать план выборочного контроля. Но все это справедливо при условии, что сначала определяют AQL, затем — объем выборки и лишь потом — предельное качество.

В системе применены правила переключения, которые защищают потребителя (см. разделы 21, 22 и 23). Эти правила повышают жесткость контроля и прекращают контроль (см. раздел 22), если качество процесса сохраняется на уровне хуже AQL.

Примечание — Предельное качество — это уровень несоответствий, которому соответствует вероятность приемки 0,1. На практике риск потребителя зависит от вероятности представления на контроль продукции такого низкого качества.

Однако в некоторых случаях предельное качество имеет более высокий приоритет, чем объем выборки. В этой ситуации подходящий план в соответствии с настоящим стандартом может быть подобран с помощью графика А. Для этого необходимо построить вертикальную линию через приемлемое значение предельного качества и горизонтальную линию через желательное качество с вероятностью приемки 0,95 (т. е. приблизительно равное AQL). Точка пересечения этих двух линий попадает на или под линию, индексированную кодом объема выборки стандартного плана нормального контроля, который отвечает указанным требованиям. Это необходимо проверить с помощью кривой ОС по графикам В — R в соответствии с указанным кодом объема выборки и AQL.

Однако использование этого метода не следует применять к отдельной партии и короткой серии партий (см. 8.2).

Пример — Приемлемое значение предельного уровня качества составляет 6,0 % несоответствующих единиц продукции, а желательное качество с вероятностью приемки 0,95 равно 2,0 % несоответствующих единиц продукции. Вертикальная линия на графике А (рисунок 4) для 6,0 % несоответствующих единиц продукции и горизонтальная линия для 2,0 % несоответствующих единиц продукции

¹⁾ См. раздел 23.

пересекаются ниже наклонной линии, обозначенной буквой L. Анализ кривой L показывает, что план с кодом объема выборки L и AQL, равным 1,5 %, соответствует требованиям.

Если линии пересекаются в точке выше линии, обозначенной буквой R на графике A, это означает, что требования не могут быть выполнены ни одним из планов настоящего стандарта.

14.2 Специальные планы

Если стандартные планы являются неприемлемыми, необходимо разработать специальный план. Затем следует решить, какая комбинация AQL, предельного качества и объема выборки является наиболее подходящей, учитывая, что эти величины являются зависимыми (выбор двух из них определяет значение третьей).

Этот выбор не является полностью свободным. То, что объем выборки является обязательно целым числом, налагает некоторые ограничения. Если необходима специальная схема, ее следует разработать только с помощью специалиста, имеющего опыт в области математической статистики и контроля качества.

15 Предварительные действия

До начала контроля по количественному признаку необходимо проверить следующее:

а) является ли производство непрерывным и можно ли считать распределение характеристики качества нормальным.

Примечание 1 — Для проверки отклонений от нормального распределения см. ИСО 5479.

Примечание 2 — Если до проведения статистического приемочного контроля была проведена разбраковка партии с заменой несоответствующих единиц продукции, то распределение изменится и настоящий стандарт не применим;

б) возможность использования первоначально s-метода и постоянство стандартного отклонения при известном значении σ , если должен быть использован σ -метод;

с) определен ли уровень контроля (в противном случае необходимо использовать уровень контроля II);

д) равную значимость несоответствий вне каждой границы поля допуска для характеристики качества с двумя границами поля допуска (в противном случае необходимо использовать ИСО 3951-2);

е) значение AQL определено и является одним из предпочтительных AQL в соответствии с настоящим стандартом (в противном случае таблицы не применимы).

16 Стандартная процедура s-метода

16.1 Определение плана выборочного контроля и предварительные вычисления

Процедура определения и выполнения плана:

а) в соответствии с уровнем контроля (обычно это уровень II) и объемом партии по таблице A.1 определяют код объема выборки;

б) для единственной границы поля допуска по таблицам B.1, B.2 или B.3 в соответствии с этим кодом и AQL определяют объем выборки n и контрольный норматив k . Для объединенного контроля с двумя границами поля допуска и с объемом выборки не менее пяти находят соответствующую кривую приемки по графикам s-D — s-R;

с) отбирают случайную выборку объема n , измеряют характеристику качества x для каждой единицы продукции в выборке, а затем вычисляют выборочное среднее \bar{x} и выборочное стандартное отклонение s (см. приложение J). Если \bar{x} лежит вне границ поля допуска, партия может быть признана несоответствующей даже без вычисления s . Однако вычисление s необходимо для отчета.

16.2 Критерии приемки при наличии одной границы поля допуска

Если задана односторонняя граница поля допуска, вычисляют статистику качества:

$$Q_U = \frac{U - \bar{x}}{s} \quad (1)$$

или

$$Q_L = \frac{\bar{x} - L}{s}. \quad (2)$$

Затем сравнивают статистику качества (Q_U или Q_L) с контрольным нормативом k , определенным по таблицам В.1, В.2 или В.3 для нормального, усиленного или ослабленного контроля соответственно. Если статистика качества больше контрольного норматива или равна ему, партию принимают. В противном случае партию отклоняют.

Таким образом, если задана только верхняя граница поля допуска U , партию принимают, если $Q_U \geq k$, и отклоняют, если $Q_U < k$. Если задана только нижняя граница поля допуска L , партию принимают, если $Q_L \geq k$, и отклоняют, если $Q_L < k$.

Пример 1 — Единственная верхняя граница поля допуска.

Максимальная температура процесса для устройства установлена равной 60 °С. Из предварительных данных известно, что рабочая температура подчиняется нормальному распределению. Производство контролируют партиями по 100 единиц продукции. Применяют уровень контроля II, нормальный контроль с AQL = 2,5 %. В соответствии с таблицей А.1 код объема выборки — F. В соответствии с таблицей В.1 необходимый объем выборки равен 13, а контрольный норматив k равен 1,426. Результаты измерений составили 53 °С; 57 °С; 49 °С; 58 °С; 59 °С; 54 °С; 58 °С; 56 °С; 50 °С; 50 °С; 55 °С; 54 °С; 57 °С. Необходимо определить соответствие продукции установленным требованиям.

Необходимая информация	Полученные значения
Объем выборки n	13
Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$	54,62 °С
Выборочное стандартное отклонение $s = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}{n-1}}$	3,330 °С
(См. К.1.2)	
Граница поля допуска (верхняя) U	60 °С
Верхняя статистика качества $Q_U = (U - \bar{x}) / s$	1,617
Контрольный норматив k (см. таблицу В.1)	1,426
Критерий приемки $Q_U \geq k$	1,617 > 1,405
Поскольку критерий приемки выполняется, партию принимают.	

Пример 2 — Единственная нижняя граница поля допуска (использование стрелки в основной таблице).

Пиротехнический механизм имеет заданное минимальное время задержки 4,0 с. Продукцию контролируют в партиях по 1000 единиц продукции с уровнем контроля II и при нормальном контроле с AQL, равным 0,1 % для нижней границы. В соответствии с таблицей А.1 код объема выборки — J. Однако в таблице В.1 для кода объема выборки J и AQL 0,1 % находится стрелка, указывающая на клетку ниже. Это означает, что полностью подходящий план недоступен, а следующий лучший план имеет код объема выборки K, т.е. объем выборки составляет 28 и контрольный норматив $k = 2,580$. Отобрана случайная выборка объема 28. Времена задержки в секундах для механизмов в выборке следующие:

6,95	6,04	6,68	6,63	6,65	6,52	6,59
6,40	6,44	6,34	6,04	6,15	6,29	6,63
6,44	7,15	6,70	6,59	6,51	6,80	5,94
6,35	7,17	6,83	6,25	6,96	7,00	6,38

Необходимо определить соответствие продукции требованиям критерия приемки.

Необходимая информация	Полученные значения
Объем выборки n	28
Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$	6,551 с
Выборочное стандартное отклонение $s = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}{n-1}}$	0,3251 с
(См. К.1.2)	

Нижняя граница поля допуска L	4,0 с
Нижняя статистика качества $Q_L = (\bar{x} - L) / s$	7,847
Контрольный норматив (см. таблицу В.1)	2,580
Критерий приемки: $Q_L \geq k$	Да (7,847 > 2,580)

Поскольку критерий приемки выполнен, партию принимают.

16.3 Графический метод для единственной границы поля допуска

При использовании графического критерия на миллиметровой бумаге строят прямую $\bar{x} = U - ks$ (для верхней границы) или $\bar{x} = L + ks$ (для нижней границы), соответственно, с \bar{x} в качестве вертикальной оси и s в качестве горизонтальной оси. При контроле с заданной нижней границей поля допуска зоной приемки является область ниже линии. При контроле с заданной верхней границей поля допуска зоной приемки является область выше линии. На график наносят точку (s, \bar{x}) . Если эта точка находится в зоне приемки, партию принимают; в противном случае партию отклоняют.

Пример — Графический метод в случае верхней границы поля допуска.

Для применения графического метода к данным примера 1 из 16.2 на вертикальной оси \bar{x} следует отметить точку $U = 60$ и провести через эту точку прямую с угловым коэффициентом $(-k)$. Поскольку $k = 1,426$, прямая проходит через точки $(s = 1, \bar{x} = 58,574)$, $(s = 2, \bar{x} = 57,148)$, $(s = 3, \bar{x} = 55,722)$ и т. д. Выбирают подходящую точку и проводят прямую линию через эту точку и точку $(s = 0, \bar{x} = 60)$, т. е. точку $(0, U)$. Зоной приемки является область под этой прямой.




Рисунок 1 — Пример использования приемочной карты¹⁾ для единственной границы поля допуска и s -метода

Значения s и \bar{x} составляют 3,330 и 54,62. Точка (s, \bar{x}) в соответствии с рисунком 1 находится в зоне приемки, поэтому партию принимают. График должен быть подготовлен до начала контроля серии партий. Тогда, изображая на графике точку (s, \bar{x}) , для каждой партии можно легко принимать решение о приемке или отклонении партии.

16.4 Критерий приемки для объединенного контроля с двумя границами поля допуска

16.4.1 Общие положения

Для s -метода при объединенном контроле с двумя (верхней и нижней) границами поля допуска, т. е. общим AQL, заданным в виде доли единиц продукции процесса, не попадающих в границы поля допуска, настоящий стандарт устанавливает графический метод принятия решения о приемке партии для всех объемов выборки, за исключением объемов выборки 3 и 4 (ИСО 3951-2 устанавливает только расчетные методы). Чем больше изменчивость выборки, тем меньше вероятность выполнения требований. Если значение s превышает значение максимального стандартного отклонения выборки

¹⁾ См. ИСО 3534-2.

(MSSD), полученного в соответствии с таблицами D.1, D.2 или D.3, дальнейшие вычисления или работа с графиками не требуются, так как партия должна быть немедленно отклонена.

Численные методы приведены для объединенного контроля с двумя границами поля допуска и объемами выборки 3 и 4.

16.4.2 Процедура для объема выборки 3

В приложении В рассмотрены три случая, когда необходимый объем выборки равен трем для s-метода с кодом объема выборки В при нормальном контроле для AQL 4 % и с кодом объема выборки В при усиленном контроле для AQL 6,5 % и с кодом объема выборки В — D при ослабленном контроле для AQL 1,5 %.

Для объема выборки 3 после вычисления выборочного среднего \bar{x} и стандартного отклонения s находят значение коэффициента f_s из таблиц D.1, D.2 или D.3. Определяют максимальное выборочное стандартное отклонение (т. е. допустимый максимум) по формуле:

$$\text{MSSD} = s_{\max} = (U - L) f_s. \quad (3)$$

Затем сравнивают s с s_{\max} . Если s больше s_{\max} , то партию отклоняют без дальнейших вычислений. В противном случае определяют значения $Q_U = (U - \bar{x})/s$ и $Q_L = (\bar{x} - L)/s$, умножают Q_U и Q_L на $\sqrt{3}/2$ (т. е. приблизительно на 0,866) и используют таблицу F.1 для определения оценок \hat{p}_U и \hat{p}_L доли несоответствующих единиц продукции процесса вне верхней и нижней границ поля допуска.

Примечание 1 — Отрицательное значение Q соответствует оценкам доли несоответствующих единиц продукции процесса выше 0,5 и соответствующей границы поля допуска, следовательно, приводит согласно требованиям настоящего стандарта к отклонению партии. Однако при вычислении этого значения для отчета оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса может быть получена путем определения по таблице F.1

(приложение F) для абсолютного значения величины $\sqrt{3}Q/2$ с последующим вычитанием этого значения из 1,0.

Например, если $Q_U = -0,156$, то $\sqrt{3}/2 = -0,135$. Таблица F.1 для 0,135 дает значение 0,4569. Вычитание этого значения из 1,0 дает $\hat{p}_U = 0,5431$.

Примечание 2 — Теоретическое обоснование таблицы F.1 приведено в приложении К. Вместо использования таблицы F.1 оценку доли несоответствующих единиц продукции процесса вне границ поля допуска при $n = 3$ можно вычислить непосредственно:

$$\hat{p} = \begin{cases} 0, & \text{если } Q > 2/\sqrt{3}, \\ \frac{2}{\pi} \arcsin\left\{\sqrt{(1-Q\sqrt{3}/2)/2}\right\}, & \text{если } -2/\sqrt{3} \leq Q \leq 2/\sqrt{3}, \\ 1, & \text{если } Q < -2/\sqrt{3}. \end{cases} \quad (4)$$

Оценка \hat{p} является суммой \hat{p}_U и \hat{p}_L , т. е. $\hat{p} = \hat{p}_U + \hat{p}_L$. Если \hat{p} не превышает максимального значения p^* , приведенного в таблице G.1, партию принимают. В противном случае партию отклоняют.

Пример — *Объединенный контроль с двумя границами поля допуска, когда объем выборки равен трем.*

Торпеды, поставляемые в партиях по 100 шт., контролируют на точность попадания по горизонтали. Положительные или отрицательные угловые ошибки одинаково недопустимы. Таким образом, применяют объединенный контроль с двумя границами поля допуска. Границы поля допуска равны 10 м в любую сторону от цели на расстоянии 1 км с AQL, равным 4 %. Поскольку испытания являются разрушающими и очень дорогостоящими, между изготовителем и уполномоченной стороной было достигнуто соглашение, что должен быть использован специальный уровень контроля S-2. В соответствии с таблицей A.1 (приложение A) код объема выборки — В. В соответствии с таблицей B.1 (приложение B) объем выборки равен трем. Испытания трех торпед дали отклонения: минус 5,0; 6,7 и 8,8 м. Необходимо определить соответствие торпед установленным требованиям при нормальном контроле.

Необходимая информация

Объем выборки n

Полученное значение

3

Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$

3,5 м

Стандартное отклонение выборки 7,436 м

$$MSSD = s = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 / (n-1)}$$

(См. J.1.2)

Значение f_s для MSSD (s_{\max}) (таблица D.1) 0,475

$$s_{\max} = (U - L) f_s = [10 - (-10)] \times 0,475 \quad \text{9,50}$$

Так как $s = 7,436 < s_{\max} = 9,50$, партию принимают.

Результаты вычислений:

$$Q_U = (U - \bar{x})/s = (10 - 3,5)/7,436 \quad \text{0,8741}$$

$$Q_L = (\bar{x} - L)/s = (3,5 + 10)/7,436 \quad \text{1,815}$$

$$\sqrt{3}Q_U / 2 \quad \text{0,757}$$

$$\sqrt{3}Q_L / 2 \quad \text{1,572}$$

$$\hat{p}_U \text{ (по таблице F.1)} \quad \text{0,2267}$$

$$\hat{p}_L \text{ (по таблице F.1)} \quad \text{0,0000}$$

$$\hat{p} = \hat{p}_U + \hat{p}_L \quad \text{0,2267}$$

$$p^* \text{ (по таблице G.1, нормальный контроль)} \quad \text{0,1924}$$

Так как $\hat{p} > p^*$, партию отклоняют.

Примечание — Эта партия не может быть принята, несмотря на то что все контролируемые единицы продукции лежат внутри границ поля допуска.

16.4.3 Процедура для объема выборки 4

Для s-метода с объемом выборки L после вычисления выборочного среднего \bar{x} и выборочного стандартного отклонения s находят значение коэффициента f_s по таблицам D.1, D.2 или D.3 (приложение D). Максимальное стандартное отклонение выборки (т. е. допустимый максимум) определяют по формуле:

$$MSSD = s_{\max} = (U - L) f_s. \quad (5)$$

Затем сравнивают s с s_{\max} . Если s больше MSSD, то партия может быть отклонена без дальнейших вычислений.

В противном случае определяют значения $Q_U = (U - \bar{x})/s$ и $Q_L = (\bar{x} - L)/s$. Вычисляют:

$$\hat{p}_U = \begin{cases} 1, & \text{если } Q_U \leq -1,5, \\ 0,5 - Q_U / 3, & \text{если } -1,5 < Q_U < 1,5, \\ 0, & \text{если } Q_U \geq 1,5, \end{cases} \quad (6)$$

$$\hat{p}_L = \begin{cases} 1, & \text{если } Q_L \leq -1,5, \\ 0,5 - Q_L / 3, & \text{если } -1,5 < Q_L < 1,5, \\ 0, & \text{если } Q_L \geq 1,5, \end{cases} \quad (7)$$

Оценка \hat{p} является суммой \hat{p}_U и \hat{p}_L ($\hat{p} = \hat{p}_U + \hat{p}_L$). Если \hat{p} не превышает максимально допустимое значение p^* , определенное по таблице G.1, партию принимают. В противном случае партию отклоняют.

Примечание — Обоснование формул (6) и (7) приведено в приложении N.

Пример — Продукцию изготавливают партиями по 25 шт. Нижняя и верхняя границы поля допуска на диаметры составляют 82 и 84 мм соответственно. Единицы продукции со слишком большими диаметрами являются несоответствующими, как и единицы продукции со слишком маленькими диаметрами, поэтому контролируют общую долю несоответствующих единиц продукции с AQL = 2,5 % и уровнем контроля II. Сначала применяют нормальный контроль, в соответствии с таблицей A.1 код объема выборки C. По таблице B.1 объем выборки равен четырем. Диаметры четырех единиц продукции

первой партии составляют 82,4; 82,2; 83,1 и 82,3 мм. Необходимо проверить соответствие продукции установленным требованиям при нормальном контроле.

Необходимая информация

Полученное значение

Объем выборки n

$n = 4$

Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$

82,50 мм

Стандартное отклонение выборки

0,4082 мм

$$s = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 / (n-1)}$$

(См. J.1.2 приложения J)

Верхний предел поля допуска U

84,0 мм

Нижний предел поля допуска L

82,0 мм

Значение f_s для MSSD (s_{\max}) (таблица D.1)

0,365

$$s_{\max} = (U - L) f_s = (84 - 82) \times 0,376$$

0,730 мм

Так как $s = 0,4082 < s_{\max} = 0,730$, партию принимают.

Результаты вычислений

$$Q_U = (U - \bar{x})/s = (84 - 82,5)/0,4082$$

3,6747

$$Q_L = (\bar{x} - L)/s = (82,5 - 82)/0,4082$$

1,2249

$$\hat{p}_U \text{ [по формуле (6)]}$$

0,0000

$$\hat{p}_L \text{ [по формуле (7)]}$$

0,0917

$$\hat{p} = \hat{p}_U + \hat{p}_L$$

0,0917

p^* (по таблице G.1, нормальный контроль)

0,0860

Так как $\hat{p} \geq p^*$, партию принимают.

16.4.4 Процедура для объема выборки больше четырех

После вычисления выборочного среднего \bar{x} и стандартного отклонения выборки s находят значение f_s по таблицам D.1, D.2 или D.3 (приложение D). Определяют максимальное стандартное отклонение выборки по формуле:

$$\text{MSSD} = s_{\max} = (U - L) f_s.$$

Затем сравнивают s с s_{\max} . Если s больше s_{\max} , то партию можно отклонить без дальнейших вычислений.

В противном случае используют схемы $s-D$ — $s-R$, выбирая график, соответствующий коду объема выборки, и выбирают кривую приемки с AQL, установленным для двух границ поля допуска.

Затем вычисляют значения $s/(U - L)$ и $(\bar{x} - L)/(U - L)$ и изображают на графике точку, соответствующую этим значениям. Если точка лежит с внутренней стороны кривой, партию принимают. Если точка лежит с внешней стороны кривой, партию отклоняют.

Для большего удобства рекомендуется до начала контроля построить кривые приемки для нормального, усиленного и ослабленного контроля. Масштаб по осям должен быть такой, чтобы s и \bar{x} могли быть изображены на графике (т. е. верхняя граница поля допуска соответствовала 1,0, а нижняя граница поля допуска соответствовала 0,0 на вертикальной оси).

Затем изображают на графике точку с координатами s и \bar{x} , соответствующими выборке. Если точка лежит с внутренней стороны кривой, партию принимают. Если точка лежит с внешней стороны кривой, партию отклоняют.

Пример — Определение приемлемости партии при объединенном контроле с двумя границами поля допуска, когда объем выборки 5 или более.

Минимальная температура функционирования устройства равна 60 °С, а максимальная температура равна 70 °С. Продукцию контролируют партиями по 80 единиц продукции. Используют уровень контроля II, нормальный контроль с AQL = 1,5 %. По таблице A.1 кодом объема выборки является E. В соответствии с таблицей B.1 (приложение B) объем выборки равен 13. В соответствии с таблицей D.1 (приложение D), значение f_s для MSSD при нормальном контроле равно 0,274. Полученные результаты измерений составили: 63,5 °С; 61,9 °С; 65,2 °С; 61,7 °С; 68,4 °С; 67,1 °С; 60,0 °С; 66,4 °С; 62,8 °С; 68,0 °С; 63,4 °С; 60,7 °С; 65,8 °С. Необходимо принять решение о приемке или отклонении партии.

Необходимая информация	Полученное значение
Объем выборки n	13
Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$	64,223 °C
Стандартное отклонение выборки $s = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2 / (n-1)}$	2,7899 °C
<i>(см. К.1.2, приложение К)</i>	
Верхняя граница поля допуска	70,0 °C
Нижняя граница поля допуска	60,0 °C
Значение f_s для MSSD (s_{\max}) (таблица D.1, нормальный контроль)	0,274
MSSD = $s_{\max} = (U - L)f_s = (70 - 60) \times 0,274$	$s_{\max} = 2,74$ °C
Поскольку значение s превышает s_{\max} , партию отклоняют.	

Примечание — Эту партию отклоняют несмотря на то, что все контролируемые единицы продукции находятся в пределах поля допуска.

Предположим, что AQL = 2,5 %, а не 1,5 %. В этом случае $f_s = 0,285$, $s_{\max} = (70 - 60) 0,285 = 2,85$ °C. Поскольку теперь s меньше s_{\max} , невозможно принять решение о приемке или отклонении партии.

Соответствующая кривая приемки взята из схемы s-E. Если, как на рисунке 2, масштаб подобран в соответствии с реальными результатами измерений, на нем можно изобразить точку ($s = 2,79$; $\bar{x} = 64,22$). Она не находится внутри кривой для AQL = 2,5 %, Таким образом, партия не может быть принята.

Для выбора масштаба по осям графика в соответствии со значениями s и \bar{x} , необходимы следующие дополнительные вычисления:

стандартизованное выборочное среднее: $(\bar{x} - L)/(U - L) = (64,22 - 60)/(70 - 60) = 0,422$;

стандартизованное стандартное отклонение выборки $s/(U - L) = 2,79/(70 - 60) = 0,279$.

Точка (0,279, 0,422) изображена на рисунке 3. Поскольку она не находится внутри кривой приемки для AQL = 2,5 %, партия не может быть принята.




Рисунок 2 — Пример использования приемочной карты для объединенного контроля с двумя границами поля допуска s-метода в масштабе реальных результатов измерений

17 Стандартная процедура σ -метода

17.1 Определение плана, отбор выборки и предварительные вычисления

σ -метод предназначен для использования только в том случае, когда есть основание считать стандартное отклонение процесса σ постоянным с известным значением.

По таблице А.1 (приложение А) определяют код объема выборки. Затем в зависимости от жесткости контроля по таблицам С.1, С.2 или С.3 в соответствии с кодом объема выборки и указанным AQL определяют объем выборки n и контрольный норматив k .




Рисунок 3 — Пример использования приемочной карты для объединенного контроля с двумя границами поля допуска s-метода в масштабе [0, 1]

Отбирают случайную выборку объема n , измеряют контролируемую характеристику x для всех единиц продукции в выборке и вычисляют выборочное среднее \bar{x} . Стандартное отклонение выборки s также необходимо вычислять, но только для проверки стабильности стандартного отклонения процесса во времени (см. раздел 20).

17.2 Критерии приемки в случае единственной границы поля допуска

Критерий приемки может быть найден в соответствии с процедурой, приведенной для s-метода.

Сначала необходимо заменить s , полученное по отдельным выборкам, на предполагаемое известное значение стандартного отклонения процесса σ и затем сравнить расчетное значение Q со значением контрольного норматива k , полученным по таблицам С.1, С.2 или С.3.

При этом критерий приемки $Q_U \geq k [Q_U = (U - \bar{x})/\sigma]$ в случае, когда задана только верхняя граница поля допуска, может быть записан как $\bar{x} \geq U - k\sigma$. Так как значения U , k и σ известны заранее, приемочное значение $\bar{x}_U [\bar{x}_U = U - k\sigma]$ должно быть определено до начала контроля.

При заданной верхней границе поля допуска партию принимают, если $\bar{x} \leq \bar{x}_U [\bar{x}_U = U - k\sigma]$ и отклоняют, если $\bar{x} > \bar{x}_U [\bar{x}_U = U - k\sigma]$.

Аналогично для нижней границы поля допуска партию принимают, если $\bar{x} \geq \bar{x}_L [\bar{x}_L = L + k\sigma]$ и отклоняют, если $\bar{x} < \bar{x}_L [\bar{x}_L = L + k\sigma]$.

Пример — Определение приемлемости партии в случае единственной границы поля допуска для σ -метода.

Установленный минимальный предел текучести для стальных брусков составляет 400 Н/мм². На контроль представлена партия из 500 единиц продукции. При этом уровень контроля II, нормальный контроль, AQL = 0,65 %, установлено $\sigma = 21$ Н/мм². В соответствии с таблицей А.1 (приложение А) код объема выборки H. Тогда по таблице С.1 (приложение С) для AQL = 1,05 % объем выборки $n = 11$, а контрольный норматив $k = 2,046$. Предел текучести элементов выборки составил: 431; 417; 469; 407; 450; 452; 427; 411; 429; 420; 400 Н/мм². Необходимо принять решение о приеме/отклонении партии

Необходимая информация	Полученное значение
Контрольный норматив k	2,046
Известно σ	21 Н/мм ²
Произведение $k\sigma$	42,97 Н/мм ²
Предел поля допуска L	400 Н/мм ²
Приемочное значение $\bar{x}_L = L + k\sigma$	442,97 Н/мм ²
Сумма результатов измерений $\sum_{j=1}^n x_j$	4713 Н/мм ²
Объем выборки n	11

$$\text{Выборочное среднее } \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$$

428,5 Н/мм²

$$\text{Критерий приемки } \bar{x} \geq \bar{x}_L$$

428,5 < 442,97

Выборочное среднее партии не удовлетворяет критерию приемки, таким образом партия отклонена.

17.3 Критерий приемки для объединенного контроля с двумя границами поля допуска

Для объединенного контроля с верхней и нижней границами поля допуска, т. е. при наличии общего AQL для процента выходов процесса за границы поля допуска, рекомендуется следующая процедура:

а) до отбора выборки по таблице Е.1 (приложение Е) для заданного AQL определяют значение f_σ ;

б) вычисляют максимально допустимое значение стандартного отклонения процесса, используя формулу $\sigma_{\max} = (U - L) f_\sigma$ для MPSD;

с) сравнивают стандартное отклонение процесса σ с σ_{\max} . Если σ превышает σ_{\max} , изменчивость процесса является недопустимо большой, выборочный контроль проводить бессмысленно, пока не будет продемонстрировано, что изменчивость процесса уменьшена;

д) если $\sigma \leq \sigma_{\max}$, используют объем партии и заданный уровень контроля для определения кода объема выборки по таблице А.1 (приложение А);

е) в соответствии с кодом объема выборки и жесткостью контроля (нормальный, усиленный или ослабленный контроль) определяют объем выборки n и контрольный норматив k по таблицам С.1, С.2 или С.3 (приложение С) соответственно;

ф) вычисляют верхнюю допустимую границу \bar{x}_U по формуле $\bar{x}_U = U - k\sigma$ и нижнюю допустимую границу по формуле $\bar{x}_L = L + k\sigma$;

г) отбирают случайную выборку размера n из партии и вычисляют выборочное среднее \bar{x} . Критерий приемки: если $\bar{x}_L \leq \bar{x} \leq \bar{x}_U$, партию принимают; если $\bar{x} < \bar{x}_L$ или $\bar{x} > \bar{x}_U$, партию отклоняют.

Примечание — Если $\bar{x}_L \leq \bar{x} \leq \bar{x}_U$, $\sigma > 0,75\sigma_{\max}$ и \bar{x} близко к $\bar{\quad}$ или \bar{x}_U , необходимо отдавать предпочтение точному методу, приведенному в 17.3 ИСО 3951-2.

Пример — Определение приемлемости партии объединенным контролем σ -методом.

Требования к электрическому сопротивлению детали составляют (520 ± 50) Ом. Контролируемая партия состоит из 1000 единиц продукции. При этом уровень контроля II, нормальный контроль, с единственным AQL 1,5 % для этих двух границ поля допуска (470 и 570 Ом). Значение σ известно и равно 18,5 Ом.

Необходимая информация	Полученное значение
Коэффициент по таблице Е.1 f_σ	0,194
Верхняя граница поля допуска U	570 Ом
Нижняя граница поля допуска L	470 Ом
Максимальное стандартное отклонение процесса $\sigma_{\max} = (U - L)f_\sigma$	19,4 Ом
Известно σ	18,5 Ом

(Поскольку σ меньше, чем σ_{\max} , выполняют дальнейший анализ)

В соответствии с таблицей А.1 (приложение А) для заданного объема партии и уровня контроля определяют код объема выборки J . В соответствии с таблицей С.1 объем выборки для нормального контроля формы k $n = 19$, $k = 1,677$. Значения сопротивления в омах для элементов выборки составили: 515; 491; 479; 513; 521; 536; 483; 509; 514; 507; 484; 526; 532; 499; 530; 512; 492; 522; 488.

Необходимо определить приемлемость партии.

Объем выборки n (по таблице С.1)	19
Контрольный норматив по таблице С.1	1,677
Верхняя граница \bar{x} : $\bar{x}_U = U - k\sigma$	538,9 Ом
Нижняя граница \bar{x} : $\bar{x}_L = L + k\sigma$	501,1 Ом
Сумма результатов измерений $\sum_{j=1}^n x_j$	10,160 Ом
Выборочное среднее $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j$	508,0 Ом

Так как значение $\bar{x} = 508,0$ Ом находится между приемочными границами 501,1 и 538,9 Ом, партию принимают.

Примечание 1 — Хотя $\sigma > 0,75\sigma_{\max}$, \bar{x} находится между \bar{x}_L и \bar{x}_U . Поэтому приближенный метод применим.

Примечание 2 — Все вычисления, кроме последних двух строк, должны быть выполнены до отбора выборки.

Примечание 3 — Если бы σ было равно 20, то σ превысило бы MPSD и выборочный контроль даже не следовало бы проводить.

18 Процедура непрерывного контроля

Поскольку план выборочного контроля по количественному признаку предназначен для ситуации:

- a) когда контролируемая характеристика подчиняется нормальному распределению;
- b) когда ведутся записи;
- c) когда применимы правила переключения, необходимо обеспечить выполнение этих требований.

19 Соответствие нормальному распределению и выбросы

19.1 Соответствие нормальному распределению

Уполномоченная сторона должна проверить нормальность распределения характеристики качества до отбора выборки. При сомнениях необходимо следовать рекомендациям статистика о возможности применения контроля по количественному признаку и необходимости использования специальных критериев для выявления отклонения от нормального распределения в соответствии с ИСО 5479 или раздела 2 ИСО 5725-2.

19.2 Выбросы

Выброс (или удаленное наблюдение) — это значение, которое заметно отличается от других наблюдений в выборке. Единственный выброс, даже находящийся в пределах поля допуска, приводит к увеличению выборочной дисперсии и изменению значения выборочного среднего и, как следствие, может привести к неприемке партии (см., например, ИСО 16269-4). Если обнаружены выбросы, решение о том, как следует распорядиться партией, должно быть согласовано и принято продавцом и покупателем.

20 Записи

20.1 Контрольные карты

Одно из преимуществ контроля по количественному признаку состоит в том, что могут быть выявлены тенденции изменения характеристики качества продукции и приняты необходимые меры, прежде чем будет достигнут недопустимый уровень несоответствий продукции. Однако это возможно только при ведении и поддержке адекватных записей.

Независимо от используемого метода (s-метода или σ -метода) необходимо вести и поддерживать записи значений \bar{x} и s, предпочтительно в форме контрольных карт (см. ИСО 7870 и ИСО 8258).

Эта процедура должна быть применена (особенно при использовании σ -метода) для подтверждения того, что значение s, полученное по выборке, находится в пределах установленных границ значения σ .

Для объединенного контроля с двумя границами поля допуска значения MSSD, приведенные в таблицах D.1, D.2 или D.3 (приложение D), должны быть отмечены на контрольной карте s как индикатор недопустимого значения.

Примечание — Контрольные карты используют для обнаружения тенденции изменения параметров. Окончательное решение относительно приемки отдельной партии принимают в соответствии с процедурой, приведенной в разделах 15 и 16.

20.2 Непринятые партии

Особенно аккуратно следует выполнять записи о непринятых партиях. Записи должны отражать применение правил переключения. Любая партия, не принятая в соответствии с планом выборочного контроля, не должна быть повторно представлена на контроль ни полностью, ни частично без разрешения уполномоченной стороны.

21 Выполнение правил переключения

Стандартные правила переключения состоят в следующем:

21.1 Нормальный контроль используют в начале контроля (если иначе не определено) и до тех пор, пока не появится необходимость в использовании усиленного или ослабленного контроля.

21.2 Усиленный контроль должен быть использован в том случае, когда при первоначальном нормальном контроле не приняты две партии из пяти или меньшего количества последовательных партий.

При переходе на усиленный контроль увеличивается значение контрольного норматива k . Значения k приведены в таблице В.2 (приложение В) для s -метода и в таблице С.2 (приложение С) для σ -метода.

21.3 Усиленный контроль должен быть ослаблен, если пять последовательно контролируемых партий при первом предъявлении были приняты при усиленном контроле. В этом случае должен быть восстановлен нормальный контроль.

21.4 Ослабленный контроль может быть установлен после того, как десять последовательных партий были приняты при нормальном контроле, при условии, что эти партии были бы приняты, даже если в качестве AQL было бы использовано предыдущее меньшее значение (например, 0,65 % вместо 1 %);

Примечание — Если значение k для этого более жесткого AQL не приведено в таблице В.1 (s -метод) или таблице С.1 (σ -метод), следует применять таблицу I.1 (приложение I).

- производство находится в состоянии статистической управляемости;
- ослабленный контроль уполномоченная сторона считает желательным.

При ослабленном контроле объем выборки намного меньше, чем при нормальном контроле, значение контролируемого норматива также меньше. Значения n и k для ослабленного контроля приведены в таблице В.3 (приложение В) для s -метода и в таблице С.3 (приложение С) для σ -метода.

Если предыдущие 10 партий были приняты при первоначальном контроле, ослабленный контроль может быть установлен без выполнения условия, указанного в первом перечислении 21.4, при условии одобрения уполномоченной стороной.

21.5 Ослабленный контроль прекращают и переходят на нормальный контроль, если происходит хотя бы одно из следующих событий:

- a) партия не принята;
- b) в производстве появляется простой или отклонение от установленных требований;
- c) ответственное руководство больше не считает ослабленный контроль предпочтительным.

22 Прекращение и возобновление контроля

Если общее количество непринятых последовательных партий при первоначальном усиленном контроле достигнет пяти, то процедуры приемки в соответствии с настоящим стандартом должны быть прекращены.

Контроль согласно условиям настоящего стандарта не должен быть возобновлен, пока поставщиком не будут выполнены действия по улучшению качества контролируемой продукции или услуги, а уполномоченная сторона не будет удовлетворена эффективностью этих действий. В этом случае должен быть использован усиленный контроль в соответствии с 21.2.

23 Переключения между s -методом и σ -методом

23.1 Оценка стандартного отклонения процесса

При применении настоящего стандарта необходимо периодически вычислять квадратный корень средневзвешенных значений s как оценку стандартного отклонения процесса σ как в s -методе, так и в σ -методе [см. J.2 (приложении J)]. Значение σ должно быть повторно оценено в интервалах из пяти партий, если уполномоченная сторона не определяет другой интервал. Оценка должна быть основана на предшествующих 10 партиях, если уполномоченная сторона не определит другое количество партий для оценки.

23.2 Состояние статистической управляемости

Вычисляют верхнюю границу контроля для каждой из этих 10 партий или другого количества партий, определенного уполномоченной стороной по формуле $c_U\sigma$, где c_U — коэффициент, зависящий от объема выборки n и приведенный в таблице Н.1 (приложение Н). Если ни одно из стандартных отклонений выборки s_j не превышает соответствующую границу контроля, то можно считать, что процесс находится в состоянии статистической управляемости. В противном случае полагают, что процесс не находится в состоянии статистической управляемости.

Примечание 1 — Если объемы выборок всех партий равны, то значение $c_U\sigma$ является общим для всех партий.

Примечание 2 — Если объем выборки для каждой партии свой, нет необходимости вычислять $c_U\sigma$ для тех партий, у которых стандартное отклонение выборки s_j меньше или равно σ .


23.3 Переключение с s-метода на σ -метод

Если процесс находится в состоянии статистической управляемости и применяют s-метод, то может быть назначен σ -метод с использованием последнего значения s для σ .

Примечание — Это переключение выполняют в соответствии с распоряжением уполномоченной стороны.

23.4 Переключение с σ -метода на s-метод

Рекомендуется сохранять контрольную карту для s даже при выполнении σ -метода. Как только процесс выходит из состояния статистической управляемости (т. е. s превышает $c_U\sigma$), контроль должен быть переключен на s-метод.




p_{10} — уровень несоответствий с вероятностью приемки 0,10 (в процентах несоответствующих единиц продукции);
 p_{95} — уровень несоответствий с вероятностью приемки 0,95 (в процентах несоответствующих единиц продукции)

Рисунок 4 — График А. Код объема выборки стандартных одноступенчатых планов для заданных уровней несоответствий с вероятностями приемки 0,10 и 0,95

24 Графики В — R. Графики и таблицы значений оперативных характеристик для одноступенчатых планов, нормальный контроль, s-метод

24.1 График и таблица значений оперативных характеристик для кода объема выборки В, s-метод



X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 5 — График В. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов контроля. Нормальный контроль

Таблица 2 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки В					$100P_a$
	4,0		6,5	10,0		
99,0	0,458	1,34	2,06	3,35	13,65	99,0
95,0	1,94	3,73	5,11	7,37	20,19	95,0
90,0	3,73	5,98	7,80	10,64	24,33	90,0
75,0	9,32	11,85	14,40	18,18	32,15	75,0
50,0	20,49	21,92	25,10	29,57	41,87	50,0
25,0	36,55	35,40	38,75	43,34	52,11	25,0
10,0	53,01	49,17	52,27	56,44	61,22	10,0
5,0	62,60	57,47	60,26	64,00	66,43	5,0
1,0	78,03	71,75	73,82	76,56	75,33	1,0
	6,5		10,0			
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки В					
	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0	
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки D					

24.2 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки С, s-метод





Рисунок 6 — График С. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 3 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

100P _a	AQL (нормальный контроль), код объема выборки С						100P _a
	2,5		4,0	6,5	10,0		
99,0	0,224	0,827	1,20	1,87	4,91	15,80	99,0
95,0	1,02	2,25	2,99	4,22	9,38	22,38	95,0
90,0	2,03	3,60	4,61	6,20	12,72	26,44	90,0
75,0	5,45	7,23	8,72	10,98	19,96	33,97	75,0
50,0	13,04	13,79	15,82	18,73	30,33	43,14	50,0
25,0	25,31	23,30	25,69	29,01	42,51	52,70	25,0
10,0	39,48	34,03	36,51	39,88	54,11	61,19	10,0
5,0	48,59	41,10	43,52	46,77	60,93	66,05	5,0
1,0	65,06	54,73	56,84	59,65	72,67	74,43	1,0
	4,0		6,5	10,0			
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки С						
	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0	
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки Е						

24.3 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки D, s-метод.




X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 7 — График D. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 4 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки D							$100P_a$
	1,5		2,5	4,0	6,5	10,0		
99,0	0,194	0,488	0,828	1,23	2,23	6,34	14,51	99,0
95,0	0,746	1,35	1,97	2,69	4,84	11,05	20,81	95,0
90,0	1,40	2,18	2,98	3,93	6,99	14,39	24,74	90,0
75,0	3,53	4,49	5,56	6,95	12,05	21,33	32,10	75,0
50,0	8,24	8,89	10,11	12,01	20,07	30,92	41,18	50,0
25,0	16,26	15,70	16,75	19,08	30,50	41,97	50,76	25,0
10,0	26,37	23,94	24,51	27,08	41,37	52,48	59,36	10,0
5,0	33,48	29,70	29,85	32,49	48,20	58,72	64,32	5,0
1,0	47,88	41,62	40,84	43,42	60,87	69,71	72,95	1,0
	2,5		4,0	6,5	10,0			
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки D							
	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0	
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки F							

24.4 График и таблица значений оперативных характеристик для кода объема выборки E, s-метод




X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
 Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 8 — График E. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов контроля. Нормальный контроль

Таблица 5 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки E							$100P_a$	
	1,0	%	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0		
99,0	0,168	0,313	0,549	0,785	1,36	3,79	7,26	18,19	99,0
95,0	0,552	0,839	1,25	1,68	2,92	6,70	11,44	23,93	95,0
90,0	0,975	1,35	1,87	2,44	4,22	8,83	14,25	27,36	90,0
75,0	2,28	2,77	3,46	4,31	7,36	13,40	19,89	33,57	75,0
50,0	5,13	5,56	6,30	7,51	12,55	20,06	27,50	41,03	50,0
25,0	10,08	10,05	10,58	12,16	19,74	28,31	36,27	48,83	25,0
10,0	16,68	15,80	15,84	17,70	27,80	36,81	44,82	55,90	10,0
5,0	21,59	20,02	19,62	21,62	33,22	42,23	50,06	60,05	5,0
1,0	32,44	29,31	27,87	30,01	44,13	52,64	59,79	67,51	1,0
	1,5		2,5	4,0	6,5	10,0			
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки E								
	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0	
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки G								

24.5 График и таблица значений оперативных характеристик для кода объема выборки F, s-метод



X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 9 — График F. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля.
Нормальный контроль

Таблица 6 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки F									$100P_a$
	0,65	%	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0		
99,0	0,102	0,231	0,365	0,552	0,940	2,57	4,67	10,19	13,02	99,0
95,0	0,339	0,584	0,821	1,14	1,95	4,43	7,33	14,24	17,73	95,0
90,0	0,605	0,918	1,22	1,63	2,79	5,79	9,13	16,76	20,63	90,0
75,0	1,45	1,84	2,25	2,84	4,81	8,72	12,84	21,60	26,06	75,0
50,0	3,35	3,63	4,13	4,92	8,21	13,09	18,00	27,80	32,84	50,0
25,0	6,82	6,57	7,04	8,01	13,05	18,71	24,25	34,73	40,23	25,0
10,0	11,70	10,45	10,74	11,79	18,74	24,78	30,70	41,44	47,19	10,0
5,0	15,50	13,39	13,48	14,54	22,71	28,83	34,86	45,58	51,41	5,0
1,0	24,31	20,15	19,69	20,67	31,17	37,07	43,08	53,43	59,23	1,0
	1,0		1,5	2,5	4,0	6,5	10,0			
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки F									
	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0	
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки H									

24.6 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки G, s-метод





Рисунок 10 — График G. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 7 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

100P _a	AQL (нормальный контроль), код объема выборки G											100P _a
	0,40	%	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0			
99,00	0,0772	0,144	0,231	0,335	0,601	1,58	2,88	6,02	7,85	9,85	11,96	99,0
95,0	0,236	0,362	0,514	0,697	1,23	2,73	4,51	8,54	10,76	13,12	15,56	95,0
90,0	0,406	0,568	0,762	1,00	1,75	3,57	5,63	10,16	12,59	15,13	17,74	90,0
75,0	0,932	1,14	1,41	1,76	3,00	5,41	7,97	13,34	16,09	18,93	21,79	75,0
50,0	2,10	2,28	2,60	3,10	5,16	8,24	11,32	17,57	20,65	23,75	26,84	50,0
25,0	4,25	4,21	4,49	5,14	8,32	11,99	15,53	22,53	25,86	29,16	32,40	25,0
10,0	7,37	6,85	6,97	7,73	12,17	16,21	20,04	27,56	31,05	34,46	37,76	10,0
5,0	9,86	8,90	8,86	9,67	14,96	19,12	23,06	30,81	34,34	37,78	41,09	5,0
1,0	15,94	13,82	13,30	14,13	21,13	25,29	29,30	37,26	40,81	44,22	47,47	1,0
	0,65		1,0	1,5	2,5	4,0	6,5		10,0			
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки G											
	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5		10,0	
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки J											

24.7 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки Н, s-метод



X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 11 — График Н. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 8 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки Н												$100P_a$
	0,25	%	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0			
99,0	0,0478	0,0966	0,153	0,225	0,398	1,01	1,85	3,85	5,03	6,22	7,49	10,21	99,0
95,0	0,146	0,237	0,334	0,457	0,797	1,73	2,88	5,43	6,85	8,29	9,77	12,90	95,0
90,0	0,253	0,368	0,492	0,650	1,13	2,26	3,60	6,46	8,01	9,57	11,18	14,51	90,0
75,0	0,586	0,734	0,901	1,13	1,92	3,45	5,09	8,49	10,25	12,03	13,82	17,49	75,0
50,0	1,35	1,47	1,67	1,98	3,31	5,29	7,27	11,24	13,22	15,22	17,21	21,21	50,0
25,0	2,79	2,72	2,90	3,30	5,38	7,80	10,06	14,55	16,71	18,91	21,07	25,34	25,0
10,0	4,96	4,47	4,54	5,01	7,96	10,71	13,14	18,01	20,28	22,64	24,92	29,37	10,0
5,0	6,75	5,87	5,82	6,30	9,87	12,76	15,24	20,30	22,61	25,04	27,38	31,91	5,0
1,0	11,27	9,32	8,90	9,36	14,25	17,25	19,72	24,99	27,34	29,87	32,28	36,89	1,0
	0,40		0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5			10,0		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки Н												
	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0		6,5	10,0	
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки К												

24.8 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки J, s-метод




Рисунок 12 — График J. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 9 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки J														$100P_a$
	0,15	%	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5		4,0		6,5		10,0	
99,0,0	0,0334	0,0625	0,102	0,144	0,251	0,645	1,15	2,39	3,11	3,84	4,62	6,30	8,06	9,86	99,0
95,0	0,0971	0,150	0,216	0,288	0,498	1,09	1,79	3,37	4,24	5,12	6,04	7,96	9,95	11,97	95,0
90,0	0,164	0,232	0,315	0,408	0,701	1,42	2,23	4,01	4,97	5,93	6,92	8,97	11,08	13,21	90,0
75,0	0,372	0,459	0,569	0,707	1,20	2,16	3,17	5,29	6,39	7,48	8,60	10,86	13,16	15,46	75,0
50,0	0,841	0,915	1,04	1,24	2,07	3,31	4,56	7,05	8,30	9,54	10,79	13,27	15,75	18,24	50,0
25,0	1,74	1,71	1,81	2,08	3,39	4,90	6,37	9,20	10,59	11,97	13,34	16,00	18,65	21,30	25,0
10,0	3,11	2,84	2,86	3,18	5,09	6,78	8,41	11,51	12,99	14,48	15,94	18,74	21,52	24,29	10,0
5,0	4,27	3,76	3,68	4,03	6,37	8,13	9,84	13,06	14,59	16,14	17,64	20,50	23,34	26,17	5,0
1,0	7,27	6,08	5,70	6,09	9,38	11,16	12,93	16,32	17,91	19,53	21,10	24,04	26,96	29,89	1,0
	0,25		0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0			6,5		10,0		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки J														
	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5		4,0	6,5			
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки L														

24.9 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки K, s-метод





Рисунок 13 — График К. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 10 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки K															$100P_a$	
	0,10	%	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5		2,5		4,0		6,5			10,0
99,0	0,0227	0,0422	0,0664	0,0944	0,169	0,420	0,741	1,53	1,98	2,45	2,94	3,99	5,09	6,22	8,64	10,49	99,0
95,0	0,0640	0,0988	0,139	0,187	0,328	0,703	1,14	2,15	2,70	3,27	3,84	5,06	6,30	7,57	10,23	12,25	95,0
90,0	0,107	0,151	0,202	0,263	0,457	0,912	1,43	2,56	3,16	3,78	4,40	5,71	7,03	8,37	11,16	13,27	90,0
75,0	0,239	0,295	0,364	0,453	0,772	1,38	2,02	3,38	4,08	4,78	5,48	6,93	8,38	9,84	12,83	15,09	75,0
50,0	0,539	0,585	0,667	0,794	1,32	2,12	2,92	4,52	5,32	6,11	6,91	8,51	10,09	11,69	14,88	17,29	50,0
25,0	1,12	1,09	1,16	1,33	2,17	3,15	4,10	5,93	6,83	7,71	8,59	10,33	12,04	13,76	17,14	19,68	25,0
10,0	2,01	1,82	1,85	2,05	3,27	4,39	5,45	7,46	8,45	9,39	10,33	12,18	13,98	15,81	19,33	21,98	10,0
5,0	2,78	2,43	2,39	2,61	4,10	5,29	6,41	8,50	9,53	10,51	11,49	13,39	15,24	17,12	20,72	23,43	5,0
1,0	4,83	3,98	3,75	3,99	6,11	7,35	8,53	10,73	11,82	12,84	13,88	15,87	17,79	19,76	23,47	26,27	1,0
	0,15		0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5			4,0		6,5		10,0		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки K																
	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5		2,5	4,0					
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки M																

24.10 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки L, s-метод



X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
 Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 14 — График L. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль, лист 1

Таблица 11 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки L															$100P_a$	
	0,065	%	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0		1,5		2,5		4,0			6,5
99,0	0,0149	0,0266	0,0432	0,0610	0,108	0,264	0,470	0,959	1,24	1,53	1,84	2,48	3,15	3,86	5,34	6,47	99,0
95,0	0,0410	0,0618	0,0890	0,119	0,207	0,440	0,720	1,34	1,68	2,03	2,40	3,14	3,91	4,70	6,33	7,58	95,0
90,0	0,0680	0,0944	0,128	0,166	0,287	0,570	0,894	1,60	1,97	2,35	2,75	3,55	4,37	5,21	6,92	8,23	90,0
75,0	0,150	0,184	0,229	0,285	0,483	0,862	1,27	2,11	2,54	2,98	3,42	4,32	5,22	6,14	7,99	9,39	75,0
50,0	0,336	0,367	0,418	0,497	0,827	1,33	1,82	2,83	3,32	3,83	4,32	5,32	6,31	7,32	9,31	10,82	50,0
25,0	0,697	0,690	0,729	0,835	1,36	1,98	2,57	3,73	4,28	4,85	5,39	6,50	7,57	8,66	10,78	12,39	25,0
10,0	1,27	1,16	1,16	1,29	2,06	2,78	3,43	4,72	5,31	5,94	6,52	7,71	8,85	10,00	12,24	13,93	10,0
5,0	1,76	1,56	1,51	1,65	2,60	3,37	4,04	5,40	6,02	6,67	7,27	8,50	9,68	10,87	13,16	14,91	5,0
1,0	3,11	2,60	2,39	2,54	3,92	4,72	5,42	6,87	7,52	8,22	8,84	10,16	11,39	12,64	15,03	16,85	1,0
	0,10		0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5			2,5		4,0		6,5		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки L																
	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0		1,5	2,5					
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки N																

24.11 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки М, s-метод




Рисунок 15 — График М. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 12 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки М																$100P_a$
	0,04	%	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65		1,0		1,5		2,5		4,0	
99,0	0,0097	0,0172	0,0278	0,0391	0,0685	0,170	0,299	0,610	0,787	0,973	1,17	1,58	2,00	2,44	3,36	4,09	99,0
95,0	0,0263	0,0395	0,0568	0,0755	0,131	0,282	0,457	0,85	1,07	1,29	1,52	1,99	2,48	2,98	4,00	4,79	95,0
90,0	0,0434	0,0601	0,0816	0,106	0,181	0,364	0,567	1,01	1,25	1,49	1,74	2,25	2,77	3,30	4,38	5,20	90,0
75,0	0,0952	0,117	0,145	0,180	0,305	0,548	0,803	1,34	1,61	1,89	2,17	2,74	3,31	3,89	5,06	5,95	75,0
50,0	0,213	0,233	0,265	0,315	0,524	0,842	1,16	1,80	2,11	2,43	2,75	3,38	4,02	4,65	5,92	6,87	50,0
25,0	0,444	0,439	0,465	0,532	0,868	1,26	1,64	2,37	2,73	3,09	3,44	4,13	4,84	5,52	6,89	7,89	25,0
10,0	0,813	0,746	0,743	0,826	1,33	1,77	2,19	3,02	3,40	3,79	4,17	4,91	5,68	6,39	7,85	8,91	10,0
5,0	1,14	1,00	0,97	1,06	1,68	2,16	2,60	3,46	3,86	4,27	4,66	5,43	6,23	6,97	8,47	9,55	5,0
1,0	2,04	1,69	1,55	1,65	2,57	3,05	3,51	4,44	4,85	5,29	5,70	6,51	7,37	8,14	9,73	10,86	1,0
	0,065		0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0			1,5		2,5		4,0		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки М																
	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65		1,0	1,5					
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки Р																

24.12 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки N, s-метод





Рисунок 16 — График N. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 13 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки N																$100P_a$
	0,025	%	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40		0,65		1,0		1,5		2,5	
99,0	0,0064	0,0111	0,0176	0,0250	0,0445	0,109	0,190	0,387	0,497	0,614	0,735	0,991	1,26	1,54	2,12	2,57	99,0
95,0	0,0169	0,0251	0,0358	0,0480	0,0837	0,178	0,289	0,538	0,673	0,813	0,956	1,25	1,56	1,87	2,51	3,01	95,0
90,0	0,0276	0,0380	0,0513	0,0668	0,115	0,230	0,358	0,639	0,787	0,940	1,10	1,41	1,74	2,07	2,75	3,27	90,0
75,0	0,0602	0,0737	0,0912	0,114	0,193	0,345	0,506	0,842	1,01	1,19	1,37	1,72	2,08	2,45	3,19	3,74	75,0
50,0	0,134	0,146	0,167	0,198	0,330	0,531	0,730	1,13	1,33	1,53	1,73	2,13	2,53	2,93	3,73	4,33	50,0
25,0	0,280	0,277	0,293	0,335	0,547	0,796	1,03	1,50	1,72	1,95	2,17	2,61	3,05	3,48	4,35	4,98	25,0
10,0	0,515	0,473	0,471	0,521	0,836	1,12	1,39	1,91	2,15	2,40	2,64	3,12	3,58	4,05	4,97	5,64	10,0
5,0	0,725	0,640	0,618	0,671	1,06	1,37	1,65	2,20	2,45	2,71	2,96	3,45	3,94	4,42	5,37	6,06	5,0
1,0	1,32	1,09	1,00	1,05	1,63	1,95	2,25	2,83	3,10	3,38	3,64	4,16	4,67	5,18	6,19	6,91	1,0
	0,04		0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65			1,0		1,5		2,5		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки N																
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40		0,65	1,0					
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки Q																

24.13 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки P, s-метод




X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
 Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 17 — График P. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 14 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки P															$100P_a$	
	0,015	%	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25		0,40		0,65		1,0			1,5
99,0	0,0041	0,0070	0,0113	0,0158	0,0286	0,0682	0,119	0,243	0,312	0,385	0,461	0,620	0,787	0,960	1,32	1,60	99,0
95,0	0,0108	0,0158	0,0227	0,0301	0,0531	0,112	0,180	0,337	0,421	0,509	0,598	0,783	0,973	1,17	1,57	1,88	95,0
90,0	0,0175	0,0239	0,0323	0,0419	0,0728	0,143	0,223	0,399	0,492	0,588	0,685	0,883	1,09	1,29	1,72	2,04	90,0
75,0	0,0378	0,0461	0,0573	0,0710	0,121	0,215	0,316	0,526	0,634	0,743	0,854	1,08	1,30	1,53	1,99	2,34	75,0
50,0	0,0838	0,0914	0,104	0,124	0,206	0,331	0,456	0,705	0,831	0,956	1,08	1,33	1,58	1,83	2,33	2,70	50,0
25,0	0,175	0,173	0,183	0,210	0,341	0,498	0,647	0,936	1,08	1,22	1,36	1,63	1,91	2,18	2,72	3,12	25,0
10,0	0,323	0,297	0,296	0,328	0,522	0,705	0,873	1,19	1,35	1,50	1,66	1,95	2,25	2,54	3,11	3,53	10,0
5,0	0,456	0,404	0,389	0,423	0,665	0,862	1,04	1,38	1,54	1,70	1,86	2,17	2,47	2,78	3,36	3,80	5,0
1,0	0,836	0,694	0,632	0,668	1,03	1,24	1,42	1,78	1,95	2,12	2,30	2,62	2,94	3,27	3,88	4,35	1,0
	0,025		0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40			0,65		1,0		1,5		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки P																
		0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25		0,40	0,65					
	AQL (ослабленный контроль), код объема выборки R																

24.14 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки Q, s-метод



X — уровень несоответствия в процентах несоответствующих единиц продукции;
 Y — средний процент принятых партий ($100P_a$)

Рисунок 18 — График Q. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 15 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки Q														$100P_a$
	0,01	%	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0				
99,0	0,0027	0,0073	0,0102	0,0184	0,0440	0,0767	0,156	0,246	0,295	0,396	0,504	0,614	0,845	1,02	99,0
95,0	0,0070	0,0146	0,0193	0,0341	0,0715	0,116	0,216	0,325	0,383	0,500	0,622	0,747	1,00	1,20	95,0
90,0	0,0113	0,0207	0,0269	0,0467	0,0919	0,143	0,256	0,376	0,438	0,565	0,695	0,827	1,10	1,30	90,0
75,0	0,0242	0,0366	0,0455	0,0775	0,138	0,202	0,336	0,476	0,546	0,689	0,833	0,978	1,27	1,49	75,0
50,0	0,0536	0,0667	0,0795	0,132	0,212	0,292	0,451	0,613	0,693	0,853	1,01	1,17	1,49	1,73	50,0
25,0	0,112	0,117	0,135	0,219	0,319	0,415	0,599	0,782	0,872	1,05	1,22	1,40	1,74	2,00	25,0
10,0	0,208	0,190	0,212	0,336	0,453	0,562	0,766	0,968	1,06	1,26	1,44	1,63	2,00	2,27	10,0
5,0	0,294	0,250	0,274	0,430	0,555	0,670	0,883	1,10	1,20	1,40	1,59	1,79	2,16	2,44	5,0
1,0	0,544	0,410	0,435	0,669	0,799	0,920	1,14	1,37	1,48	1,70	1,90	2,11	2,50	2,80	1,0
	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25		0,40		0,65		1,0		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки Q														

24.15 График и таблица значений кривых оперативных характеристик для кода объема выборки R, s-метод




Рисунок 19 — График R. Кривые оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля. Нормальный контроль

Таблица 16 — Значения кривых оперативных характеристик для одноступенчатых планов выборочного контроля (AQL дан в процентах)

$100P_a$	AQL (нормальный контроль), код объема выборки R														$100P_a$
	%	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65					
99,0	0,0070	0,0046	0,0065	0,0115	0,0277	0,0482	0,0976	0,312	0,155	0,461	0,249	0,315	0,384	0,528	99,0
95,0	0,0158	0,0092	0,0122	0,0212	0,0449	0,0726	0,135	0,421	0,204	0,598	0,313	0,389	0,467	0,627	95,0
90,0	0,0239	0,0130	0,0168	0,0290	0,0576	0,0897	0,160	0,492	0,235	0,685	0,353	0,434	0,517	0,686	90,0
75,0	0,0461	0,0229	0,0285	0,0482	0,0862	0,126	0,210	0,634	0,297	0,854	0,430	0,521	0,611	0,795	75,0
50,0	0,0914	0,0416	0,0496	0,0824	0,132	0,182	0,282	0,831	0,382	1,08	0,533	0,633	0,732	0,932	50,0
25,0	0,173	0,073	0,084	0,137	0,200	0,259	0,376	1,08	0,489	1,36	0,656	0,766	0,873	1,09	25,0
10,0	0,297	0,119	0,132	0,212	0,284	0,352	0,481	1,35	0,605	1,66	0,786	0,906	1,02	1,25	10,0
5,0	0,404	0,157	0,172	0,272	0,349	0,420	0,556	1,54	0,685	1,86	0,874	0,999	1,12	1,35	5,0
1,0	0,694	0,259	0,274	0,426	0,505	0,579	0,723	1,95	0,861	2,30	1,06	1,20	1,32	1,57	1,0
	0,010	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15		0,25		0,40		0,65		
	AQL (усиленный контроль), код объема выборки R														

25 Графики s-D — s-R. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска, s-метод




Рисунок 20 — График s-D. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки D при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки F при ослабленном контроле




Рисунок 21 — График s-E. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки E при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки G при ослабленном контроле




Рисунок 22 — График s-F. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки F при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки H при ослабленном контроле




Рисунок 23 — График s-G. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки G при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки J при ослабленном контроле




Рисунок 24 — График s-N. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки Н при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки К при ослабленном контроле




Рисунок 25 — График s-J. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки J при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки L при ослабленном контроле




Рисунок 26 — График s-K. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки K при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки M при ослабленном контроле




Рисунок 27 — График s-L. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки L при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки N при ослабленном контроле




Рисунок 28 — График s-M. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки М при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки Р при ослабленном контроле




Рисунок 29 — График s-N. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки N при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки Q при ослабленном контроле




Рисунок 30 — График s-P. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки P при нормальном и усиленном контроле и для кода объема выборки R при ослабленном контроле




Рисунок 31 — График s-Q. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки Q при нормальном и усиленном контроле




Рисунок 32 — График s-R. Приемочные кривые для объединенного контроля с двумя границами поля допуска для кода объема выборки R при нормальном и усиленном контроле

**Приложение А
(обязательное)**

Таблица для определения кода объема выборки

Таблица А.1 — Коды объема выборки и уровни контроля

Объем партии	Специальные уровни контроля				Общие уровни контроля		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
От 2 до 8 включ.	B	B	B	B	B	B	B
От 9 до 15 включ.	B	B	B	B	B	B	C
От 16 до 25 включ.	B	B	B	B	B	C	D
От 26 до 50 включ.	B	B	B	C	C	D	E
От 51 до 90 включ.	B	B	C	C	C	E	F
От 91 до 150 включ.	B	B	C	D	D	F	G
От 151 до 280 включ.	B	C	D	E	F	G	H
От 281 до 500 включ.	B	C	D	E	F	H	J
От 501 до 1200 включ.	C	C	E	F	G	J	K
От 1201 до 3200 включ.	C	D	E	G	H	K	L
От 3201 до 10 000 включ.	C	D	F	G	J	L	M
От 10 001 до 35 000 включ.	C	D	F	H	K	M	N
От 35 001 до 150 000 включ.	D	E	G	J	L	N	P
От 150 001 до 500 000 включ.	D	E	G	J	M	P	Q
Свыше 500 000	D	E	H	K	N	Q	R

Примечание — Коды объема выборки и уровни контроля настоящего стандарта соответствуют приведенным в ИСО 2859-1 и ИСО 3951-2.

Приложение В
(обязательное)

Определение *k* для одноступенчатых планов, *s*-метод

Таблица В.1 — Одноступенчатые планы формы *k* для нормального контроля, *s*-метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	<i>n</i>															
<i>k</i>																
B														3	4	4
														0,950	0,735	0,586
C													4	6	6	5
													1,242	1,061	0,939	0,550
D												6	9	9	6	7
												1,476	1,323	1,218	0,887	0,507
E											9	13	13	9	9	9
											1,696	1,569	1,475	1,190	0,869	0,618
F										11	17	18	13	14	14	14
										1,889	1,769	1,682	1,426	1,147	0,935	0,601
G								15	22	23	18	20	21	21	21	21
								2,079	1,972	1,893	1,659	1,411	1,227	0,945	0,724	0,724
H							18	28	30	24	27	30	32	33	33	33
							2,254	2,153	2,079	1,862	1,636	1,471	1,225	1,036	0,806	0,806
J						23	36	38	31	37	41	46	49	52	53	53
						2,425	2,331	2,263	2,061	1,853	1,702	1,482	1,316	1,120	0,911	0,911
K					28	44	47	40	48	54	63	69	75	79	82	82
					2,580	2,493	2,428	2,237	2,043	1,904	1,702	1,552	1,377	1,195	0,946	0,946
L				34	54	58	50	61	71	84	94	105	115	124		
				2,737	2,653	2,592	2,412	2,230	2,101	1,914	1,777	1,619	1,456	1,239		
M			40	64	69	60	76	89	108	124	143	159	178			
			2,882	2,802	2,744	2,573	2,400	2,279	2,104	1,977	1,832	1,683	1,488			
N		47	75	82	71	93	110	137	159	186	213	247				
		3,023	2,948	2,892	2,728	2,564	2,449	2,285	2,166	2,031	1,894	1,716				
P	55	88	96	86	112	134	171	202	239	277	332					
	3,161	3,089	3,036	2,879	2,723	2,614	2,459	2,347	2,220	2,092	1,928					
Q	63	101	110	102	132	159	207	244	293	348	424					
	3,288	3,219	3,167	3,016	2,867	2,762	2,615	2,508	2,388	2,268	2,114					
R	116	127	120	155	189	247	298	362	438	541						
	3,351	3,301	3,156	3,012	2,912	2,771	2,670	2,556	2,443	2,298						

Примечание 1 — Коды объема выборки в настоящем стандарте соответствуют приведенным в ИСО 2859-1 и ИСО 3951-2.

Примечание 2 — Обозначения:

- ↓ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля ниже стрелки. Если объем выборки равняется объему партии или превышает его, выполняют сплошной контроль.
- ↑ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля выше стрелки.

Таблица В.2 — Одноступенчатые планы формы k для усиленного контроля, s -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	n															
k																
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3 0,950	4 0,735
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4 1,242	6 1,061
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	6 1,476	9 1,323	9 1,218
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	9 1,696	13 1,569	13 1,475	9 1,190
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	11 1,889	17 1,769	18 1,682	13 1,426	14 1,147
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	15 2,079	22 1,972	23 1,893	18 1,659	20 1,411	21 1,227	21 0,945
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	18 2,254	28 2,153	30 2,079	24 1,862	27 1,636	30 1,471	32 1,225	33 0,954
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	23 2,425	36 2,331	38 2,263	31 2,061	37 1,853	41 1,702	46 1,482	50 1,245	53 1,010
K	↓	↓	↓	↓	↓	↓	28 2,580	44 2,493	47 2,428	40 2,237	48 2,043	54 1,904	63 1,702	71 1,489	78 1,281	82 1,045
L	↓	↓	↓	↓	↓	34 2,737	54 2,653	58 2,592	50 2,412	61 2,230	71 2,101	84 1,914	99 1,720	111 1,533	122 1,325	↑
M	↓	↓	↓	↓	40 2,882	64 2,802	69 2,744	60 2,573	76 2,400	89 2,279	108 2,104	131 1,924	150 1,752	170 1,564	↑	↑
N	↓	↓	↓	47 3,023	75 2,948	82 2,892	73 2,728	93 2,564	110 2,449	137 2,285	169 2,117	201 1,958	233 1,785	↑	↑	↑
P	↓	↓	55 3,161	88 3,089	96 3,036	86 2,879	112 2,723	134 2,614	171 2,459	214 2,300	260 2,152	312 2,092	↑	↑	↑	↑
Q	↓	63 3,288	101 3,219	110 3,167	102 3,016	132 2,867	159 2,762	207 2,615	262 2,464	323 2,324	395 2,174	↑	↑	↑	↑	↑
R	90 3,408	116 3,351	127 3,301	120 3,156	155 3,012	189 2,912	247 2,771	320 2,628	398 2,495	498 2,354	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание 1 — Коды объема выборки в настоящем стандарте соответствуют приведенным в ИСО 2859-1 и ИСО 3951-2.

Примечание 2 — Обозначения:

↓ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля ниже стрелки. Если объем выборки равняется объему партии или превышает его, выполняют сплошной контроль.

↑ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля выше стрелки.

Таблица В.3 — Одноступенчатые планы формы k для ослабленного контроля, s-метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	<i>n</i>															
	<i>k</i>															
B-D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3	4	4	4	7
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4	6	6	6	5	9
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	6	8	9	9	6	7	8
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	9	11	13	13	9	9	9	12
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	11	15	17	18	13	14	14	14	13
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	15	19	22	23	18	20	21	21	21	21
K	↓	↓	↓	↓	↓	18	24	28	30	24	27	30	32	33	33	33
L	↓	↓	↓	↓	23	30	36	38	31	37	41	46	48	50	52	↑
M	↓	↓	↓	28	37	44	47	40	48	54	63	66	71	75	↑	↑
N	↓	↓	34	44	54	58	50	61	71	84	90	99	105	↑	↑	↑
P	↓	40	52	64	69	60	76	89	108	117	131	143	↑	↑	↑	↑
Q	47	61	75	82	73	93	110	137	149	169	186	↑	↑	↑	↑	↑
R	71	88	96	86	112	134	171	187	214	239	↑	↑	↑	↑	↑	↑
<p>Примечание 1 — Коды объема выборки в настоящем стандарте соответствуют приведенным в ИСО 2859-1 и ИСО 3951-2.</p> <p>Примечание 2 — Обозначения:</p> <p>↓ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля ниже стрелки. Если объем выборки равняется объему партии или превышает его, выполняют сплошной контроль.</p> <p>↑ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля выше стрелки.</p>																

**Приложение С
(обязательное)**

Определение k для одноступенчатых планов, σ -метод

Таблица С.1 — Одноступенчатые планы формы k для нормального контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	n															
	k															
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3	4	3
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3	5	5	4
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4	6	6	5	5
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4	7	8	7	7	7
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	5	8	9	8	10	9	11
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	5	9	10	9	12	13	13	15	15
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	6	10	11	10	13	16	16	19	23	23
J	↓	↓	↓	↓	↓	7	11	12	11	15	19	21	24	29	34	34
K	↓	↓	↓	↓	7	12	13	13	17	21	27	29	35	42	53	53
L	↓	↓	↓	8	13	15	14	19	24	32	34	42	52	66	↑	↑
M	↓	↓	8	14	16	15	21	27	36	39	50	61	79	↑	↑	↑
N	↓	9	15	17	17	24	30	40	45	57	72	94	↑	↑	↑	↑
P	10	17	19	19	26	33	45	51	65	82	110	↑	↑	↑	↑	↑
Q	11	18	20	20	28	35	49	57	72	92	125	↑	↑	↑	↑	↑
R	19	21	22	30	38	54	64	81	105	142	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание 1 — Коды объема выборки в настоящем стандарте соответствуют приведенным в ИСО 2859-1 и ИСО 3951-2.

Примечание 2 — Обозначения:

↓ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля ниже стрелки. Если объем выборки равняется объему партии или превышает его, выполняют сплошной контроль.

↑ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля выше стрелки.

Таблица С.2 — Одноступенчатые планы формы *k* усиленного контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	<i>n</i>															
	<i>k</i>															
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3 0,709	4 0,571
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3 1,115	5 0,945	5 0,821
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4 1,406	6 1,240	6 1,128	5 0,770
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4 1,595	7 1,506	8 1,419	7 1,115	7 0,792
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	5 1,845	8 1,720	9 1,635	8 1,366	10 1,094	9 0,877
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	5 2,006	9 1,934	10 1,856	9 1,610	12 1,370	13 1,186	13 0,906	
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	6 2,218	10 2,122	11 2,046	10 1,820	13 1,599	16 1,439	16 1,191	20 0,929	
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7 2,401	11 2,302	12 2,234	11 2,025	15 1,823	19 1,677	21 1,456	25 1,223	32 0,994	
K	↓	↓	↓	↓	↓	7 2,541	12 2,468	13 2,401	13 2,210	17 2,018	21 1,882	27 1,683	31 1,471	39 1,267	49 1,035	
L	↓	↓	↓	↓	8 2,710	13 2,629	15 2,573	14 2,387	19 2,209	24 2,083	32 1,900	37 1,705	47 1,521	61 1,316	↑	
M	↓	↓	↓	8 2,844	14 2,780	16 2,726	15 2,550	21 2,382	27 2,264	36 2,092	43 1,912	55 1,742	72 1,556	↑	↑	
N	↓	↓	9 2,996	15 2,929	17 2,874	17 2,709	24 2,550	30 2,437	40 2,274	49 2,106	65 1,950	85 1,779	↑	↑	↑	
P	↓	11 3,275	18 3,207	20 3,155	20 3,002	28 2,856	35 2,752	49 2,607	61 2,456	83 2,318	112 2,169	↑	↑	↑	↑	
Q	↓	11 3,275	18 3,207	20 3,155	20 3,002	28 2,856	35 2,752	49 2,607	61 2,456	83 2,318	112 2,169	↑	↑	↑	↑	
R	14 3,391	19 3,339	21 3,289	22 3,145	30 3,002	38 2,903	54 2,764	68 2,621	92 2,490	126 2,350	↑	↑	↑	↑	↑	

Примечание 1 — Коды объема выборки в настоящем стандарте соответствуют приведенным в ИСО 2859-1 и ИСО 3951-2.

Примечание 2 — Обозначения:

- ↓ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля ниже стрелки. Если объем выборки равняется объему партии или превышает его, выполняют сплошной контроль.
- ↑ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля выше стрелки.

Таблица С.3 — Одноступенчатые планы формы k для ослабленного контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	n															
k																
B-D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3	4	4	3	6
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3	5	5	5	4	8
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4	5	6	6	5	5	7
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4	6	7	8	7	7	7	11
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	5	7	8	9	8	10	9	11	11
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	5	7	9	10	9	12	13	13	14	16
K	↓	↓	↓	↓	↓	6	8	10	11	10	13	16	16	18	20	23
L	↓	↓	↓	↓	7	9	11	12	11	15	19	21	22	25	29	↑
M	↓	↓	↓	7	10	12	13	13	17	21	27	26	31	35	↑	↑
N	↓	↓	8	10	13	15	14	19	24	32	31	37	42	↑	↑	↑
P	↓	8	11	14	16	15	21	27	36	38	43	50	↑	↑	↑	↑
Q	9	12	15	17	17	24	30	40	45	49	57	↑	↑	↑	↑	↑
R	13	17	19	19	26	33	45	50	55	65	↑	↑	↑	↑	↑	↑
<p>Примечание 1 — Коды объема выборки в настоящем стандарте соответствуют приведенным в ИСО 2859-1 и ИСО 3951-2.</p> <p>Примечание 2 — Обозначения:</p> <p>↓ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля ниже стрелки. Если объем выборки равняется объему партии или превышает его, выполняют сплошной контроль.</p> <p>↑ — В данной области не существует подходящего плана; следует использовать первый план выборочного контроля выше стрелки.</p>																

Приложение D
(обязательное)

Значения f_s для максимального выборочного стандартного отклонения (MSSD)

Таблица D.1 — Значения f_s для максимального выборочного стандартного отклонения при объединенном контроле двух границ поля допуска, нормальный контроль, s-метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	f_s															
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,475	0,447	0,479
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,365	0,366	0,388	0,484
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,303	0,312	0,328	0,399	0,494
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,265	0,274	0,285	0,333	0,395	0,458
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,241	0,248	0,257	0,292	0,334	0,375	0,461
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,221	0,227	0,234	0,260	0,290	0,318	0,371	0,424
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,206	0,211	0,216	0,237	0,260	0,280	0,316	0,350	0,401
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,192	0,197	0,201	0,218	0,236	0,251	0,277	0,301	0,333	0,376
K	↓	↓	↓	↓	↓	0,182	0,185	0,189	0,203	0,218	0,230	0,250	0,268	0,291	0,319	0,367
L	↓	↓	↓	↓	0,172	0,175	0,179	0,190	0,203	0,212	0,229	0,242	0,259	0,279	0,312	↑
M	↓	↓	↓	0,164	0,167	0,170	0,180	0,190	0,199	0,212	0,222	0,236	0,251	0,275	↑	↑
N	↓	↓	0,157	0,160	0,162	0,171	0,180	0,187	0,198	0,206	0,217	0,230	0,248	↑	↑	↑
P	↓	0,151	0,153	0,155	0,163	0,171	0,177	0,186	0,193	0,202	0,212	0,226	↑	↑	↑	↑
Q	0,145	0,147	0,149	0,156	0,163	0,168	0,176	0,183	0,190	0,199	0,210	↑	↑	↑	↑	↑
R	0,142	0,144	0,150	0,156	0,161	0,168	0,173	0,180	0,187	0,196	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — MSSD является произведением f_s на разность верхней границы поля допуска U и нижней границы поля допуска L , т. е. $MSSD = S_{\max}(U - L)f_s$. MSSD указывает на наибольшее допустимое значение выборочного стандартного отклонения (нормальный контроль) при использовании планов объединенного контроля с двумя границами поля допуска, когда изменчивость процесса неизвестна. Если стандартное отклонение меньше MSSD, т. е. возможность (но не уверенность), что партия может быть принята.

Таблица D.2 — Значения f_s для максимального выборочного стандартного отклонения при объединенном контроле с двумя границами поля допуска, усиленный контроль, s-метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)																																
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0																	
	f_s																																
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,475	0,447																
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,365	0,366	0,388															
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,303	0,312	0,328	0,399															
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,265	0,274	0,285	0,333	0,395															
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,241	0,248	0,257	0,292	0,334	0,375														
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,221	0,227	0,234	0,260	0,290	0,318	0,371													
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,206	0,211	0,216	0,237	0,260	0,280	0,316	0,367												
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,192	0,197	0,201	0,218	0,236	0,251	0,277	0,312	0,354											
K	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,182	0,185	0,189	0,203	0,218	0,230	0,250	0,276	0,305	0,347										
L	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,172	0,175	0,179	0,190	0,203	0,212	0,229	0,248	0,269	0,298	↑									
M	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,164	0,167	0,170	0,180	0,190	0,199	0,212	0,227	0,244	0,265	↑	↑								
N	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,157	0,160	0,162	0,171	0,180	0,187	0,198	0,210	0,224	0,240	↑	↑	↑							
P	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,151	0,153	0,155	0,163	0,171	0,177	0,186	0,196	0,207	0,221	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑			
Q	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,145	0,147	0,149	0,156	0,163	0,168	0,176	0,185	0,195	0,206	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
R	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,140	0,142	0,144	0,150	0,156	0,161	0,168	0,175	0,183	0,192	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — MSSD является произведением f_s на разность верхней границы поля допуска U и нижней границы поля допуска L , т. е. $MSSD = S_{\max} (U - L) f_s$. MSSD указывает на наибольшее допустимое значение выборочного стандартного отклонения (нормальный контроль) при использовании планов объединенного контроля с двумя границами поля допуска, когда изменчивость процесса неизвестна. Если стандартное отклонение меньше MSSD, т. е. возможность (но не уверенность), что партия может быть принята.

Таблица D.3 — Значения f_s для выборочного максимального стандартного отклонения при объединенном контроле с двумя границами поля допуска, ослабленный контроль, s-метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	f_s															
B-D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
K	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
L	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
M	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
N	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
P	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Q	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Примечание — MSSD является произведением f_s на разность верхней границы поля допуска U и нижней границы поля допуска L , т. е. $MSSD = S_{\max} (U - L)f_s$. MSSD указывает на наибольшее допустимое значение выборочного стандартного отклонения (нормальный контроль) при использовании планов объединенного контроля с двумя границами поля допуска, когда изменчивость процесса неизвестна. Если стандартное отклонение меньше MSSD, т. е. возможность (но не уверенность), что партия может быть принята.

Приложение Е
(обязательное)

Значения f_{σ} для максимального стандартного отклонения процесса (MPSD)

Таблица Е.1 — Значения f_{σ} для максимального стандартного отклонения процесса при объединенном контроле с двумя границами поля допуска, σ -метод

AQL (% несоответствующих единиц продукции)	f_{σ}
0,0107	0,125
0,015	0,129
0,025	0,132
0,040	0,137
0,065	0,141
0,10	0,147
0,15	0,152
0,25	0,157
0,40	0,165
0,65	0,174
1,0	0,184
1,5	0,194
2,5	0,206
4,0	0,223
6,5	0,243
10,0	0,271

Примечание — MPSD получают, умножая f_{σ} на разность между верхней границей поля допуска U и нижней границей поля допуска L , т. е. $MPSD = (U - L) f_{\sigma}$. MPSD указывает наибольшее допустимое значение стандартного отклонения процесса для планов объединенного контроля с двумя границами поля допуска, когда изменчивость процесса известна. Если стандартное отклонение процесса меньше MPSD, т. е. возможность (но не уверенность), что партия может быть принята.

Приложение F
(обязательное)

**Оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса
для объема выборки 3, s-метод**

В таблице F.1 приведены значения оценки доли несоответствующих единиц продукции процесса.

Таблица F.1 — Оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса как функция статистики качества Q

Первые два десятичных знака $Q\sqrt{3}/2$	Третий десятичный знак $Q\sqrt{3}/2$									
	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
	\hat{p}									
0,00	0,5000	0,4997	0,4994	0,4990	0,4987	0,4984	0,4981	0,4978	0,4975	0,4971
0,01	0,4968	0,4965	0,4962	0,4959	0,4955	0,4952	0,4949	0,4946	0,4943	0,4940
0,02	0,4936	0,4933	0,4930	0,4927	0,4924	0,4920	0,4917	0,4914	0,4911	0,4908
0,03	0,4904	0,4901	0,4898	0,4895	0,4892	0,4889	0,4885	0,4882	0,4879	0,4876
0,04	0,4873	0,4869	0,4866	0,4863	0,4860	0,4857	0,4854	0,4850	0,4847	0,4844
0,05	0,4841	0,4838	0,4834	0,4831	0,4828	0,4825	0,4822	0,4818	0,4815	0,4812
0,06	0,4809	0,4806	0,4803	0,4799	0,4796	0,4793	0,4790	0,4787	0,4783	0,4780
0,07	0,4777	0,4774	0,4771	0,4767	0,4764	0,4761	0,4758	0,4755	0,4751	0,4748
0,08	0,4745	0,4742	0,4739	0,4735	0,4732	0,4729	0,4726	0,4723	0,4720	0,4716
0,09	0,4713	0,4710	0,4707	0,4704	0,4700	0,4697	0,4694	0,4691	0,4688	0,4684
0,10	0,4681	0,4678	0,4675	0,4672	0,4668	0,4665	0,4662	0,4659	0,4656	0,4652
0,11	0,4649	0,4646	0,4643	0,4640	0,4636	0,4633	0,4630	0,4627	0,4624	0,4620
0,12	0,4617	0,4614	0,4611	0,4607	0,4604	0,4601	0,4598	0,4595	0,4591	0,4588
0,13	0,4585	0,4582	0,4579	0,4575	0,4572	0,4569	0,4566	0,4563	0,4559	0,4556
0,14	0,4553	0,4550	0,4546	0,4543	0,4540	0,4537	0,4534	0,4530	0,4527	0,4524
0,15	0,4521	0,4518	0,4514	0,4511	0,4508	0,4505	0,4501	0,4498	0,4495	0,4492
0,16	0,4489	0,4485	0,4482	0,4479	0,4476	0,4472	0,4469	0,4466	0,4463	0,4459
0,17	0,4456	0,4453	0,4450	0,4447	0,4443	0,4440	0,4437	0,4434	0,4430	0,4427
0,18	0,4424	0,4421	0,4417	0,4414	0,4411	0,4408	0,4404	0,4401	0,4398	0,4395
0,19	0,4392	0,4388	0,4385	0,4382	0,4379	0,4375	0,4372	0,4369	0,4366	0,4362
0,20	0,4359	0,4356	0,4353	0,4349	0,4346	0,4343	0,4340	0,4336	0,4333	0,4330
0,21	0,4327	0,4323	0,4320	0,4317	0,4314	0,4310	0,4307	0,4304	0,4300	0,4297
0,22	0,4294	0,4291	0,4287	0,4284	0,4281	0,4278	0,4274	0,4271	0,4268	0,4265
0,23	0,4261	0,4258	0,4255	0,4251	0,4248	0,4245	0,4242	0,4238	0,4235	0,4232
0,24	0,4229	0,4225	0,4222	0,4219	0,4215	0,4212	0,4209	0,4206	0,4202	0,4199
0,25	0,4196	0,4192	0,4189	0,4186	0,4183	0,4179	0,4176	0,4173	0,4169	0,4166

Продолжение таблицы F.1

Первые два десятичных знака $Q\sqrt{3}/2$	Третий десятичный знак $Q\sqrt{3}/2$									
	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
	\hat{p}									
0,26	0,4163	0,4159	0,4156	0,4153	0,4150	0,4146	0,4143	0,4140	0,4136	0,4133
0,27	0,4130	0,4126	0,4123	0,4120	0,4117	0,4113	0,4110	0,4107	0,4103	0,4100
0,28	0,4097	0,4093	0,4090	0,4087	0,4083	0,4080	0,4077	0,4073	0,4070	0,4067
0,29	0,4063	0,4060	0,4057	0,4053	0,4050	0,4047	0,4043	0,4040	0,4037	0,4033
0,30	0,4030	0,4027	0,4023	0,4020	0,4017	0,4013	0,4010	0,4007	0,4003	0,4000
0,31	0,3997	0,3993	0,3990	0,3987	0,3983	0,3980	0,3977	0,3973	0,3970	0,3967
0,32	0,3963	0,3960	0,3956	0,3953	0,3950	0,3946	0,3943	0,3940	0,3936	0,3933
0,33	0,3930	0,3926	0,3923	0,3919	0,3916	0,3913	0,3909	0,3906	0,3902	0,3899
0,34	0,3896	0,3892	0,3889	0,3886	0,3882	0,3879	0,3875	0,3872	0,3869	0,3865
0,35	0,3862	0,3858	0,3855	0,3852	0,3848	0,3845	0,3841	0,3838	0,3835	0,3831
0,36	0,3828	0,3824	0,3821	0,3818	0,3814	0,3811	0,3807	0,3804	0,3800	0,3797
0,37	0,3794	0,3790	0,3787	0,3783	0,3780	0,3776	0,3773	0,3770	0,3766	0,3763
0,38	0,3759	0,3756	0,3752	0,3749	0,3745	0,3742	0,3739	0,3735	0,3732	0,3728
0,39	0,3725	0,3721	0,3718	0,3714	0,3711	0,3707	0,3704	0,3701	0,3697	0,3694
0,40	0,3690	0,3687	0,3683	0,368	0,3676	0,3673	0,3669	0,3666	0,3662	0,3659
0,41	0,3655	0,3652	0,3648	0,3645	0,3641	0,3638	0,3634	0,3631	0,3627	0,3624
0,42	0,3620	0,3617	0,3613	0,3610	0,3606	0,3603	0,3599	0,3596	0,3592	0,3589
0,43	0,3585	0,3582	0,3578	0,3575	0,3571	0,3567	0,3564	0,356	0,3557	0,3553
0,44	0,3550	0,3546	0,3543	0,3539	0,3536	0,3532	0,3528	0,3525	0,3521	0,3518
0,45	0,3514	0,3511	0,3507	0,3504	0,3500	0,3496	0,3493	0,3489	0,3486	0,3482
0,46	0,3478	0,3475	0,3471	0,3468	0,3464	0,3461	0,3457	0,3453	0,3450	0,3446
0,47	0,3443	0,3439	0,3435	0,3432	0,3428	0,3424	0,3421	0,3417	0,3414	0,3410
0,48	0,3406	0,3403	0,3399	0,3395	0,3392	0,3388	0,3385	0,3381	0,3377	0,3374
0,49	0,3370	0,3366	0,3363	0,3359	0,3355	0,3352	0,3348	0,3344	0,3341	0,3337
0,50	0,3333	0,3330	0,3326	0,3322	0,3319	0,3315	0,3311	0,3308	0,3304	0,3300
0,51	0,3296	0,3293	0,3289	0,3285	0,3282	0,3278	0,3274	0,3270	0,3267	0,3263
0,52	0,3259	0,3256	0,3252	0,3248	0,3244	0,3241	0,3237	0,3233	0,3229	0,3226
0,53	0,3222	0,3218	0,3214	0,3211	0,3207	0,3203	0,3199	0,3196	0,3192	0,3188
0,54	0,3184	0,3180	0,3177	0,3173	0,3169	0,3165	0,3161	0,3158	0,3154	0,3150
0,55	0,3146	0,3142	0,3139	0,3135	0,3131	0,3127	0,3123	0,3120	0,3116	0,3112
0,56	0,3108	0,3104	0,3100	0,3096	0,3093	0,3089	0,3085	0,3081	0,3077	0,3073
0,57	0,3069	0,3066	0,3062	0,3058	0,3054	0,3050	0,3046	0,3042	0,3038	0,3034
0,58	0,3031	0,3027	0,3023	0,3019	0,3015	0,3011	0,3007	0,3003	0,2999	0,2995

Продолжение таблицы F.1

Первые два десятичных знака $Q\sqrt{3}/2$	Третий десятичный знак $Q\sqrt{3}/2$									
	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
	\hat{p}									
0,59	0,2991	0,2987	0,2983	0,29879	0,2975	0,2972	0,2968	0,2964	0,2960	0,2956
0,60	0,2952	0,2948	0,2944	0,2940	0,2936	0,2932	0,2928	0,2924	0,2920	0,2916
0,61	0,2912	0,2908	0,2904	0,2900	0,2896	0,2892	0,2888	0,2883	0,2879	0,2875
0,62	0,2871	0,2867	0,2863	0,2859	0,2855	0,2851	0,2847	0,2843	0,2839	0,2835
0,63	0,2831	0,2826	0,2822	0,2818	0,2814	0,2810	0,2806	0,2802	0,2798	0,2793
0,64	0,2789	0,2785	0,2781	0,2777	0,2773	0,2769	0,2764	0,2760	0,2756	0,2752
0,65	0,2748	0,2743	0,2739	0,2735	0,2731	0,2727	0,2722	0,2718	0,2714	0,2710
0,66	0,2706	0,2701	0,2697	0,2693	0,2689	0,2684	0,2680	0,2676	0,2672	0,2667
0,67	0,2663	0,2659	0,2654	0,2650	0,2646	0,2641	0,2637	0,2633	0,2628	0,2624
0,68	0,2620	0,2615	0,2611	0,2607	0,2602	0,2598	0,2594	0,2589	0,2585	0,2580
0,69	0,2576	0,2572	0,2567	0,2563	0,2558	0,2554	0,2550	0,2545	0,2541	0,2536
0,70	0,2532	0,2527	0,2523	0,2518	0,2514	0,2509	0,2505	0,2500	0,2496	0,2491
0,71	0,2487	0,2482	0,2478	0,2473	0,2469	0,2464	0,2460	0,2455	0,2451	0,2446
0,72	0,2441	0,2437	0,2432	0,2428	0,2423	0,2418	0,2414	0,2409	0,2405	0,2400
0,73	0,2395	0,2391	0,2386	0,2381	0,2377	0,2372	0,2367	0,2362	0,2358	0,2353
0,74	0,2348	0,2344	0,2339	0,2334	0,2329	0,2324	0,2320	0,2315	0,2310	0,2305
0,75	0,2301	0,2296	0,2291	0,2286	0,2281	0,2276	0,2272	0,2267	0,2262	0,2257
0,76	0,2252	0,2247	0,2242	0,2237	0,2232	0,2227	0,2222	0,2217	0,2213	0,2208
0,77	0,2203	0,2198	0,2193	0,2188	0,2183	0,2177	0,2172	0,2167	0,2162	0,2157
0,78	0,2152	0,2147	0,2142	0,2137	0,2132	0,2127	0,2121	0,2116	0,2111	0,2106
0,79	0,2101	0,2096	0,2090	0,2085	0,2080	0,2075	0,2069	0,2064	0,2059	0,2054
0,80	0,2048	0,2043	0,2038	0,2032	0,2027	0,2022	0,2016	0,2011	0,2006	0,2000
0,81	0,1995	0,1989	0,1984	0,1978	0,1973	0,1967	0,1962	0,1956	0,1951	0,1945
0,82	0,1940	0,1934	0,1929	0,1923	0,1917	0,1912	0,1906	0,1900	0,1895	0,1889
0,83	0,1883	0,1878	0,1872	0,1866	0,1860	0,1855	0,1849	0,1843	0,1837	0,1831
0,84	0,1826	0,1820	0,1814	0,1808	0,1802	0,1796	0,1790	0,1784	0,1778	0,1772
0,85	0,1766	0,1760	0,1754	0,1748	0,1742	0,1736	0,1729	0,1723	0,1717	0,1711
0,86	0,1705	0,1698	0,1692	0,1686	0,1680	0,1673	0,1667	0,1660	0,1654	0,1648
0,87	0,1641	0,1635	0,1628	0,1622	0,1615	0,1609	0,1602	0,1595	0,1589	0,1582
0,88	0,1575	0,1569	0,1562	0,1555	0,1548	0,1542	0,1535	0,1528	0,1521	0,1514
0,89	0,1507	0,1500	0,1493	0,1486	0,1479	0,1472	0,1465	0,1457	0,1450	0,1443
0,90	0,1436	0,1428	0,1421	0,1414	0,1406	0,1399	0,1391	0,1384	0,1376	0,1368

Окончание таблицы F.1

Первые два десятичных знака $Q\sqrt{3}/2$	Третий десятичный знак $Q\sqrt{3}/2$									
	0,000	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009
	\hat{p}									
0,91	0,1361	0,1353	0,1345	0,1338	0,1330	0,1322	0,1314	0,1306	0,1298	0,1290
0,92	0,1282	0,1274	0,1266	0,1257	0,1249	0,1241	0,1232	0,1224	0,1215	0,1207
0,93	0,1198	0,1189	0,1181	0,1172	0,1163	0,1154	0,1145	0,1136	0,1127	0,1118
0,94	0,1108	0,1099	0,1089	0,1080	0,1070	0,1061	0,1051	0,1041	0,1031	0,1021
0,95	0,1011	0,1001	0,990	0,980	0,0969	0,0959	0,0948	0,0937	0,0926	0,0915
0,96	0,0903	0,0892	0,880	0,0869	0,0857	0,0845	0,0832	0,0820	0,807	0,0795
0,97	0,0782	0,0768	0,0755	0,0741	0,0727	0,0713	0,0699	0,0684	0,0669	0,0653
0,98	0,0638	0,0621	0,0605	0,0588	0,0570	0,0552	0,0533	0,0514	0,0494	0,0473
0,99	0,0451	0,0427	0,0403	0,0377	0,0349	0,0318	0,0285	0,0247	0,0201	0,0142
1,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Примечание — Для отрицательных значений Q по таблице определяют оценку для абсолютного значения $Q\sqrt{3}/2$, затем вычитают из 1,0.

**Приложение G
(обязательное)**

Одноступенчатые планы формы p^*

Таблица G.1 — Максимально допустимые значения p^* оценки доли несоответствующих единиц продукции процесса для объемов выборки 3 и 4, s-метод

Жесткость контроля	Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)					
		1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
		p^*					
Усиленный	B	—	—	—	—	0,1925	0,2550
	C	—	—	—	0,0860	—	—
Нормальный	B	—	—	—	0,1925	0,2550	0,3047
	C	—	—	0,0860	—	—	—
Ослабленный	B-D	—	0,1925	0,2167	0,2550	0,3047	0,4879
	E	0,0860	—	—	—	—	—

**Приложение Н
(обязательное)**

Значения c_U для верхней контрольной границы выборочного стандартного отклонения

Таблица Н.1 — Значения c_U верхней контрольной границы выборочного стандартного отклонения

Объем выборки n	c_U	Объем выборки n	c_U	Объем выборки n	c_U	Объем выборки n	c_U	Объем выборки n	c_U	Объем выборки n	c_U
3	2,2968	27	1,3616	51	1,2600	82	1,2039	124	1,1652	213	1,1256
4	2,0647	28	1,3548	52	1,2574	83	1,2026	125	1,1645	214	1,1253
5	1,9241	29	1,3484	53	1,2549	84	1,2014	126	1,1638	233	1,1200
6	1,8273	30	1,3422	54	1,2525	85	1,2002	127	1,1632	239	1,1185
7	1,7555	31	1,3364	55	1,2501	88	1,1967	131	1,1606	244	1,1173
8	1,6995	32	1,3309	57	1,2456	89	1,1955	132	1,1600	247	1,1165
9	1,6543	33	1,3257	58	1,2434	90	1,1944	134	1,1588	260	1,1136
10	1,6168	34	1,3206	60	1,2392	92	1,1923	137	1,1570	262	1,1131
11	1,5850	35	1,3159	61	1,2372	93	1,1912	142	1,1542	277	1,1100
12	1,5577	36	1,3113	63	1,2333	94	1,1902	143	1,1537	293	1,1069
13	1,5338	37	1,3069	64	1,2314	96	1,1881	149	1,1505	298	1,1060
14	1,5128	38	1,3027	65	1,2296	99	1,1852	150	1,1500	312	1,1036
15	1,4940	39	1,2986	66	1,2278	101	1,1833	155	1,1475	320	1,1023
16	1,4771	40	1,2947	68	1,2243	102	1,1824	159	1,1456	323	1,1018
17	1,4619	41	1,2910	69	1,2227	105	1,1798	169	1,1412	332	1,1004
18	1,4480	42	1,2874	71	1,2194	108	1,1772	170	1,1408	348	1,0980
19	1,4353	43	1,2839	72	1,2179	110	1,1755	171	1,1404	362	1,0961
20	1,4236	44	1,2806	73	1,2163	111	1,1747	178	1,1375	395	1,0920
21	1,4128	45	1,2773	74	1,2148	112	1,1739	186	1,1345	398	1,0916
22	1,4027	46	1,2742	75	1,2134	115	1,1716	187	1,1341	424	1,0887
23	1,3934	47	1,2712	76	1,2119	116	1,1709	189	1,1334	438	1,0873
24	1,3847	48	1,2683	78	1,2091	117	1,1701	201	1,1293	498	1,0818
25	1,3765	49	1,2654	79	1,2078	120	1,1680	202	1,1290	541	1,0785
26	1,3688	50	1,2627	81	1,2052	122	1,1666	207	1,1274	—	—

Примечание — В таблице приведены значения $\sqrt{\chi_{n-1,\gamma}^2 / (n-1)}$, где $\chi_{n-1,\gamma}^2$ — квантиль χ^2 -распределения с $(n-1)$ степенями свободы и $\gamma = 0,95^{0,1} = 0,994884$.

Приложение I
(обязательное)

Дополнительные значения при переходе на ослабленный контроль

Таблица I.1 — Дополнительные значения контрольного норматива при переходе на ослабленный контроль

Код объема выборки	AQL, %	Контрольный норматив k для AQL, уменьшенного на один шаг		
		s-метод		σ -метод
		k	p^*	k
B	4,0	1,114	0,08502	0,918
C	2,5	1,409	0,03041	1,325
D	1,5	1,601	×	1,562
E	1,0	1,825	×	1,752
F	0,65	2,029	×	2,013
G	0,40	2,209	×	2,161
H	0,25	2,390	×	2,379
J	0,15	2,530	×	2,523
K	0,10	2,689	×	2,667
L	0,065	2,857	×	2,847
M	0,040	2,995	×	2,972
N	0,025	3,143	×	3,131
P	0,015	3,254	×	3,246
Q	0,010	3,385	×	3,382
R	0,010	3,449	×	3,446

Примечание — × — метод не применим.

Примечание — Приведенные значения вычислены так, что вероятность приемки для ближайшего меньшего значения AQL та же, что и вероятность приемки для данного значения AQL. Например, в соответствии с таблицей В.1 для нормального контроля, кода объема выборки В и AQL 4,0 % (s-метод) объем выборки и контрольный норматив составляют $n = 3$, $k = 0,950$. Можно показать, что для уровней несоответствий процесса 4,0 % вероятность приемки составляет 0,964404. Значение следующего меньшего AQL равно 2,5 %. Для обеспечения такой же вероятности приемки 0,964404 для такого же объема выборки ($n = 3$) контрольный норматив s-метода должен быть равен $k = 1,114$. Таким образом, чтобы обеспечить приемку с ближайшим более жестким AQL, выборочное среднее должно быть не менее выборочного стандартного отклонения, уменьшенного на 1,114 внутри поля допуска, а не выборочного стандартного отклонения, умноженного на 0,95, что необходимо для приемки.

Приложение J
(обязательное)

Процедуры определения s и σ

J.1 Процедура определения s

J.1.1 Оценку стандартного отклонения совокупности по выборке обычно обозначают символом s . Ее значение может быть получено по формуле J.1:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}{n-1}}, \quad (\text{J.1})$$

где x_j — значение характеристики качества j единицы продукции в выборке из n элементов в виде десятичной дроби;

\bar{x} — выборочное среднее, т. е.:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_j. \quad (\text{J.2})$$

J.1.2 Формула (J.1) не рекомендуется для вычисления s , поскольку она дает большую ошибку округления. Эквивалентная, но в вычислительном отношении предпочтительная формула:

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{j=1}^n x_j^2 - \left(\sum_{j=1}^n x_j \right)^2}{n(n-1)}}. \quad (\text{J.3})$$

J.1.3 Если изменчивость относительно среднего мала, т. е. s является очень маленьким по сравнению с \bar{x} , формула (J.3) может быть еще улучшена путем вычитания подходящей произвольной постоянной a из всех значений до вычислений s , т. е.

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{j=1}^n (x_j - a)^2 - \left[\sum_{j=1}^n (x_j - a) \right]^2}{n(n-1)}}. \quad (\text{J.4})$$

J.1.4 Многие карманные калькуляторы имеют функцию вычисления стандартного отклонения. Но иногда они при вычислении используют объем выборки n вместо $(n - 1)$. Если планируется применять калькулятор или компьютерную программу, важно проверить, что используемая машиной формула эквивалентна формуле (J.1). Простая проверка должна дать стандартное отклонение трех чисел 0, 1 и 2, равное 1. Объем выборки $n = 3$, выборочное среднее равно 1, отклонения от среднего составляют минус 1, 0 и 1, квадраты отклонений равны 1, 0 и 1, а сумма квадратов отклонений равна 2. Таким образом, в соответствии с уравнением (J.1):

$$s = \sqrt{\frac{2}{2}} = \sqrt{1} = 1. \quad (\text{J.5})$$

Если компьютер или калькулятор ошибочно использует в знаменателе n вместо $(n - 1)$, то результат вычислений будет:

$$s = \sqrt{\frac{2}{3}} = 0,8165.$$

Использование n в знаменателе необходимо избегать, так как иначе критерий приемки искажается и защита потребителя AOQL не обеспечивается.

Примечание — Поучительны расчеты с помощью уравнения (J.3). Для этого примера:

$$s = \sqrt{\frac{3 \cdot (0^2 + 1^2 + 2^2) - (0 + 1 + 2)^2}{3 \cdot (3-1)}} = \sqrt{\frac{3 \cdot (0+1+4) - 3^2}{3 \cdot 2}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 5 - 9}{6}} = \sqrt{\frac{6}{6}} = 1.$$

J.2 Процедура определения σ

J.2.1 Если в соответствии с контрольной картой оказывается, что значение s находится в зоне управляемости, можно предположить, что σ равна квадратному корню средневзвешенных значений s :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m (n_i - 1) s_i^2}{\sum_{i=1}^m (n_i - 1)}}, \quad (\text{J.6})$$

где m — количество партий;

n_i — объем выборки из i партии;

s_i — выборочное среднее отклонение для i партии.

J.2.2 Если объемы выборки для всех партий равны, то вышеприведенную формулу можно упростить:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^m s_i^2}{m}}. \quad (\text{J.7})$$

**Приложение К
(справочное)**

Качество риска потребителя

К.1 Для данного плана выборочного контроля качество риска потребителя — это уровень несоответствия процесса, в соответствии с которым вероятность приемки партии равна 0,10.

К.2 Для s-метода качество риска потребителя является решением относительно p уравнения $F_{n-1, \sqrt{n}k_p}(\sqrt{nk}) = 0,90$, где n — объем выборки, k — контрольный норматив s-метода; K_p — квантиль уровня $(1 - p)$ нормированного нормального распределения; $F_{n-1, \sqrt{n}k_p}(\cdot)$ — функция распределения нецентрального распределения Стьюдента (t-распределения) с $(n - 1)$ степенями свободы и параметром нецентральности $\sqrt{nk}p$.

К.3 Значения качества риска потребителя для планов s-метода приведены в таблицах К.1, К.3 и К.5 для нормального, усиленного и ослабленного контроля соответственно.

К.4 Для σ -метода качество риска потребителя определяют по формуле $\Phi\{(1,2816/\sqrt{n}) - k\}$, где n — объем выборки; k — контрольный норматив σ -метода; $\Phi(\cdot)$ — функция распределения нормированного нормального распределения.

К.5 Значения качества риска потребителя для планов σ -метода приведены в таблицах К.2, К.4 и К.6 для нормального, усиленного и ослабленного контроля соответственно.

Таблица К.1 — Качество риска потребителя (в процентах) для нормального контроля, s-метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	f															
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	53,0	52,3	56,4
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	39,5	36,5	39,9
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	26,4	24,5	27,1	
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	16,7	15,8	17,7	27,8	36,8	44,8
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	11,7	10,7	11,8	18,7	24,8	30,7	41,4
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,37	6,97	7,73	12,2	16,2	20,0	27,6	34,5	
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4,96	4,54	5,01	7,96	10,7	13,1	18,0	22,6	29,4	
J	↓	↓	↓	↓	↓	3,11	2,86	3,18	5,09	6,78	8,41	11,5	14,5	18,7	24,3	
K	↓	↓	↓	↓	2,01	1,85	2,05	3,27	4,39	5,45	7,46	9,39	12,2	15,8	22,0	
L	↓	↓	↓	1,26	1,16	1,29	2,06	2,78	3,43	4,72	5,94	7,71	10,0	13,9	↑	↑
M	↓	↓	0,812	0,743	0,826	1,33	1,77	2,19	3,02	3,79	4,91	6,39	8,91	↑	↑	↑
N	↓	0,515	0,471	0,521	0,830	1,12	1,39	1,91	2,40	3,12	4,05	5,64	↑	↑	↑	↑
P	0,323	0,296	0,328	0,521	0,705	0,873	1,19	1,50	1,95	2,54	3,53	↑	↑	↑	↑	↑
Q	0,207	0,190	0,211	0,336	0,453	0,562	0,766	0,968	1,26	1,63	2,27	↑	↑	↑	↑	↑
R	0,119	0,132	0,209	0,284	0,352	0,481	0,605	0,786	1,02	1,42	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Качество риска потребителя — доля несоответствующих единиц продукции процесса, для которой в среднем 10 % партий будет принято.

Таблица К.2 — Качество риска потребителя (в процентах) для нормального контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
<i>f</i>																
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	51,2	52,8	62,7
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	35,4	35,5	40,2
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	22,2	23,7	27,3	
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	17,0	15,4	16,7	26,4	37,9	47,2
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	10,2	10,3	11,4	18,1	24,6	32,6	43,0
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,59	6,59	7,34	11,8	15,9	20,3	29,1	35,8	
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4,50	4,30	4,85	7,85	10,7	13,2	19,2	23,7	30,2	
J	↓	↓	↓	↓	↓	2,76	2,77	3,12	5,07	6,79	8,33	12,0	15,1	19,4	24,9	
K	↓	↓	↓	↓	1,98	1,80	2,04	3,18	4,39	5,45	7,54	9,76	12,6	16,2	22,3	
L	↓	↓	↓	1,20	1,15	1,25	2,05	2,78	3,43	4,72	6,16	7,95	10,2	14,2	↑	
M	↓	↓	0,840	0,738	0,807	1,32	1,78	2,18	3,02	3,94	5,05	6,55	9,06	↑	↑	
N	↓	0,510	0,469	0,518	0,821	1,11	1,38	1,91	2,48	3,20	4,13	5,73	↑	↑	↑	
P	↓	0,311	0,284	0,317	0,523	0,696	0,865	1,19	1,55	2,00	2,59	3,59	↑	↑	↑	
Q	0,193	0,184	0,206	0,330	0,448	0,562	0,768	0,990	1,29	1,66	2,30	↑	↑	↑	↑	
R	0,116	0,131	0,204	0,282	0,352	0,480	0,616	0,803	1,04	1,45	↑	↑	↑	↑	↑	

Примечание — Качество риска потребителя — доля несоответствующих единиц продукции процесса, для которой в среднем 10 % партий будет принято.

Таблица К.3 — Качество риска потребителя (в процентах) при усиленном контроле, s -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
<i>f</i>																
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	53,0	52,3
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	39,5	36,5	39,9
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	26,4	24,5	27,1	41,4
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	16,7	15,8	17,7	27,8	36,8	
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	11,7	10,7	11,8	18,7	24,8	30,7	
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,37	6,97	7,73	12,2	16,2	20,0	27,6		
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4,96	4,54	5,01	7,96	10,7	13,1	18,0	24,9	
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,11	2,86	3,18	5,09	6,78	8,41	11,5	15,9	21,5	
K	↓	↓	↓	↓	↓	2,01	1,85	2,05	3,27	4,39	5,45	7,46	10,3	14,0	19,3	
L	↓	↓	↓	↓	1,26	1,16	1,29	2,06	2,78	3,43	4,72	6,52	8,85	12,2	↑	
M	↓	↓	↓	0,812	0,743	0,826	1,33	1,77	2,19	3,02	4,17	5,68	7,85	↑	↑	
N	↓	↓	0,515	0,471	0,521	0,830	1,12	1,39	1,91	2,64	3,58	4,97	↑	↑	↑	
P	↓	↓	0,323	0,296	0,328	0,521	0,705	0,873	1,19	1,66	2,25	3,11	↑	↑	↑	
Q	↓	0,207	0,190	0,211	0,336	0,453	0,562	0,766	1,06	1,44	2,00	↑	↑	↑	↑	
R	0,116	0,119	0,132	0,209	0,284	0,352	0,481	0,666	0,906	1,25	↑	↑	↑	↑	↑	

Примечание — Качество риска потребителя — доля несоответствующих единиц продукции процесса, для которой в среднем 10 % партий будет принято.

Таблица К.4 — Качество риска потребителя (в процентах) при усиленном контроле, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	<i>f</i>															
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	51,2	52,8
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	35,4	35,5	40,2
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	22,2	23,7	27,3	42,2
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	17,0	15,4	16,7	26,4	37,9
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	10,2	10,3	11,4	18,1	24,6	32,6
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,59	6,59	7,34	11,8	15,9	20,3	29,1	
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4,50	4,30	4,85	7,85	10,7	13,2	19,2	26,0	
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	2,76	2,77	3,12	5,07	6,79	8,33	12,0	16,7	22,1	
K	↓	↓	↓	↓	↓	1,98	1,80	2,04	3,18	4,39	5,45	7,54	10,7	14,4	19,72	
L	↓	↓	↓	↓	↓	1,20	1,15	1,25	2,05	2,78	3,43	4,72	6,75	9,10	12,5	↑
M	↓	↓	↓	↓	0,840	0,738	0,807	1,32	1,78	2,18	3,02	4,31	5,83	7,99	↑	↑
N	↓	↓	↓	0,510	0,469	0,518	0,821	1,11	1,38	1,91	2,72	3,67	5,05	↑	↑	↑
P	↓	↓	0,311	0,284	0,317	0,507	0,696	0,865	1,19	1,71	2,30	3,16	↑	↑	↑	↑
Q	↓	0,193	0,184	0,206	0,330	0,448	0,562	0,768	1,10	1,47	2,03	↑	↑	↑	↑	↑
R	0,115	0,116	0,1314	0,204	0,282	0,352	0,480	0,684	0,924	1,27	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Качество риска потребителя — доля несоответствующих единиц продукции процесса, для которой в среднем 10 % партий будет принято.

Таблица К.5 — Качество риска потребителя (в процентах) для ослабленного контроля, s -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	<i>f</i>															
B–D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	53,0	49,2	52,3	56,4	61,1
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	39,5	34,1	36,5	39,9	54,1	60,8
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	26,4	23,9	24,5	27,1	41,4	51,2	59,4	
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	16,7	15,8	15,8	17,7	27,8	36,8	44,8	55,7	
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	11,7	10,5	10,7	11,8	18,7	24,8	30,7	41,4	47,2
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,37	6,85	6,97	7,73	12,2	16,2	20,0	27,6	31,0	37,8
K	↓	↓	↓	↓	↓	4,96	4,48	4,54	5,01	7,96	10,7	13,1	18,0	22,6	24,9	29,4
L	↓	↓	↓	↓	3,11	2,84	2,86	3,18	5,09	6,78	8,41	11,5	14,5	18,7	24,3	↑
M	↓	↓	↓	2,01	1,82	1,85	2,05	3,27	4,39	5,45	7,46	8,45	10,3	12,2	↑	↑
N	↓	↓	1,26	1,16	1,16	1,29	2,06	2,78	3,43	4,72	5,31	6,52	7,71	↑	↑	↑
P	↓	0,812	0,745	0,743	0,826	1,33	1,77	2,19	3,02	3,40	4,17	4,91	↑	↑	↑	↑
Q	0,515	0,473	0,471	0,521	0,830	1,12	1,39	1,91	2,15	2,64	3,12	↑	↑	↑	↑	↑
R	0,297	0,296	0,328	0,521	0,705	0,873	1,19	1,35	1,66	1,95	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Качество риска потребителя — доля несоответствующих единиц продукции процесса, для которой в среднем 10 % партий будет принято.

ГОСТ Р ИСО 3951-1—2015

Таблица К.6 — Качество риска потребителя (в процентах) для ослабленного контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	<i>f</i>															
B-D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	51,2	48,5	52,8	62,7	63,3
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	35,4	31,8	35,5	40,2	58,1	62,8
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	22,2	22,9	23,7	27,3	42,2	55,3	61,1
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	17,0	14,5	15,4	16,7	26,4	37,9	47,2	56,8
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	10,2	9,61	10,3	11,4	18,1	24,6	32,6	43,0	48,5
J	↓	↓	↓	↓	↓	7,59	6,71	6,59	7,34	11,8	15,9	20,3	29,1	32,5	39,0	
K	↓	↓	↓	↓	4,50	4,30	4,30	4,85	7,85	10,7	13,2	19,2	21,4	26,0	30,2	
L	↓	↓	↓	↓	2,76	2,69	2,77	3,12	5,07	6,79	8,33	12,0	13,7	16,7	19,3	↑
M	↓	↓	↓	1,98	1,73	1,80	2,04	3,18	4,39	5,45	7,54	8,86	10,7	12,6	↑	↑
N	↓	↓	1,20	1,18	1,15	1,25	2,05	2,78	3,43	4,72	5,54	6,75	7,95	↑	↑	↑
P	↓	0,840	0,743	0,738	0,807	1,32	1,78	2,18	3,02	3,47	4,31	5,05	↑	↑	↑	↑
Q	0,510	0,467	0,469	0,518	0,821	1,11	1,38	1,91	2,16	2,72	3,20	↑	↑	↑	↑	↑
R	0,292	0,284	0,317	0,523	0,696	0,865	1,19	1,36	1,71	2,00	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Качество риска потребителя — доля несоответствующих единиц продукции процесса, для которой в среднем 10 % партий будет принято.

Приложение L
(справочное)

Риск изготовителя

L.1 Риск изготовителя — это вероятность неприемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL, т. е. единица минус вероятность приемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL.

L.2 Для s-метода риск изготовителя равен $F_{n-1, \sqrt{n}K_p}(\sqrt{nk})$, где n — объем выборки, p — AQL, выраженный в виде доли несоответствующих единиц продукции; k — контрольный норматив s-метода, K_p — квантиль уровня $(1 - p)$ нормированного нормального распределения, а $F_{n-1, \sqrt{n}K_p}(\cdot)$ — функция распределения нецентрального распределения Стьюдента (t-распределения) с $(n - 1)$ степенями свободы и параметром нецентральности $\sqrt{n}K_p$.

L.3 Значения риска изготовителя для планов s-метода приведены в таблицах L.1, L.3 и L.5 для нормального, усиленного и ослабленного контроля соответственно.

L.4 Для σ -метода риск изготовителя равен $\Phi\{\sqrt{n}(k - K_p)\}$, где n — объем выборки, p — AQL, выраженный в виде доли несоответствующих единиц продукции, k — контрольный норматив σ -метода, K_p — квантиль уровня $(1 - p)$ нормированного нормального распределения, $\Phi(\cdot)$ — функция нормированного нормального распределения.

L.5 Значения риска изготовителя для планов σ -метода приведены в таблицах L.2, L.4 и L.6 для нормального, усиленного и ослабленного контроля соответственно.

Таблица L.1 — Риск изготовителя (в процентах) для нормального контроля, s-метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	f															
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	10,8	7,46	8,93
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	12,2	8,00	10,8	5,82
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	10,8	7,52	10,3	8,74	2,50	
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	10,3	6,88	10,4	9,07	4,62	3,18	
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	10,8	7,12	8,54	8,14	3,77	3,34	0,908	
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	9,81	7,62	9,99	7,49	3,94	3,35	1,45	1,10	
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	9,88	6,98	9,99	7,95	3,37	3,07	1,21	1,30	0,853	
J	↓	↓	↓	↓	↓	8,91	6,61	9,63	8,64	3,91	2,71	1,26	1,28	1,27	1,13	
K	↓	↓	↓	↓	9,16	5,79	9,08	7,65	3,99	3,14	0,891	1,12	1,01	1,48	0,568	
L	↓	↓	↓	9,45	6,29	8,16	7,54	3,78	3,51	1,24	0,891	1,08	1,37	1,05	↑	
M	↓	↓	9,01	6,54	8,99	6,77	3,51	3,12	1,39	1,19	0,685	1,23	0,787	↑	↑	
N	↓	8,76	6,26	9,48	7,30	2,97	2,98	1,20	1,43	1,07	0,803	0,741	↑	↑	↑	
P	8,47	5,32	8,68	7,20	3,74	2,93	0,806	1,10	1,07	1,66	0,759	↑	↑	↑	↑	
Q	6,00	7,90	7,07	3,52	3,35	1,14	0,821	1,05	1,42	1,18	↑	↑	↑	↑	↑	
R																

Примечание — Риск изготовителя — это вероятность неприемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL.

Таблица L.2 — Риск изготовителя (в процентах) для нормального контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
<i>f</i>																
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,57	2,96	6,72
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,17	3,59	6,06	4,54
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	6,33	2,89	6,37	4,81	2,86
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,17	3,94	6,29	4,62	2,81	2,74
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,65	4,32	5,42	4,66	1,89	2,80	0,865
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,44	4,96	6,87	4,66	2,04	2,09	1,41	1,15
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	7,47	4,68	7,35	5,48	1,98	1,86	1,26	1,38	0,871
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	6,69	4,70	7,38	6,40	2,56	1,59	1,05	1,25	1,32	1,24
K	↓	↓	↓	↓	↓	7,32	4,16	7,17	5,56	2,74	2,10	0,572	1,08	1,06	1,58	0,602
L	↓	↓	↓	↓	7,64	4,82	6,30	5,80	2,67	2,48	0,788	0,854	1,09	1,39	1,07	↑
M	↓	↓	↓	7,52	5,16	7,26	5,29	2,56	2,19	0,933	1,17	0,682	1,28	0,829	↑	↑
N	↓	↓	7,30	5,02	7,95	5,82	2,04	2,12	0,844	1,36	1,07	0,808	0,774	↑	↑	↑
P	↓	6,70	4,77	7,55	6,30	2,64	1,82	0,832	1,23	1,42	1,46	0,481	↑	↑	↑	↑
Q	7,06	4,16	7,25	5,85	2,84	2,26	0,578	1,02	1,07	1,69	0,776	↑	↑	↑	↑	↑
R	4,89	6,71	5,76	2,73	2,68	0,830	0,738	1,04	1,43	1,20	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Риск изготовителя — это вероятность неприемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL.

Таблица L.3 — Риск изготовителя (в процентах) для усиленного контроля, s -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
<i>f</i>																
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	17,6	14,7
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	19,0	16,7	21,7
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	18,1	15,7	22,7	18,6
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	16,2	15,8	22,4	20,7	13,4
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	17,3	13,9	20,6	18,7	13,2	13,0
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	17,2	15,4	19,7	18,8	13,1	15,0	9,41
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	16,9	15,7	20,8	16,8	12,7	13,6	10,2	5,66
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	16,4	14,9	22,1	18,8	11,4	13,8	9,92	7,33	5,18
K	↓	↓	↓	↓	↓	↓	15,1	14,3	20,7	19,0	12,5	11,6	9,13	6,21	6,13	4,11
L	↓	↓	↓	↓	↓	16,1	13,1	20,5	18,4	13,7	13,8	7,85	6,26	5,82	6,19	↑
M	↓	↓	↓	↓	16,5	14,2	18,7	18,1	12,6	14,8	9,52	4,65	5,34	5,00	↑	↑
N	↓	↓	↓	15,9	15,0	20,5	16,3	12,3	13,8	10,7	6,36	3,84	4,76	↑	↑	↑
P	↓	↓	15,7	14,5	21,8	18,2	11,2	13,9	10,1	7,75	6,00	3,38	↑	↑	↑	↑
Q	↓	14,5	13,9	20,5	18,7	12,4	11,5	9,18	6,35	6,64	4,86	↑	↑	↑	↑	↑
R	12,4	12,9	20,4	18,1	13,5	13,8	7,80	6,33	6,01	6,68	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Риск изготовителя — это вероятность неприемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL.

Таблица L.4 — Риск изготовителя (в процентах) для усиленного контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
<i>f</i>																
B	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	8,17	7,75
C	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	13,6	10,2
D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	13,4	10,5	17,2
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	12,5	11,5	17,4
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,1	10,2	16,5
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,3	12,0	16,1
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,4	12,6	17,7
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,1	12,3	19,3
K	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	13,0	12,0	18,3
L	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,1	11,1	18,2
M	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,7	12,3	16,7
N	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,2	13,3	18,7
P	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	14,2	12,7	20,1
Q	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	13,0	12,3	18,8
R	11,0	11,4	18,9	16,5	12,0	12,4	6,74	6,24	5,96	6,67	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Риск изготовителя — это вероятность неприемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL.

Таблица L.5 — Риск изготовителя (в процентах) для ослабленного контроля, s -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
<i>f</i>																
B-D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,77	2,70
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4,92	2,65
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	4,28	3,18
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,37
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,98
J	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,98
K	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,98
L	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,98
N	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,98
P	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,98
Q	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	3,30	3,98
R	2,19	1,89	2,30	3,30	2,65	0,743	0,349	0,074	0,256	0,419	1,07	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Риск изготовителя — это вероятность неприемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL.

Таблица L.6 — Риск изготовителя (в процентах) для ослабленного контроля, σ -метод

Код объема выборки	AQL (% несоответствующих единиц продукции)															
	0,01	0,015	0,025	0,04	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10,0
	f															
B-D	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	0,570	0,519	0,913	2,87	0,367
E	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1,80	0,601	1,16	1,88	1,55	0,065
F	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1,56	1,18	1,14	2,08	1,42	0,772	0,217	
G	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1,72	1,35	1,49	1,68	1,27	0,561	0,560	0,021	
H	↓	↓	↓	↓	↓	↓	1,57	1,12	1,54	1,90	1,15	0,307	0,439	0,081	0,222	
J	↓	↓	↓	↓	↓	1,58	1,46	1,56	2,36	1,59	0,278	0,263	0,116	0,359	0,323	
K	↓	↓	↓	↓	1,64	1,21	1,51	2,23	1,80	0,438	0,173	0,105	0,275	0,443	0,871	
L	↓	↓	↓	↓	1,55	1,37	1,36	2,36	1,88	0,524	0,234	0,054	0,278	0,418	1,32	↑
M	↓	↓	↓	1,59	1,36	1,55	2,06	1,57	0,447	0,293	0,042	0,185	0,326	1,06	↑	↑
N	↓	↓	1,47	1,53	1,72	2,25	1,49	0,456	0,266	0,047	0,261	0,235	1,09	↑	↑	↑
P	↓	1,46	1,44	1,61	2,50	1,82	0,361	0,240	0,039	0,230	0,327	0,682	↑	↑	↑	↑
Q	1,51	1,26	1,62	2,43	1,84	0,407	0,181	0,038	0,158	0,412	1,07	↑	↑	↑	↑	↑
R	1,44	1,31	2,31	1,67	0,498	0,258	0,026	0,161	0,368	1,42	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Примечание — Риск изготовителя — это вероятность неприемки партии, когда доля несоответствующих единиц продукции процесса равна AQL.

Приложение М
(справочное)

Оперативные характеристики для σ -метода

М.1 Формулы для вероятности приемки

Точная вероятность приемки партии для единственной границы поля допуска в виде доли несоответствующих единиц продукции процесса p описывается формулой:

$$P_a = \Phi[\sqrt{n}(K_p - k)],$$

где $\Phi(\cdot)$ — функция нормированного нормального распределения;

n — объем выборки;

K_p — квантиль уровня $(1 - p)$ нормированного нормального распределения;

k — контрольный норматив σ -метода.

М.2 Пример

Пример — Необходимо вычислить вероятность приемки с уровнем несоответствий процесса в 2,5 % несоответствующих единиц продукции для плана σ -метода с AQL 1,0 % и кодом объема выборки М при нормальном контроле. По таблице С.1 (приложение С) для кода объема выборки М и AQL 1,0 % объем выборки и контрольный норматив равны соответственно $n = 39$ $k = 1,963$. Доля несоответствующих единиц продукции рассматриваемого процесса $p = 0,025$. По таблицам нормированного нормального распределения $K_p = 1,960$. Следовательно,

$$P_a = \Phi\{\sqrt{39}(1,960 - 1,963)\} = \Phi(-0,187).$$

В соответствии с таблицей нормированного нормального распределения $P_a = 0,4925$.

М.3 Сравнение с табличным значением для s-метода

Полезно знать, что вероятность приемки для σ -метода оценивают достаточно грубо по сравнению с соответствующей вероятностью приемки для s-метода. Из колонки таблицы 12 для AQL = 1,0 % видно, что уровень несоответствий процесса $p = 0,0243$ соответствует вероятности приемки $P_a = 0,50$.

Приложение N
(справочное)

**Оценка доли несоответствующих единиц продукции процесса
для объемов выборки 3 и 4, s-метод**

N.1 Общая формула для объема выборки n

Общая формула оценки доли несоответствующих единиц продукции процесса за пределами поля допуска, когда стандартное отклонение процесса неизвестно:

$$\hat{p} = B_{(n-2)/2} \left\{ \frac{1}{2} \left(1 - Q \frac{\sqrt{n}}{n-1} \right) \right\}, \quad (\text{N.1})$$

где n — объем выборки;

Q — статистика качества;

$B_{(n-2)/2}(\cdot)$ — функция симметричного бета-распределения с двумя параметрами, равными $(n-2)/2$.

N.2 Формула для объема выборки 3

Если $n = 3$, оценка принимает вид:

$$\hat{p} = B_{1/2} \left\{ \frac{1}{2} \left(1 - Q \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\}. \quad (\text{N.2})$$

Теперь

$$B_{1/2}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ \int_0^x t^{-\frac{1}{2}}(1-t)^{-\frac{1}{2}} dt, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), & \\ 1, & \text{если } x > 1, \end{cases} \quad (\text{N.3})$$

где $B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) / \Gamma\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi} / 1 = \pi$,

где $\Gamma(\cdot)$ — гамма-функция. Если $t = \sin^2\theta$, формула (N.3) принимает вид:

$$B_{1/2}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ \frac{2}{\pi} \int_0^{\arcsin(\sqrt{x})} d\theta, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{если } x > 1. \end{cases} \quad (\text{N.4})$$

Подстановка (N.4) в (N.2) дает:

$$\hat{p} = \begin{cases} 0, & \text{если } Q > 2/\sqrt{3}, \\ \frac{2}{\pi} \arcsin \left\{ \sqrt{(1 - Q\sqrt{3}/2)/2} \right\}, & \text{если } -2/\sqrt{3} \leq Q \leq 2/\sqrt{3}, \\ 1, & \text{если } Q < -2/\sqrt{3}. \end{cases} \quad (\text{N.5})$$

Значения \hat{p} приведены в приложении F.

N.3 Формула для объема выборки 4

Если $n = 4$, оценка принимает вид:

$$\hat{p} = B_1 \left\{ \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{3} Q \right) \right\} = B_1 \{ 0,5 - Q/3 \}. \quad (\text{N.6})$$

Тогда

$$B_1(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ \int_0^x \frac{dt}{B(1,1)}, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{если } x > 1, \end{cases} \quad (\text{N.7})$$

где $B(1,1) = \Gamma(1) \Gamma(1) / \Gamma(1+1) = 1$.

Уравнение (N.7) поэтому можно записать в следующем виде:

$$B_1(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ x, & \text{если } 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & \text{если } x > 1. \end{cases} \quad (\text{N.8})$$

Следовательно, подстановкой (N.8) в (N.6) получаем:

$$\hat{p} = \begin{cases} 0, & \text{если } Q > 1,5, \\ 0,5 - Q/3, & \text{если } -1,5 \leq Q \leq 1,5, \\ 1, & \text{если } Q < -1,5. \end{cases}$$

Приложение О
(обязательное)

Изменчивость результатов измерений

О.1 Общие положения

Основные таблицы, приведенные в настоящем стандарте, основаны на предположении, что истинные значения характеристики X подчиняются нормальному распределению с неизвестным средним процессом μ и известным или неизвестным стандартным отклонением процесса σ . Кроме того, сделано предположение о том, что величина X может быть измерена без погрешности, т. е. что результатом измерения величины характеристики единицы продукции с истинным значением x_i является x_i . В данном приложении показано, как могут быть использованы таблицы при наличии погрешностей измерения.

При наличии погрешности результаты измерений величины с истинным значением x_i отличаются от x_i . Приняты предположения:

- метод измерений является несмещенным, т. е. математическое ожидание ошибки измерений равно нулю;
- ошибка измерений, создающая наблюдаемую вариацию процесса, не зависит от фактического стандартного отклонения процесса;
- ошибка измерений подчиняется нормальному распределению с известным или неизвестным стандартным отклонением σ_m .

Из этого следует, что распределение результатов измерений является нормальным со средним μ и стандартным отклонением:

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma^2 + \sigma_m^2}. \quad (\text{O.1})$$

Очевидно, что σ_{total} всегда больше σ при наличии ошибки измерений.

Если известно, что $\sigma_m < \sigma/10$, т. е. отношение $\gamma = \sigma_m/\sigma$ стандартного отклонения ошибки измерений к стандартному отклонению процесса меньше 0,1, общее стандартное отклонение результатов измерений имеет вид:

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma^2 + (0,1\sigma)^2} = \sigma\sqrt{1+0,01} = 1,005\sigma. \quad (\text{O.2})$$

Стандартное отклонение увеличилось менее чем на 0,5 %, т. е. незначительно, и следовательно, планы выборочного контроля можно не адаптировать для учета ошибки измерений.

В случаях, когда $\sigma_m \geq 0,1\sigma$, планы выборочного контроля, приведенные в настоящем стандарте, необходимо использовать со следующими изменениями:

1. Необходимо увеличить объем выборки n , чтобы компенсировать увеличение изменчивости без изменения k или p^* .
2. Если стандартное отклонение процесса σ известно, необходимо использовать значение σ при вычислении статистики $(\bar{x} \pm k\sigma)$ или \hat{p} , в противном случае следует использовать оценку σ при вычислении статистики $(\bar{x} \pm ks)$ или \hat{p} .

Более подробная информация приведена ниже.

О.2 Стандартное отклонение процесса σ и стандартное отклонение ошибки измерений σ_m известны

1. Объем выборки n плана выборочного контроля следует увеличить до величины:

$$n^* = n(1 + \gamma^2). \quad (\text{O.3})$$

2. Необходимо использовать стандартное отклонение процесса σ при вычислении статистики $(\bar{x} \pm k\sigma)$ или \hat{p} .

О.3 Стандартное отклонение процесса неизвестно, а стандартное отклонение ошибки измерений известно

1. Необходимо увеличить объем выборки n плана выборочного контроля до величины:

$$n^* = n(1 + \tilde{\gamma}^2), \quad (\text{O.4})$$

где $\tilde{\gamma}$ — оценка верхней границы $\gamma = \sigma_m/\sigma$.

Примечание — Если $\tilde{\gamma}$ является завышенной оценкой ($\tilde{\gamma}$ больше γ), план выборочного контроля лучше, чем необходимый, т. е. соответствующая ему вероятность приемки больше необходимой для $p < p_{50\%}$ и меньше необходимой для $p > p_{50\%}$. Следовательно, завышенное значение оценки γ гарантирует план выборочного контроля лучше необходимого.

2. Следует использовать оценку стандартного отклонения процесса:

$$s^* = \sqrt{s^2 - \sigma_m^2} \quad (O.5)$$

вместо s при вычислении статистики $(\bar{x} \pm ks)$ или \hat{p} .

Если $s^2 - \sigma_m^2 < 0$, следует использовать $s^* = 0$.

О.4 Стандартное отклонение процесса σ и стандартное отклонение ошибки измерений σ_m неизвестны

Увеличив объем выборки n в соответствии с формулой (O.4), выполняют повторные (или многократные) измерения на каждой единице продукции выборки и используют результат измерений для определения оценки стандартного отклонения процесса отдельно от стандартного отклонения ошибок измерения, как показано ниже. Используют эту оценку вместо s при вычислении статистики $(\bar{x} \pm ks)$ или \hat{p} .

Оценка стандартных отклонений процесса и ошибки измерения.

Пусть x_{ij} — измерение на i единице продукции, \bar{x}_i — среднее для i единицы продукции, \bar{x} — общее среднее, n_i — количество измерений на i единице продукции. Общая сумма квадратов отклонений результатов измерений от их общего среднего может быть разделена на следующие составляющие:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i + \bar{x}_i - \bar{x})^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} [(x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + 2(x_{ij} - \bar{x}_i)(\bar{x}_i - \bar{x})] = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum_{i=1}^n n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + 2 \sum_{i=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x}) \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum_{i=1}^n n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum_{i=1}^n n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \\ &= W + B, \end{aligned} \quad (O.6)$$

где W — сумма квадратов отклонений результатов измерений на i единице продукции;

B — сумма квадратов отклонений между элементами выборки.

Математическое ожидание этих сумм квадратов имеет вид:

$$E(W) = \sigma_m^2 \sum_{i=1}^n (n_i - 1) = \sigma_m^2 (N - n), \quad (O.7)$$

где $N = \sum_{i=1}^n n_i$ — общее количество наблюдений,

$$E(B) = \sigma_m^2 (n - 1) + (N - n) \sigma^2. \quad (O.8)$$

Следовательно, оценка σ_m^2 имеет вид:

$$\hat{\sigma}_m^2 = W / (N - n), \quad (O.9)$$

а оценка σ^2 имеет вид:

$$s^2 = \hat{\sigma}^2 = [B - (n - 1)\hat{\sigma}_m^2] / (N - n), \quad (O.10)$$

Пример

Верхняя граница поля допуска детали при ее производстве равна 13,05 см. Стандартное отклонение процесса σ и стандартное отклонение ошибки измерений σ_m неизвестны, но из предыдущего опыта известно, что отношение σ_m / σ больше 0,1, но меньше 0,2. Необходимо провести контроль партии деталей объема 1000. Должен быть установлен нормальный контроль с AQL 0,15 %.

В соответствии с таблицей А.1 код объема выборки J. Поскольку для контроля задана одна граница поля допуска, может быть использована форма k. В соответствии с таблицей В.1 план выборочного контроля для AQL 0,15 % при отсутствии ошибок измерений $n = 23$, $k = 2,425$.

Так как σ_m / σ превышает 0,1, необходимо подобрать объем выборки для учета неопределенности измерений.

В присутствии худшей ошибки измерений соответствующий объем выборки (формула O.3) имеет вид:

$$n^* = n(1 + \hat{\rho}^2) = 23(1 + (0,2)^2) = 23 \times 1,04 = 23,92.$$

Объем выборки должен быть целым числом и обеспечивать необходимую защиту AQL. Поэтому n^* округлен до $n^* = 24$. Случайная выборка объема 24 отобрана из следующей партии, и для оценки неопределенности измерений каждая деталь измерена дважды. Результаты для выборки от первой партии следующие:

Таблица

i	x_{i1}	x_{i2}	i	x_{i1}	x_{i2}	i	x_{i1}	x_{i2}	i	x_{i1}	x_{i2}	i	x_{i1}	x_{i2}
1	12,9972	12,9997	6	13,0231	13,0219	11	12,9562	12,9621	16	12,9578	12,9527	21	13,0009	12,9993
2	12,9848	12,9731	7	12,9930	12,9937	12	12,9886	12,9867	17	12,9765	12,9674	22	13,0034	12,9945
3	12,9646	12,9630	8	12,9589	12,9439	13	13,0071	13,0083	18	12,9991	13,0010	23	12,9651	12,9625
4	12,9543	12,9539	9	12,9589	12,9524	14	12,9787	12,9738	19	13,0029	13,0067	24	12,9865	12,9852
5	12,9763	12,9802	10	13,0150	13,0164	15	12,9274	0,9277	20	12,9688	12,9762			

Точность последующих вычислений может быть улучшена вычитанием произвольной постоянной, которая сокращает количество значащих цифр. Обозначим константу c и установим $c = 12,9$. Полученные значения $y_{ij} = x_{ij} - 12,9$ приведены ниже.

Таблица

i	y_{i1}	y_{i2}	i	y_{i1}	y_{i2}	i	y_{i1}	y_{i2}	i	y_{i1}	y_{i2}	i	y_{i1}	y_{i2}
1	0,0972	0,0997	6	0,1231	0,1219	11	0,0562	0,0621	16	0,0578	0,0527	21	0,1009	0,0993
2	0,0848	0,0711	7	0,0930	0,0937	12	0,0886	0,0867	17	0,0765	0,0674	22	0,1034	0,0945
3	0,0646	0,0630	8	0,0589	0,0439	13	0,1071	0,1083	18	0,0991	0,1010	23	0,0651	0,0625
4	0,0543	0,0539	9	0,0589	0,0524	14	0,0787	0,0738	19	0,1029	0,0992	24	0,0865	0,0852
5	0,0763	0,0802	10	0,1150	0,1164	15	0,0274	0,0277	20	0,0688	0,0762			

Сумма y_{ij} : $\sum_{i=1}^{24} \sum_{j=1}^2 y_{ij} = 3,8399$.

Типовое среднее значение $\bar{y} = 3,8399 / 48 = 0,079998$.

Следовательно, выборочное среднее x : значение $\bar{x} = c + \bar{y} = 12,9 + 0,079998 = 12,979998$.

Общая сумма квадратов y : $T = \sum_{i=1}^{24} \sum_{j=1}^2 y_{ij}^2 = 0,33279115$.

Общая сумма квадратов T отклонений от общего выборочного среднего:

$$\sum_{i=1}^{24} \sum_{j=1}^2 y_{ij}^2 - \sum_{i=1}^{24} \left[\left(\sum_{j=1}^2 y_{ij} \right)^2 / 2 \right] \quad (O.11)$$

$$= 0,33279115 - 0,30718400 = 0,02560715.$$

Сумма квадратов в пределах единиц продукции W имеет вид:

$$\begin{aligned} W &= \sum_{i=1}^{24} \sum_{j=1}^2 (y_{ij} - y_{i\bar{j}})^2 = \\ &= \sum_{i=1}^{24} \sum_{j=1}^2 y_{ij}^2 - \sum_{i=1}^{24} \left(\sum_{j=1}^2 y_{ij} \right)^2 / 2 = \end{aligned} \quad (O.12)$$

$$= 0,33279115 - 0,33240752 = 0,00038363.$$

Разность общей суммы квадратов T и суммы квадратов в пределах единиц продукции W имеет вид:

$$\begin{aligned} B &= T - W = \\ &= 0,02560715 - 0,00038363 = \\ &= 0,02522352. \end{aligned} \quad (O.13)$$

Оценка дисперсии стандартного отклонения погрешностей измерений имеет вид:

$$\hat{\sigma}_m^2 = W/(N-n) = 0,000\ 383\ 63 / (48 - 24) = 0,000\ 015\ 984\ 6.$$

Оценка дисперсии стандартного отклонения процесса имеет вид:

$$\begin{aligned} s^2 = \hat{\sigma}^2 &= [B - (n-1)\hat{\sigma}_m^2] / (N-n) = \\ &= [0,02522352 - 23 \cdot 0,000015\ 9846] / (48 - 24) = \\ &= 0,02485587 / 24 = 0,00103566. \end{aligned}$$

Таким образом, оценка стандартного отклонения процесса имеет вид:

$$s = \hat{\sigma} = \sqrt{0,00103566} = 0,032182.$$

$$U - 2,419s = 13,05 - 2,425 \cdot 0,032\ 182 = 12,972.$$

Так как $\bar{x} = 12,980 > 12,972$, партия не принята.

Приложение ДА
(справочное)Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 2859-1:1999	IDT	ГОСТ Р ИСО 2859-1—2007 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества»
ИСО 2859-2:1985	IDT	ГОСТ Р 50779.72-99—1999 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 2. Планы выборочного контроля отдельных партий на основе предельного качества L_Q »
ИСО 3534-1:2006	—	*
ИСО 3534-2:2006	—	*
ИСО 3951-2:2006	IDT	ГОСТ Р ИСО 3951-2—2009 «Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 2. Общие требования к одноступенчатым планам на основе AQL при контроле последовательных партий по независимым характеристикам качества»
<p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.</p> <p>Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: IDT — идентичный стандарт.</p>		

Библиография

- [1] Bowker A.H., & Goode H.P. *Sampling Inspection by Variables*. McGraw-Hill, 1952
- [2] Bowker A.H., & Lieberman G.J. *Engineering Statistics*. Prentice-Hall, 1972
- [3] Burr I.W. *Engineering Statistics and Quality Control*. McGraw-Hill, 1953
- [4] Duncan A.J. *Quality Control and Industrial Statistics*. Richard D, Irwin, Inc, 1965
- [5] Gob R. 2001), *Methodological Foundations of Statistical Lot Inspection*, pp. 3—24, In: Lenz, H.J. and Wilrich, P.-Th. [Editors], *Frontiers in Statistical Quality Control 6*, Physica-Verlag, Heidelberg; New York
- [6] Grant E.L., & Leavenworth R.S. *Statistical Quality Control*. McGraw-Hill, 1972
- [7] Hahn G.H., & Shapiro S.S. *Statistical Models in Engineering*. John Wiley, 1967
- [8] ISO 31-11, Mathematical signs and symbols for use in the physical sciences and technology
- [9] ISO 2854, Statistical interpretation of data — Techniques of estimation and tests relating to means and variances
- [10] ISO 2859-0, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 0: Introduction to the ISO 2859 attribute sampling system
- [11] ISO 5479:1997, Statistical interpretation of data — Tests for departure from the normal distribution
- [12] ISO 16269-3, Guide to statistical interpretation of data — Part 3: Tests for departure from the normal distribution (in development)
- [13] ISO 16269-4, Statistical interpretation of data — Part 4: Detection and treatment of outliers
- [14] ISO 5725-2, Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method
- [15] ISO 7870, Control charts — General guide and introduction
- [16] ISO 8258, Shewhart control charts
- [17] ISO 10576-1:2003, Statistical methods — Guidelines for the evaluation of conformity with specified requirements — Part 1: General principles
- [18] Kendall M.G., & Buckland W.R. *A Dictionary of Statistical Terms*. Oliver and Boyd, 1971
- [19] *Mathematical and Statistical Principles Underlying Military Standard 414*, Office of the Assistant Secretary of Defense, Washington D.C.
- [20] Melgaard H., & Thyregod P. 2001), *Acceptance sampling by variables under measurement uncertainty*, pp. 47—57, In: Lenz, H.J, and Wilrich, P,-Th, [Editors], *Frontiers in Statistical Quality Control 6*, Physica-Verlag, Heidelberg; New York
- [21] Pearson E.S., & Hartley H.O. *Biometrika Tables for Statisticians*. Cambridge University Press, Vol. 1 and 2, 1966
- [22] Resnikoff G.J., & Liberman G.J. *Tables of the Non-Central t-Distribution*. Stanford University Press, 1966
- [23] *Techniques of Statistical Analysis*, Statistical Research Group. Columbia University. McGraw-Hill, 1947
- [24] Wilrich P.-Th. *Single sampling plans for inspection by variables in the presence of measurement error*. *All. Stat. Arch.* 2000, pp. 239—250

Ключевые слова: статистический приемочный контроль, план выборочного контроля, контроль по количественному признаку, выборка, партия, контрольный норматив, предельно допустимый уровень несоответствий, единица продукции, несоответствие, несоответствующая единица продукции

Редактор *Л.Б. Базякина*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Е.Р. Ароян*
Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 09.11.2015. Подписано в печать 15.12.2015. Формат 60 × 84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 10,70. Уч.-изд. л. 9,20. Тираж 35 экз. Зак. 628.

Набрано в ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Издано и отпечатано во
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru