

ПОПРАВКА

к ГОСТ 5976—55 Вентиляторы центробежные общего назначения

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение 1. Коэффициент потребляемой мощности (формула)	$\bar{N} = \frac{N}{\rho F u^3}$	$\bar{N} = \frac{102 N}{\rho F u^3}$