

**П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

Группа П18

к ГОСТ 9030—75 Твердомеры переносные Бринелля, Роквелла и Виккерса.
Общие технические условия
(Переиздание апрель 1982 г. с Изменением № 1, утвержденным в июне 1982 г.,
см. ИУС №9 — 82)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.14. Таблица 3. Графа «Значения твердос- ти образцовой меры твер- дости 2-го разряда, едини- ца твердости»	25±5	65±5
	45±5	45±5
	65±5	25±5

(ИУС № 8 1985 г.)