

ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
6	2 снизу	В двух рядах сеток (по периметру изделия) все узлы обязательно...	В двух рядах (по периметру изделия) все узлы сетки обязательно...
8	17 сверху	...0;	...—0;...
	14, 15 снизу	...±5 мм;... ...плит не допускаются.	...±15 мм;... ...плит +0; —5 мм
	11, 12 снизу	...±5 мм;... плит не допускаются	...±10 мм; ... плит ±5 мм
13	16 сверху	...2 мм;	...5 мм;
18	3 снизу	...0	...—0

Зак. 6814. Тир. 5000.