

к ГОСТ 13903—2005 Тара стеклянная. Методы контроля термической стойкости

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.3.3. Второй абзац	Время автоматического переноса	Время переноса

(ИУС № 6 2006 г.)