

к ГОСТ Р 50779.50—95 Статистические методы. Примочный контроль качества по количественному признаку. Общие требования (Переиздание. Декабрь 2003 г.)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 8.4. Формула экспликация	$\beta_y P_y + \beta_n P_n + \beta_o P_o = \beta_0,$ β_0 — нормативный средний по схеме риск потребителя.	$\beta^y P_y + \beta^n P_n + \beta^o P_o = \beta_0,$ β_0 — нормативный средний по схеме риск потребителя.

(ИУС № 5 2004 г.)