Типовые материалы для проектирования 407 - 03 - 485.87

Схемы и низковольтные комплектные устройства вопотамирориансоров и вопотрансоров 110 – 500кв системы ДД

AALGOM 1

ПЗ Пояснительная Записка стр. 3... 5 ЗВ Чертежи стр. 6... 44

23485

СВ ПИТП 620062, г. Сверджовск, ул. Чебынева, 4 Зак ЖИТИНВ. 13115 тираж 150 Сдано в печать 2.06 1989 Пена 6-84

Типовые материалы для проектирования 407 - 03 - 485.87

 \Box XAAXAEHUЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ 110 - 500kB системы Δ

ALBOM 1

ПЗ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЕТР. 3...5 ЭВ ЧЕРТЕЖИ СТР. 6...44

МИНЭНЕРГО СССР

ЯТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ПРОТОКОЛОМ МИНЭНЕРГО СССР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ОТДЕЛЕНИЯ 23485 ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Allen for

А.А.ГАЛИЦЫН Н.Н. ШИФРИНА

Лист	Ноименование и обозначение документов . Наименование листа	Cmp.
13	Пояснительная записка ПЗ	35
	Чертежи эв	
1	Поковые цепи и организация питания звојгго в системы охлождения. Схема электрическая принципиальная.	6
2,3,4	Цепи автоматики системы оклаждения группы однофазных автотрансформаторов 500кв. Схема электрическая принципиальная.	7,8,9
5,6,7	Цепи автомотики системы охлождения пруппы однофазных автотрансформаторов эзо-500кв. Схема электрическая принципиальная.	10,11,1
8,9,10	Цепи овтоматуки системы охлождения прех фазного автотрансформатора 350-500кв. Скемо электрическая принципиальная.	13,14,1
€, €2, 13	Цепи автотатики системы охлаждения трансформатора, автотрансформатора 220 кв. Схема электрическая принципиальная.	16,13,0
14, 15, 16	Шкаф управления и автоматики системы охлождения типа ШАОТ-ДЦ-4. Схема электрическая принципиальная.	19,20
17, 18, 19	Шкаф управления и автоматики системы охлаждения типа ш лог-дц-3. Схема электрическая принципиальная.	22,23 24
20,21, 22	Икаф упровления и автоматики системы охлаждения типа ШАОТ-ДЦ-ЗД. Схема электрическая принципиальная.	25,26 27
23,24, 25	Шкаф управления и автоматики системы охиажения типа шяат-ДV-2Д. Схема электрическая принципиальная.	28,29 30
26	Панель типа ЭПА(007/L2-88 охлаждения автотрансформаторов эзо-500 кв. Схема электричестая подключения.	31

Nucm	Наименование и обозначение документов. Наименование листа	Стр.
27	Панель типа ЭГІА1008/42-88 Охлаждения транс- форматоров, автотрансформаторов 220-500кВ. Схема электрическая подключения.	32
28	Шкаф управления и автоматики системы охлождения типа шлої-ДЦ-4. Схема электрическая годключения:	33
29	Шкаф управления и автоматики системы охлождения типа ШАОТ-ДЦ-3. Схема электрическая подключения.	34
30	Шкаф управления и автоматики системы охлаждения типа шяот-дц-3Д. Схема электрическая подключения.	35
31	Шкаф управления и автрматики системы охлаждения типа шяот-ди-24. Схема электрическая подключения.	36
32	Панель типа ЭП/1007//,2-88 охлаждения автотрансформаторов 330-500кв Чертеж общего вида	37
33,34	Панель типа ЭПЯ(007/1,2-88 0х паждения автотрансформаторов 330-500кВ. Электрическая принципиальная (полная) схема.	38,39
35	Панель типа ЭП!4007/1,2-88 охлаждения автотрансфорнаторов ЭЗО-500кв. Схема электрическая соединений рядов Эажимов.	40
36	Панель типа ЭПА 1008/1,2-88 охлаждения трансформаторов, автотрансформаторов 220-500ы Чертеж общего вида	41
37,38	Панель типа ЭПА 1008)1,2-88 охлаждения трансфор- маторов, автотрансформаторов 220-500кв. Электрическая принципиальная (полная) схема.	42,43
39	Панель типа эПА1008/1,2-88 охлождения трансфор- маторов, автотрансформаторов 220-500кв. Схема электрическая соединений рядов зажимов.	44

1. Общая часть.

Настолицая работа "Схемы и низковольтные котплектные устройства охлаждения транеформаторов и автитранеформаторов 110-500 кв системы Д4 выполнена по поз. ТЗ. 1. 24.2 плана типового просктирования Госстрол СССР на 1988 г.

Типовые материалы для проектирования содержат схсты устройств автотатики и сигнализации систем охлаждения типа ДЦ автотрансформаторов и трансформаторов. На основании указанных ехем выполнено задание заводу на POSPODOMKY MUNOBER HUSKOBONEMHEIX ROMANEKMHEIX устройств (НКУ) - ПОНЕЛЕЙ ОХЛОЖВЕНИЯ МИПОВ 3NA 1007/1,2 - 88, 3NA 1008/1,2 - 88.

На панелях размещается общая аппаратура овтоматики и сигнализации систем оклаждения типа ДЦ автотрансформаторов и тронсформаторов.

броте того, в настоящей работе приведены цени управления и автоматики устройств охлаждения, распологоющихся в шкафах заводского изготобления типо ШАОТ-ДЦ, которыми комплектуются автатрансфартаторы и трансфортаторы с системой охлаждения типа АЦ.

в шкафах типа ШАОТ-ДЦ размещается аптаратура управления и автотатики, а также коммутационная и защитная аптаратура электродвигателей устройств охлаждения.

C EBODOM B DETERMBUE HACMORULUX MUNOBAIX материалов для проектирования типовой проект иктитута "Энергосетьпроект" (107005 г. Москва, 2αν δογμανικαя, 7) "Схеты и блоки устройств охлаждения автотрансформаторов и транеформаторов (системы ДЦ)" N5565 ТМ - ОННУЛИРУЕТСЯ.

> Типовые материалы для проектиравания разработаны в соответствии с действующити нормати и правилати.

Главный инженер проекта Ашту Н.Н. Шифрина

2. Cuemena oxnamacijus muna A4.

Для поддержания тетпературы масла работающих автотрансформаторов и трансформаторов в заданных пределах используется охлаждающая система типа ДЦ, обеспечивающая припудительную циркуляцию масла через охладители с помощью электрических насосов, а также интенсивный обдув охладителей воздухом от вентиляторов.

Горячее тасло из верхней ччети вака засасыва. EMER BACKMONDERCOCOMU U NEPERAYUBOCMER YEPES MACлоохладители. При достижении тетисратуры тасла +50°C включаются электродвигатели вентиляторов, и

происходит интенсивное охлаждение тасла, поступающего затем в нижнюю часть бака.

Κολυγεςτίο οχλαικόσιοιμυχ γεπρούςτο ναδυςυπ οπ тенливыйслений обтотрансфиртиторов и трансформаторов.

На основании данных трансформатор остроительных завидов автитрансформаторы и тринефирматоры 220-500 AB C OXAGINGCHUEM CUCINCMUI AU NOCMOBARIOMCA KOMAлектно са шкафати автотатики согласно таблице 1.

AAR INPANCEOPTIVINOPOS 110 KB, BUINYCKOCHUX протышленностью, начиная с 1987 г. (TPHAUH 63000/110-91; TPHAUH 40000/110-91; ТРНДЦН 25000/110-91), применение системы одлаждения типа "ДЦ" не предустатривастем.

_			Ταδρυμα 1	
Трансформаторы,	Tunsi oc wka		Типы допол	нительных 1406
авіно трансформаторы	шаот -дц - з	WAOT - A4 - 4	WAOT - AU - ZA	WAOT - A4 - 3A
Трансформатор ТРДЦН - 63000/220		1		
Трансформатор ТРАЦН - 100000/220		1		
Трансфортотор ТРДИН-160000/220	1			1
Автотромеформатор ATAUTH - 63000/220/110	,			
Abmampaucopopriamop ATAUTH - 125000/220/110		1		
Автотранеформатор АТДЦТН 200000/220/110	,		,	
Автотрансформатор АТДЦТН ~ 250000/220/110		,		,
Трансформатор ТРДЦН - 63000/330	,			
Автотрансформатор АТДЦТН — 125000/330/110	1		1	
Автотрансформатор АТАЦТН - 200 000/330/110	1			,
Asmompancepopnamop ATAUTH - 250000/330/150		1		1
Smompancpopriamop ATAUTH - 400000/330/150		1		1
Лътотрансформатор AOA47H - 133000/330/220		,		
Автотрансформатор ATA47H - 250000/500/110	1			,
Автотрансфортотор AOA4TH -167000/500/220		,		
Автотрансформатор ЛОДЦТН - 267000/500/220	1			,
Автотрансформатар АОДЦТН - 167000/500/330		í		

	run	Шиврина	Allers		407-03-485		ПЗ	
ı	Hay.omd.	Materials	4-2		Ocerth v navolostanine vorse-	Consider	Ave.	Burmos
1	M-scoussep.	Xmenes	March		Male WhanchaleLatuchae. A	PII	1	
1	Hay.com	Tynowol	ligie	J	almoinpaire por amopal 110-500 KB cuerneris A4	JHEPT	OCETA	COUEKT
1	Par. IP.	Museeg	When					ograewee
J	Concurs	Маслова	Aus		RASCHUMBANAR JAMUERQ		1948	٠,

3. Организация питания системы охлаждения.

Питание электродбигателей системы охлаждения осуществляется напряжением звов переменного токо двутя тогистральными линиями (рабочей и резервной) от разных секций щита собственных нужд, нартально в работе находится рабочая питающая тагистраль.

При исчезновении напряжения на рабочет вводе в каждот шкафу предустотрено автотатическое переключение питания электродвигателей охлаждающих устройств на резервный ввод. Обе питающие линии заводятся в один или разные шкафы типа ШЛОТ — Ац системы охлаждения одного автотрансфортатора (трансфортатора), откуди последовательными перетычками разводятся мажду остальными шкафами ст. лист 38-1.

Питание оперативных цепей управления, автоматики системы охлаждения, как
в шкафах управления, устанавливаемых по
тесту, так и на щите управления, осуществлястся на пострянном оперативном таке.

Защита цепей вперативного така выполняется автотатическит выключателет SF1.

Контроль исправности оперативных цепей системы охлождения осуществляется на реле KLS.

4. Управление, автотатика и сигнализация системы охлаждения.

Схеты общих цепей управления, автототики и сигнализации систеты ОХЛОЖдения выполнены с использованием аппаратуры, установленной в шкафах охлаждения типа ШАОТ-АЦ, а также аппоратуры,
разпещенной на рагравотанных панелях.

Скеты разработаны с учетом

использования для систем охлаждения автотрансформаторов (АТ), трансформаторов (Т) двух шкафов автоматики ШЛОТ - ФЦ (основного и дополнительного).

Исключениет является схета автотатики систеты охлаждения для однофазных
автотрансфортаторов с притенениет однога
шкафа WAOT - ФЦ - 4.

Определение количества и типов шкафов автоматики для различных типов овто— транеформаторов и транеформаторов про-извадится по таблице (ст. лист ПЗ-1).

В примечаниях к схетам указаны типы трансфарматоров, автотрансфарматорав, для которых они разработаны, а
также даны рекомендации по примененича
схемы в конкретном проектировании.

Автоматическое включение цепей охлатвения в каждот шкафу ШАОТ - ФЦ производится через разпыкающие контакты реле К 20, установленного в соответствующих шкафах системы охлаждения. Обтотка реле К 20 при отключенном ЛТ (Т) находится под напряжением через разпыкающие контакты выключателей ЛТ (Т).

При включении АТ (Т) влакконтакты выключателей подрывают цепи обтотки рале
К 20 и, как указывалось выше, через его контакты подается котонда на включение питания силовых цепей шкафов ШАОТ — ФЦ от
рабочих либо резервных вводов при сраватывании соответственно пуккателей КМ 10 или
КМ 20. Схета предустатривает включение питания от рабочего ввода через кантакты
КМ 10. Резервный ввод через кантакты
КМ 10. Резервный ввод через кантакты
вии либо снижении напряжения до 0,85 ИН на
рабочет вводе. Паследнее достигается использованиет размыкающего кантакта КМ 10 в цепи
абтотки тагнитного пускателя КМ 20.

Автоматическое переключение е резервного ввода на рабочий производится при воестановлении нотинального напряжения на последнем через размыкающийся контакт КМ10.

При срабамывании магнитных пускателей км 10 (км 20) соответствующих шкафоб ШАОТ-ФЦ включаются электронасосы рабачих групп ох-ладителей, осуществляющих циркуляцию тасла.

Включение электродвигателей вынтилятаров рабочих охладителей производитея при достижении температуры в верхних слоях масла +50°C через контакт реле KL 27.

При срабатывании токовых реле (КА1— для трекфазных АТ, T и реле КА!, КА3, КА5— для однофазных АТ), фиксирующих нагрузку 40% от напинальнай, срабатывают промежуточные реле K22, K23 в дополнительных шкафах (ША07— Ф4 — 2 Ф, ШАОТ — Ф4 — 3 Ф).

Включение дополнительного охладителя (электронасоса и электродбигателей Вентиля-торов однобретенно) осущаетвляется при условии достижения в верхних слоях тасла тенпературы $+50^{\circ}$ С (контакт реле К27) и замыкании контактов реле К22, действующего на включение пускателя К2 в шкафу шлот -34 -24, либо реле К23 — на включение пускателя К3 в шкафу илот -34 -34.

При достижении на ЛT(T) нагрузки 80% от номинальной (кантроль тока осуществляется реле КА2 — для трекфазных АT, T и реле КА2, КА4 , КА6 — для однофазных АT) срабатывает реле К 21 в основном шкафу ШАОT — \overline{y} 4.

занных пускатьней производитея подача питяния на электронасосы и электродвигатели соответствующей группы охладителей. При аварийном отключении любого работиющего охлаждающего устройства автотатически включается регервные охлаждающее устройство.

При восстановлении в работу аварийна отключившихся охлаждающих устрайств резервные охлождающие устройства отключаются автотитически.

Схемами предустатривается действие на отключение АТ (T):

- При достижении температуры верхних слоёв масла +75°С автатранс форматоров мощностью 250 МВА и выше+80°С ВЛЯ трансформаторов и автотрансформаторов мощностью ниже 250 МВА;
- при атключении прадолжительностью в 60 мин (1 час) всех находящихся в работе охлождающих устройств.

О необходимости отключения автотрансформаторов (транеформаторов) при температуре верхних слаев масла 75°С...80°С записано в ПТЭ.Э2.4.22.

Итпулье на отключение автотранефортатара (транефарматора) подаетей от
контакта 1-3 реле КLЧ через обтотку указательного реле КН5 и переключатель SAC2 в
ехему защиты автотранеформатора (транеформатора).

Для повышения надежности работы контактов термосигнализаторов KST1.1 (предатврацения их выгорания) выполнена цепь под-хвата обмотки KL1 через KST1.2 и замыкаю-щие контакты KL1.

Цепи сигнализации системы охлаждения предустатривают подачу световых сигналов в схему центральной сигнализации подстанций, а тякже выполнение местной световой сигнализации.

в шкафах типа WAOT-ДЦ предустатриваетея общая световая индикация следующих сигналов:

- отключены электронасосы рабочих охладителей;
- включены электродбигатели резервного охладителя;
- включен резервный ввод питания шкафа;
- -- атключены электродвигатели вснти-
- итключены электродвигатели вентиляторов резервного охладителя.

Предустотрены цепи передачи на щит предупреждающих звуковых сигналов;

- неисправность системы охлаждения;
- отключены все электродвигатели системы охлаждения.

Кроте того, возможна передача на щит отдельных сигналов:

- включены электродвигатели резервного охладителя;
- включен резервный ввад питания шкафа.

На щите управления предустатривается прист световых и эвуковых сигналов о неисправностях в шкафах ШЛОТ-ДЦ и повышении теппературы тасла

с расшифровкой по фазат для однофаз-

Сигнализация нарушения равоты системы оклаждения автотрансформаторов 500 кв на щите выпалнена тромя группавыми мабло, указывающити причины неисправности, и одним индивидуальным тавла, фиксирующим, на каком автотрансфортаторе возникла неисправность.

Для уточнения теста и ускорения ликвидации неисправностей в системе охлаждения на панели ЭПА 1007/1,2-88 предустотрены реле КН2.А. КА2.В, КН2.С, указывающие поврежденную фазу.

Для предотбращения появления сигналов О нарушении работы системы охлаждения в случае кратковременного действия предустатривается подача сигналов е выдержкой времени.

Срабатывание указательных реле праисходит через время, равное уставке реле КТ2. обеспечивающее шунтирование обтотки реле 1716.

Сигнализация "Отключение всех Охладителей" выполняется с выдержкой времени, установленной на реле времени центральной сигнализации.

Питание цепей сигнализации системы оклаждения осуществляется от оперативного постоянного така того участка, к которому втносите»; сигнализация данного автотранеформатора (трансформатора).

5. Texhuro - skanomuveckoe obochobanue.

в типовых патериалах для проектирования разрабатаны унифицированные схеты и нижовальтные катплектные устройства автотатики и сигнализации для сиетст охлаждения типа ДЦ свтотрансформаторов и трансформаторов напряжениям до 500 кв выхочительна.

Скеты выполнены с учетом мовых технических требований, повышающих надежность действия автотатики и сигнализации систем охлождения транеформаторов и автотранеформаторов.

Скеты предустатривают сокращение патребления электроэнергий путет автитатического включения электродвигателей вентиляторов при доститении темперитуры верхних слоев масла +50°C.


в ежеме выполнена замена усторевшей релейной и низковольтной аппоратуры на новую.


Наличие типовых татериалов для правктирования позваляет павысить качество и производительность труда правктировщиков при разработке докупентации по конкретным объектам за счет приченения типовых схем и типовых НКУ.

Согласно данным Чебоксарского электроаппоратного завода, Оптовая цена нетипового НКУ на 8% превышает прейскурантную.


Учитывая изложенное, выедрение разработок типовых материалов технически и экономически обосновано.


407-03-485**87 ПЗ**







Jana Rannes udama Bsanunka












#ECI +ECI FOR I I I I I I I I I	ISSA ISSA
### SACI 1 3	RN5 RN5 нагрузку да 80% в в в в в в в в в в в в в в в в в в в
Сп. лист 38-	6










Перечень аппаратуры

		, ,,			
Позиционног Обозмачение ГО СХЕМВ		Mun	техническая характерис тика	Kon	Примеч.
HLW1	Я рматура линэа • белая	AC 12015	2208	1	
KH1, KH4	Реле указательное	75151	2208	2	
KH2, KH3	Релв указательное	P3Y11-21- 85011	0,18	2	
KH5	Реле указательное	P3Y11-30- 85871	0,05A	1	
KL1 KL4	Реле промежуточное	PN 16- 14	220B	4	Konmoxmai 4/2
KL5, KL6	Реле промежуточное	PN18-74	2208	2	Контакть. 2/3
KLH1	Реле промежуточное	PN 18 -14	2208	1	Konmarms. 5/-
KT1	Реле времени	BN-56	- 220 B 1 100 MUH	1	KTI-R KOMAA UCAAAN = Ē
KT2	Реле времени	PB-132	2208	1	
RN 1RH6	Pesucmop	C5-35810	4,7 x 0m : 10%	6	
R1, R2	Pesucmop	C5-35850	1,0x0m = 5%	2	
R3 R9	Pesucmop	C5-35825	3,9×0m = 10%	7	
SACI, SAC2	Переглюча тель			2	บกบ กิชิโ- โช มะ กอ ภม - โ
	Комплект диодов	КД-205А	0,5A, 500B	12	
SAI	Переключатель	ПМОФ- 90		1	
SF1	Выключатель	AN505-2MT	IHP = 2.5A	1	
KST1.1, KST1.2	Термонетрический си гна пизатор 80°С, 70°С	-		2	Канплектю с автотрон сформато орга
				Г	
				┢	
	MCKEME HLW1 KH1, KH4 KH2, KH3 KH5 KL1 KL4 KL5, KL6 KLH1 KT1 KT2 RN1RN6 R1, R2 R3 R9 SRCI, SRC2 VD1 VD12 KST1.1,	то схене HLW1 Яртатура линза - дело Я KH1, КН4 Реле указательное KH2, КН3 Реле указательное KH5 Реле указательное KL1 КL4 Реле промежуточное KL5, КL6 Реле промежуточное KLH1 Реле промежуточное KT1 Реле времени KT2 Реле времени RN1RN6 Резистор R1, R2 Резистор R3 R9 Резистор SRC1, Переключатель SP1 Выключатель SF1 Выключатель KST1.1, Термонетри- ский	м схеме HLW1 Ярматура лина о ослоя KH1, КН4 Реле указательное 15451 KH2, КН3 Реле указательное 85011 КН5 Реле указательное 85011 КН5 Реле указательное 85011 КН5 Реле указательное 85011 КL1 КL4 Реле промежуточное РП 6-14 КL5, КL6 Реле промежуточное РП 8-74 КLH1 Реле промежуточное РП 8-14 КТ1 Реле бремени ВП-56 КТ2 Реле бремени РВ-132 RN1RN6 Резистор С5-35840 R1, R2 Резистор С5-35850 R3 R9 Резистор С5-35850 SRC1, Переключатель исполна VD1VD12 Комплект диодов КД-2058 SR1 Переключатель ПМОФ-90 SF1 Выключатель ЯП506-2417	москене HLW1	М. Схеме М. W. 1 М. В Реле указательное 35151 К. К. К. К. Н. Реле указательное 85011 К. К. К. К. Реле указательное 85011 К. К. К. В Реле указательное 85011 К. К. К. В Реле указательное 85871 К. К. К. В Реле промежуточное РП 6-14 К. К. В Реле промежуточное РП 8-14 К. К. В Реле промежуточное РП 8-14 К. В Реле промежуточное РП 8-14 К. В Реле времени ВП-56 К. В Реле времени РВ-132 К. В Реле времени РВ-132 К. В Резистор С5-35810 4,7 кОм: 10% 6 К. К. В Резистор С5-35850 1,0 кОм: 5% 2 К. К. В Резистор С5-35855 3,9 кОм: 10% 7 К. К. В Резистор С5-35855 3,9 кОм: 10% 7 К. К. В Резистор С5-35855 1,0 кОм: 5% 2 К. К. В Резистор С5-35855 1,0 кОм: 5% 2 К. К. В Резистор С5-35855 1,0 кОм: 5% 3 К. В Резистор С5-35855 1,0 кОм: 5% 3 К. В Резистор С5-35855 1,0 кОм: 5% 3 К. В В В В В В В В В В В В В В В В В В В

				407-03-485.87 38						
				Схемы и низковальтные конглі эхлаждения трансформаті маторов 110-500 кв' сис	POB U	e yemp abmom AU	oútmba pantap			
	Шифрино			Цепи эвтоматики системы	Стадия	fuer,	Autmob			
	Меригичж Хмелев		-	бллаждения трехфазного авто- трансформатора 330-500 к в	PN	8				
HOY-CEKT	Тупащов	lung	•	CYPHO SARYMOUNDONAR	HHEPT	OCETI	OPDEKT			
	Мизягва			принципиальная	Горыко	BEKOR O	nderenue L			
Unxenep	MODTORHOLO	dopmo		7 40	L	1960	·			










Перечень аппаратуры

יביחפ.	Natuquannot obosnavenue na exeme		Tun	Технуческар жаракте- ристука	Kon	Npumer.
	HLWI	Артотура, линза = белая	AC 12015	2208	1	
2×B	RHI, KH4		P3Y11-30- 75151	2208	2	
220K	KH2, KH3	Реле указательное	P3411-21- 85011	0,18	2	
\$	KH5	Реле указательное	P3411-30- 85871	0.05R	1	
7.50 0	KL1 KL 4		PN16 - 14	2208	4	Kenmarma 4/2
9 60	KLS, KL6		Pn18-74	2208	2	Konmusmi E/3
1	KLHI	Реле промежуточнае	PN18-14	2208	1	Tonmorm.
) B	KTI	Реле времени	BA- 56	-2208 1 100 mun	1	KT I-Reamn
muna 31/11/1008/1,2 asmompanemopalamomopal	KTZ	Реле времени	PB -132	2208	1,	- Congres
י פישי	RNI RNG	Резистор	C5-35810	1		1
E SE	RI, RZ	Резистор		1,0x0n±5%	╅	
	R3 R9	Pesuemop		3,9x Om + 10%		
ž Š	SACI, SACZ	Переключатель	NE	-011	2	Unv 1181-1
Nanene H oznazedonun	VB1VD12		FA-205R		12	UCNO AH
Jan Jan		No. magazin	 	 	十	
<u> </u>			+	 	T	
_ _	SFI	Выглючатель	AASOS-Ent	Imp = 258 omc = 3,51 mp	, ,	
Harens H Shpslarenua						<u> </u>
in Series			1		1	1
<u>}</u>	K571.1,	โรคทอกระทอบจะตรบบ่ ตรงเล่าบระเทอค	1	1	12	Kerentek
Š E	KS71,2	80°C, 70°C	 	 	1-	c chopment
на ветотранс Форматорс	L			 	丰	
\$ £	!		J	1		1

			 407-03-485	407-03-485.87 3 8						
			взены и наковольтные комплектыее устройстве озлаждения трансооргаторов и автотранесрор- наторов 110-500кв системы "14							
run	Whenever	Mus	Heny almonamuny coemers	Concilus		Auemol				
	MANNENROLO	13.10	остопретупатора 220х8 фемераруантора	PR	V)					
	Inenel '	7444	 остопретском вре сеоно							
	Tynawel	Till the	 Czena żnekmputeckan	BHEP OCETHOPOEKT						
ryk. Ep Parmern	Musaeba Macneba	Track.	ก่อกหล่านกลางคลา							







Ulunky

CUENGAVSALUU

Omkniove.

HUC

8cex oxnadu

meneú

HOCML

oxภaðu-

meneú

Hacmb

yenax เช็กกอกาส-

musu

NUR.

KAGNGH 3arpum

нельная

sama

Yrasq-

men

NC

nodwam

C

K BUX O HOIM промежуточ ным реле 3 GULUMSI автотрансформатора, трансфорmamopa.

RPUMEYONUR.

- і. Сжена выполнена для цепей оклаждения трекфазных трансформаторав, автотрансформаторов. При наличии и трансформаторов, автотрансформаторов одного шкафа аклаждения, указанные цепи из скемы исключоются.
- г. Каличества блак-контактов в каждой оразе уточняется при конкретном проветировании с учётом числа эле. ментов выключателя в одного полюсе.
- з. Марки , обозначенные "...", уточняются при конкретном прастировании.
- 4. Типы основных й дополнительных шкагров оглажедения уточняются е учётом типа устанавливаемого на объекте трансформатора автотранеформатора по таблицо в (см. лист ЛЗ-1) при KONKPOMNOM NPCCHMUPOBENUU.

			407- 03- 485.87 38							
			Схемы и мизкобольтные компл оставения транефорнатор наторов 110°500 кв	menos	yemp Smomp A4	ancose oncose				
	Шуфруна		Yenu almonamuru evemenos	Cmades	Sucm	Acmos				
	Messeemala Enesel		 охуптавения трансформатора. этстрансфункатора 220кв	PA	18					
Hav carm Par. 20	Tynauol Myspela	Wall	 Catho setmenteras	SHEPE	DEETI	OPPOEKT				

в чель сигнала Отключен автонат питания OMCEYHOLO KADODHO В схему допол нитель ного шкафа (nou ezo หลานฯนน)


Примечания.


- < Схема выполнена на основании заводского чертежа шкафа шАОТ-Д**у-**4 N 85ИЕ 656 446,001-33 (\$86,360,241-33) " Запорожтрансформатор" с сохранением позииионных обозначений.
- 2. Е1.Е2 датчики тенпературы масла , расположенные в баке трансформатора, овтотрансформатора.
- 3 Для передачи в схему сигнализации раздельных сигналов в включении электродвигателей резервного охладителя и о включении резервного ввода питания перемычки на марках 6-7 и 7-8 следует снять.
- 4. Схена выполнена для однофазных автотрансформаторов, имеющих один основной шкаф охлаждения на фазу. При использовании схемы для трёхфазных трансформа торов и автотрансформаторов исключаются перемычки между фазами, ч марки 917А, 9188,916С и 915А, 915В, 916С заменяются на 917 и 915 с соответствующим сокращением цепей

Перечень аппаратиры


			gr.gr.			
ucma-	Позицион- НСС Обозна чение посмене	Наименов ание	Mun	Texhuueckas Xopur.me- Ducmura	ron	Примечал
	QF;O, QF2O	Выключатель	Æ2053•16050	של לו לו הליני של לו לו הליני	2	
M 5.	SP1SF4	Выключатель	ANS96-3m7	1 NO. 124 2509 2014 2509 2014	4	
cucmens. H	SF5SF12	<i>Выключатель</i>	AN506-3m7	Imp=10A gmc = 10Imp	95	
30 X	SF	<i>Выключатель</i>	AN505-3×17	IMF6,3A OMC = 10IMp	1	
2.2	S1S4	Пе реключатель Уни ве рсальный	<i>५୩53H-</i> C23		4	
T- A	SA10, SA20	Переключатель Универсальный	YN5311-C23		2	
208	KM10,KM20	Пускатель	NMA-5102	2208	2	23 u 2 p
mo	K1 K4	Пускотель	<i>nrn-2100</i>	2208	4	
0 .	K26, K27	Пускатель	NMA-1100	220 B	2	
מים	K1K4	Приставта контактная	Nrn-22		4	
é E	K26, K27	Приставка контактная	NKN- 22		2	
e Mc	K21, K24	Реле промежуточ- ное	PN-23	2208	2	
ynpabnemus Kðenus	K20	Реле промежуточ- ног	PN-252	2208	1	
a e	KT	Репе времени	PB-142	220B	1	
≯ €	BT	Датчик-реле температуры	ATK5-48	30na nevybarbu me nyyocmu	1	
60	HL	Аркатура	AME-321221		1	
עט אט סא						
2						

			_	407-03-485.87 38							
				Скемы и низковольтные компл охлождения трансфармато наторов 110 - 500 кв сист	ekmen 108 u a remb	e yemş Smomj 44	обиства рансфор				
run	Шифрина	Hellent		шкаф управления и овто	Стодие	Aucm	Aucmes				
	Menned XMCned		<u>. </u>	MOMUKU CUCMEMЫ OXAOX DEHUR MUNG WAOT-AU-4	РΠ	14					
Hay.cekt	Тумашов Мизяева	Lujul_	_		TOPO TE TO POEKT						
	Harry Arm for			принципиальная	יייייעיין	77.5					





1._



В сжену
дополнительмого шкада
ожлож дения

ШЯОГ ДЦ - . . .

биель сигнала:
, Отключен
ойтогина
отсечного
клапано:


Примечания.


- 1. Сжета выполнена на оснавании заводского чертежа шкафа ШАОТ-ДЦ-3 8 6UE. 656.446001-0333 (685360.241-0333) "Запоражтранефортатор" с сахранением позицианных обозначений.
- 2. E1, E2- датчики температури масла, расположенные в баке автотранеформатора, трансформатора.
- 3. Для передачи в схему сигнализации раздельного сиенала о включении электродвичателей резервного охладителя и о включении резервного ввода питания перемычки на марках 6-7 и 7-8 следует снять
- 4. Сжена выполнена для однофазных автотрансформаторов, имеющих два шкафа ажлаждения основнай и дополнительный. При притенении сжеты для трежфазных автотрансформаторов и трансформаторов перенычки нежду фазами исключаются, а марки 911 н, 9118, 911С и 915 п, 915 в, 915С заменяются на марки 911 и 915 с соответствующим сокращением цепей. При наличии в системе ожлаждения одного шкафа ШЯОТ-ДЦ-3 цепи связи с дополнительными шкафами не выполняются, а марка 911 меняется на 917.

Перечень аппаратуры


temo ima- ibro	MASSIGNA WHE OCOSHA- WHE OCOSHA- WHE OCOSHA	Наименование	Tun	Ttx nuv. zapakme. pukmuka	Kon.	Novmeva.
		Выключатель	f£2063.pa-co	1mp=100A 1mp=121N	2	
	SFI. SF3	Выключатель	AASO6-3MT	bp=16A amc=10]Hp	3	
	SF4 SF9	Выключатель	**************************************	Inpo IOA	6	
	SF	Boiksiavame no	ADS06-3117	экр* 6,3 к amc */0 5 к.р	1	
, ₂	5/ 53	Переключатель Универсальный	yn5311-c23		3	
44	SAIQ SAZO	универсальный Зниверсальный	¥115311-C23	<u>:</u>	2	
וי נ	KMIO, KM20		MM - 510Z	2208, 2 _{PH} 23	2	
WAOT	Kl K3	Пускатель	nns-2100	2208	3	
, ~	K26. K27	Nyckamens	NMA- 1190	2208	2	
'n	KI K3 KEG KET	При¢табка контактная	AFA-22		5	<u> </u>
enua muna	KZI, KZ4	Реле Протежуточное	Pn- 23	2208	2	
	KEO	Peñe Npomezymovnac!	pn-252	2208	1	
£ \$	KT.	Реле времени	P8-142	2208	1	L
	87	Датчик - реле температуры	ATK5-48	Stueveneriocus Stueveneriocus Bac Stueveneriocus Bac Stueveneriocus Bac Stueveneriocus Bac Stueveneriocus Bac Stueveneriocus Bac Stueveneriocus Stue Stueveneriocus Stueveneriocus Stueveneriocus Stueveneriocus Stue Stueveneriocus Stueveneriocus Stueveneriocus Stueveneriocus St	,	
STOUTO X	HL	Арматура	AME-321221	2208	1	
3	L		1	}	{	}

				407 - 03 - 485.87 3B					
				Сжены и назкавольтные кон ожножвения трансьрорматор наторов 110-500кв — систе	oob v e	sue ye Smonp	anequap-		
	Шифруна			Шкаф управления и	Cmadus	Auem	Swemol		
W.Konme	Kessaensola Zmeneb	Here		almoriamuru cucmeni oznardenun muna WAOT- AU-3	PII	19			
Pys ep.	Tyrzawoś Musacka Kapmopueśc		-	Стеме злектрическог принципистьюског	FRANCE	CETT CROC O 196	MPDERT mae nenvi 18 r		





Каналогичным цепян в шкафах других фаз автотрансформатора. См. примечание 4.




WUHRU сигнализации Heucnpab. HQCM4 cucmenu ox nax de. RUR graroveno graroveno besebenoso besebenoso graroveno EKNIZYEN PEZEPENEN LEGE AUMOIM wracho ance who. Omenoveno BACK MPO HOCOC61 ραδονυχ ocnaduтелей OMERIOVENS эпектра. dbuzamenu венти прmopol patovuz sencidomere Ome Noven nacoc pesepénaco nacoc Ome stovens gensamena svevmbe. benmung. mopol pesepbnoto อะกอสิบกาย กล

			407-03-4858	7 38		
			Сжены и жэкавеменые канал охлажденія трансарорнаторо Форматоров 110-500 к в	ermusi l u al	MOM P	ooiemla anc 44
	Шифорима		Шкаф управления и автота- тики системы ожнаждения	Lmadus	Aucm	Aucmol
Hori and Huxanme	Kepsienzola Zmenel	ienes	muku cúcmemu oznazdenya muna WROT- A.C3	Pn	19	
Pyr. ce		100	Cateria anekinpuveekan	3HEPF Gp.ros	40E 01	USOFKI.
Ст.теш	Macaela	Mage	принципиальная	'	1988	e

İ.,

в схену основного шкагра типа



K Контактору U GENSH bennovenua SACKMPQ-Huagmenei резервного oxnadumena acholhon шкаару muna WROT-A4-...


Примечания


- 1. Сжена выполнена на оснавании заводского чертежа шкафа ШЯОТ-ДУ-ЗД 86 И.Е. 656 446. 001- 0333 (6 86 360. 241 - 03 33) "Запорожтринеформатор" с сожранением กอรบนบอทหมะ อธอรหลงยหม่น.
- 2. Для передачи в сжему сигнализации раздельного сигнала о включении резервного ввода питания перемычки между марками 6-7, 7-8 следует снять.
- 3. Сжена выполнена для дополнительного шкагра типа ШАОТ-ДУ-ЗД систены ожлаждения однофазного автотрансфортатора. При использовании сжемы для трекфазных трансформаторов и автотрансформаторов исключенотся первнычки между физими, а марки 911 R, 911 B, 911 C и 915 R, 915 B, 915 С заменяются на 911 и 915 с сватветствующим сакращением цепей.

Repevent аппаратуры

OKNOWOKO	K20 81	Pene Iponexymovnoe Aamvur-pene men- Repamyps	PN-252 ATRB -48	2208 Jone Hevyerm	1	
	K 26	KOHMUKMHAR PEAC AponexymovHac	<u>NKN• 22</u> PN• 23	2208	3	
	K26	Пускатель Пруставка	Aria- tigo	8055	1	<u> </u>
	K1 K3	Пускатель	ULU - 5100	2208	3	
١,		Пускатель	nna 5102	2p u 2 j 220B	2	
5	SAIO SAZO	Reperniova ment Ynubepcantheiù	YN5311-C23		2	
	51 53	Переключатель- Универсальный	Y05311-CZ3		3	
		Выключатель		Inp= 10F omc= 10Inp		
- 1	SF1 SF3	Выключатель		INP.= 16A omc=10I ND	3	
	OFIO OF ZO	выключатель	RE 2063 -	IND: 100A amc = 12I HD	2	
0 %	क्षिम्प्राचित्रम्यः १९८९ वर्षे १९४४ वर्षः १९४५ वर्षः	Наитенование	Tun .	Texhuvec- kan xapar mepucmuka	r-60	Npumes

			407-03-485.82			
			Схеты и низкобольтные ко стба охлаждения трансар прансарорматоров 110-50	opman Or B	nnere no pob u	yempoù- ubmo-
FHD Wygppum	o Mun	<u>.</u>	Шкаф управления и авто∙ натики системы ожлаж∙	Cradua	Juem	Auxma8
Hav.om/Mersieur H.konme Xmenel	Zheen	7	Jenua muna WAOT-A4-3A	Pn	20	-
Havicear Tempurol Pus. zp. Musaela Auscnep Napsana	garage	-	Сжена электруческая принципиальная	193HE	OCETI Exoc o	DOPOEKT MOENEME Per






HEPTUC ETLAPDEKT

rot emi 1988s

Сжена электрическая

Hay, cent Timawoo Lines Pyr. 29 Musaeba Ha Cameus Hacabba History В exemy основного шкогра типа WAOT-AU-...



К кантактару
и цепяк
включения
электра
двигателей
резер вного
ажладителя
в
основным
икаару
типа
ШЯОТ-ДЦ-...


Перечень аппаратуры


yema.	lloguyvan- noe obogna yenue no czeme	Наитенование	Tun	Têz Huvec kas zapek. mepucmu- ka	Kos	Npunev
	QFIQ,QF2Q	выключатель	A.E. 2063-1000	Inp= 100 A omc=12]	2	
21	SF1, SF2	выключатель	Ansos-3nt	I np = 16A amc:10I n.p.	2	
ליבר			ANSOS जात	I KP.= JOA OMC= 103 KP.	4	
7-4	51, 52	Nepeknovament Ynulepcanthoù	yn5311-c23		2	
63	SA10 SA20	Nepekniovamens Yhus epeans Hois	yn5311-C23		2	
%	KMIO,KM20	Пускатель	NMR- 4100	2208	2	Pp u 23 Rommanna
	K1, K2	Nyckamest	กตภ-2100	8022	2	
Ę	K26	Nyckamens	7111.71-1100	2208	1	
ynpalne nua oznaxdenus	K1, K2, K26	Npuemakka Kohmakmu#9	BF SI-22		3	
200	K22 K24	Реле промежуточное	PN-23	. 2208	3	
100	KZQ	Реле промежуточное	Pn-252	2298	1	
20	87	Датуик - реле темлеретуры	ATK6-48	Jana nevytem- tumesonaemu 8°C	/	
200	HL	Renamyra	AME BZIZZI	8508	1	
40						
m m					[ļ


Примечания


- 1. Соста выполнена на основании заводского чертежа шкафа ШАОТ-ДЦ- 2Д ВБИЕ 656446.001-04 33 (686.360,241-0433) "Запорожтрансформатор" с сожранением позиционных обозначений.
- г. Для передачи в сжену сичнализации раздельново сигнала в включении электродвигателей резервногь ожнадителя и о включении регервного ввада питания перемычки на паркаж 6-7 и 7-8 следуст снять.


				407-03-485.87 38					
				Схены и низковольтные конпл вълствения трансроинатор маторов 110-500 кВ сист	of u at	momp 14	auctodo		
Hay.and	Шифринд Мерзіснтво Тмелев	الهميل	_	Шкаф управления и свто натики системы ожложде ния типо ШАОТ-ДЦ-2Д	PN	Auem 2\$	Aucmos		
Henrew Pur sp	Jenewol Mensele Mansele	-Kurie	1	Сжена электрическая	934E	DLET	SIPDEN Maerene Be		




















Rpumeranus.


- 1. Сжена выполнена на основании заводского чертежа ЩROT -AU-3 N 8 БИЕ, 656. 446. 001- 03 34 (6 86. 360.241- 03. 34), Запорожтрансорорматор"
- 2. В клеммнике 35 со стороны подключения аппаратов показаны тарки, соответствующие заводской документации, со стороны подключения καδεπεύ нарки по данным миловым натериалам.
- 3. Для передачи в сжему сигнализации раздельных сиеналов в включении snermpodbuzameneú ρεзερβμοες οχραθυπερη υ ο βκριογεμου резервного **ได้สติด กบากสหบา** перемычки 17-18 и 18-19 следует



			407-03-485.87 38						
			Ежеми и низкавальтные кат ежлаждения трансорормог ерормосторов 110-500кВ	nopol cucme	v olen	iempac U			
SHO	MADDANA	Him	Ülkago управления и автота- muku систены охлаждения muna WAOT «ДЦ-З	Cmodes	fluc _f n	Ascmal			
	Massemela		MYKY COCKENY OZNOZBENYE MUNG CURNT - ALL - 3	PA	20	T			
	Zmeneb .		 7,5,5,5						
Karcem		السونال	Сжена электрическая	SHEPCOCE TOUPDEKT					
CUK. ZP.	Musnely	du	nodkarovenug	Vooskošknae omátnemue					
THURENCO	Mapmiguela	Mabors		1	198	81			







Ταδπυμα	บตกอกหลหบน์
---------	-------------

Tun	KA1, KA3, KA5	KL3	RN6
3NR 1007 /1-88	+	+	+
3NR 1007 /2 - 88	-	_	

uls Produ Robuce udama Beam.unlin

Bud A

The control of the control of

bnovnski nomtp annupa ma	COCME OPERATO OPHOG OPHO	Mecma Nadnucu	Текст надп	Текст надписи	
19	KIII A		Robbiwenus	Pasa "A"	
18	KH1. 8	8	шемпературы.	9030,8"	
17	KHI.C		Масла	Pasa "c"	
23	KHZ.A		Неисправность	opasa "A"	
22	кнг.8		อะเภอขึบการ กรบั	9°030,8"	
21	KHZ,C			Pasa .C"	
16	KH3	pamke	UCYE3HOEEHUE ONE MORG	bawnehoto	
26	KH4.0	,	Отсечной	Pa3a "1"	
25	KH4. B		K.∩ana≠	Paza "8°	
24	KH4.C		3ar psim	Pasa "C"	
20	KH5		Omknove H		
28	SACI		автотранс фор	Mamopa	
27	SACE		Отелючение автотрам при неисправности вз	caopyamopa chadumenes	
00	HLW1		Указатель не		<u> </u>

Примечание. Панель выполнена в двух подификациях:
ЭПА 1007/1-88 - автотатика охлаждения двух групп одно фазных автатрансорорматоров 330-500 кв, ипеноицих на фазу два шкафа охлаждения основной и дополнительный;


3ПВ 1007 | 2-88 ° автотатика ожлаждения двуж групп однофазных автотрансформаторов 330-500 кв, имеющих на фазу один шкаср ожлаждения - основнай,


блочный номер аппарата	Posuyuonnoe obosnavenue no exeme	Наитенование	Tun	Texmivecnus Janmois	top.	Npunev
01 02		квение ввтотр	ancdook	матора		
03	KRI	Pene mara	PT-140/	A	2	Cre medi
06	FAZ	Реле тока	PT-140/	. A	г	
OZ	KA3	Pene maka	PT-140/		2	ให กายอัก
05	KA4	Релс тока	PT-140/	A	2	
01	KR5	Реле тока	PT-140/	. /	2	Cri makn
04	KA6	Pene mora	PT-140/.		2	
19, 18, 17, 26, 25, 24	KHLA, B, C. KH4 A, B, C	Реле указательное	P3411-30- 75151	2208	12	
23, 22, 21,	KHZ.R, S,C	Реле указательное		Q.YA	8	
20	KH5	Реле указательное	P3Y11-30- 85871	0,05A	2	
11.10.15	KLI, KLZ, KLY	Репе промежуточное	PA16-14	2208	5	Kormonmul 4/2
09 .	K13	Реле промежуточное	PA16-14	2208	2	Co mada
14.13	KL5, KL6	веле прэмежуточное	PA18-74	2208	4	Kanmarm. 2/3
12	KLHI	Репе промежуточное	Pn18 - 14	2208	2	Konmarmu 5/-
08	k71	Репе врепени	BN-56	-2208 1 100 mun	2	KII-RKOMA VCROMA = \$
07	RTZ	Реле времени	P8-132	2208	2	
37,36,35,34, 33,59,38	RNI RNS RN7 RN8	Pesucmop	C5-35810	47x0n : 10%	14	
32	RN6	Резистор	C5-35810	47×04±107	2	Ca moon
40,41,42,43	R1 R4	Резистор	CS-35850	1.0x0n = 5%	8	
48,45,46,47	R5 R11	Резистор		3.9 x Op : 109	14	
28,27	SACI, SACZ	Переключатель		-017 Henue = 1	4	URU NBI-K UCNOIN. °
31, 30, zg	V31V312	Комплект диодов	KA-205A	0,5A; 500 B	24	
			1			
00		Общепанельная	nami	na		
_	HLWI	Apmamypa nunsa = benas	AC 12015	2208	1	
	<u>L</u>					
_		Panko de Hadnucu	PM		57	
	<u> </u>					

аппаратуры

Перечень


				407-03-485.	87	3B				
run	Шифрина	Hling	L	Czenu u nuskolawanne komantemie sempoiemla oznazdenes mpanepopramopol u almompane ipop- namopol 110-500 k8 cuemenu 44						
Hav.om(Physician por		_	Mantal muna 302 1007/12-88	Cmadus	Auca	Sucmol			
	Knevel Tynouel		_	OXNORDENUS OFMOMPONEOPS	rn	32				
Pyr zo	Museela					OCET	LOORER			
LARRHEP	Mountsweld			Чертеж общего вида	ABOOLOGICATE OPOLOGICALE					
ar.mes.W.	Macnela	المستوالي	₩		L	198	Be			






AN noan. Noanucs u dama Bean.unt Nº Альбот 1 Левая боковина Πραβαπ δοκοβυνα শ форматора |автотранст| |артотранст| popuamopa laguampanc-l laguampanc-l 71 01 72 / •2 83 RR1-8 RR2-2 RR2-8 KAI-8 5 6 97 RRZ-8 KA3-2 RAY-2 RAY-2 RAY-8 7 º KA3-8 9 10 11 12 ° 901 KR4-8 KAS'8 KA6'2 KA6'8 FA5-2 KR5.8 1/3 KA6-8 14 15 15 17 18 17 RAI-1 189 RAI-1 29 29 29 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 37 KAZ-1 KLZ-6 196 FAZ-1 FL2-6 209 21° 22° 23° 24° KLS-I KL3 ·1 KL3-E 25 26 27 RL1-15 KL1-15 28 29 KHI.A-1 KH1. A1 30 31 KH1.8-1 TH1.8-1 KHI.C-1 KH1.C-1 KL3-8 KL3-8 KL2-3 KLZ-8 KL3.8 KL2.3 KL3-4 KL3-4 KL3'3 KLZ-4 38° 39° 40 038 KL3-4 40 KLH1-15 RLH1-15 41 42 643 644 645 46 649 42 430 440 45 46 470 470 505 505 515 52 52 KL1-16 KL1-16 X13-/6 KL3-16 EH1 1701 KL5-12 KL5-12 EH.1 170 :--304 100 7/1 - 88 949 | 550 | 51 | 6249 | 00x 2' | 52 | 453 | 654 K7-4 KT2 - 4 OOR! SC3VD12 VD12-303 539 548 55 VD11 55 56 57 58 59 55 57 58 59 KHZA-1 KHZ.A.1 KHZ.B·I KHZ8-1 KHZ.C-1 THU AH KH4.R·1 KH4.B·1 KH4.C·1 60 61 62 63 61 62 63 RH4.8-1 KHY.C-1 64 65 66 69 65 65 67 58 69 70 971 072 073 674 *R*5 R5 EHPL! 1715 EUPLI 1715 68 69 70 EHP21111 R6 EHP2.11717 R6 7/ 9 72 8 73 9 74 8 YD3 V23 Y21 VDI 75 p 76 6 77 q VD5 015 876 VD5 077 878 VD7 **V27** 78 0 79 0 80 0 919 81 982 883 Y D9 V23 KZ 6-16 Czenn u nuzcokonamnose konnacemiest yempoù onke aznazdenna mporedponament de l'O-500R8 curacem de l'O-500R8 curacem de l'O-500R8 curacem de l'O-500R8 curacem de l'O-500R9 de -EH! 1702 829 11₈83 83 KL6-16 -£HI 1702 00 k 4' 84 85 84 85 86 87 KL 4-7 K2 4-1 86 87 88 SACZ-2 SA 62-2 88 8.9 89 407-03-485.87 100 H4 W1 903HLW1 01 1 83' 20 4' 4 DOSHLWI 5 8

40





pasucmapos

Bud A

Таблица исполнений

า บก	RAI, RAZ, RAZ	KZ3	RN4
ЭПА 1008 / 1-88	+	+	+
ЭПА Y008 / 2 - 88	_	1	-

१८०५ १८०५ १८०५ १८०५	પાર ઇઠેદા ઉપાયત પ્રયાભ પાર ઇઠેદા પાર ઇઠેદા પાર ઇઠેદા પાર ઇઠેદા	место надлуси	Текст надлиси	RPUNE- 44NU
19	KH1		Macha Mende Menuebamaba	
18	KH2	4	Heucapa brocme oxadumeneù	
17	KH3		UCYESHO ECHUS O A E PAMUSHO PO MORQ	
16	KH4	pance	Отсечной клапан закрыт	
20	KN5	<i>p</i>	Отключение	
22	SACI		автотранеформатора	
21	SAC2		Οπεριονέκαε αξιποπρακοφορικατής. Το πρα κευεπραβκοέτα οκράστελείδ	
00	HLW1		Skasament He nodnam	

Применание. Панель выпалнена в двух модификациях:

ЭПА 1008 /1-88 - автоматика озлаждения двух транеформаторов,


abmompancepop me mopol 220-500 kg, umenowux dba wkapa oxiashdenus ocnobnoù u donomnumemmen,


ЭПА 1008 /2 -88 - автоматика охмаждения двух трансформаторов, автотрансформаторов 220 - 500 кв, имеющих один шкаф ралаждения - основной.

Порочене аппаратуры

	,,,,,,	vake annopomgr				
блочный ном е р аппарата	Nosulyvonnoe Oбosnavenve no exama	Наименование	Tun	हिरमध्य १ ६८७६ वेवममभक्	tos.	Принеч.
01 02	Охлаж	дение овтотра	инсформ	amopa		
03	KAT	Pene mora	PT-140j	A	2	<i>сы. таб</i> л.
06	KA2	Реле тока	PT-140f	1	2	
02	RAS	Pene mora	PT-140f.	A	2	см. таба,
05	XA4	Реле тока	PT-140f	A	2	
01	KA5 .	Реле тока	PT-140f	A	2	CH MOES.
04	KAG	Реле тока	PT-140/		2	
19,18	RH1, KH4	Реле энцэцтельнос	P3411-30-	2208	4	
18,17	KH2, KH3	Реле указательное	P3Y11-21- 85011	0, 1A	7	
20	#H5	Реле указательног	85871	0,05A	2	
11,10,15	KL1, KL2, KL4	Реле промежиточное	PR16-14	2208	6	4/2
09	KL3	Реле промежуточное	PN16-14	2208	2	er, mabi
14.13	KL5, KL6	Реле промежиточнов	PN 18-74	2208	4	EONMONTO 2/3
12	KLHI	Реле пронежуточное	PN18-14	2208	2	5/-
08	KTI	Pene Bremenu	BA-56	2208 1 100muH	2	KTT-R FORM
07	x12	Рела Времени	PB-132	2208	2	
\$1,30,29,28,27	RNIRN3. RH5, RH6	Pesuemop	C5-35810	4,7x0m = 10%	10	
26	RN4	Pesuemop	C5-35810	4,7 = 0 = 10%	2	см табэ.
32, 33	R1, R2	Pesucmop	C5-35850	1,0 x 0 m = 5%	4	
34, 35,36,37, 38, 39, 40	R3R9	Pesucmop	C5-358 25	3,9=0~=10%	14	
22,21	SIC1, SAC2	Переключатель	DE -	DII MENUE - 1	4	HAY 1781-16 YENDAH *
25,24,23	YA1YA 18	Kammerm Juodol		0,54;5008	24	
]			
01	06	Wevanerenda	SOMRO	·	•	·
_	HLW1	APMOMYPO AUHSO · GEAOS	AC 12015	2208	1	
					Π	
		Pames dan Hadauce	PM		45	
		1	1		T	1
Page					-	

			<u> </u>	407-03-485.87 3В Схеми и мізловольтное лотопытние устройстви оклождения транороромиторов и автотрани форматоров 110-500 в вистими ди					
			┝						
<i>CHI</i>	Ulterung	Hleet					Aucmos		
brand	Менясикова	34	_	ожнажевения трансформато.					
* ATOMINES	XMERES	Dune		po6, d6mom-po£ 220-500 x8	ρM	36	į.		
lov.com	Тумашов	Lucus	_		34505	ncer.	DODEX		
45.50	HUSPEBO	100	_	Hepmest obusto bulo	SHEPTOC ET 6NPD				
m mem	Morrola	Huge		1 10,233.00 00.00	Espansianos amienenus 1988 s				





UNEN Produ Nodnuce y dama Bam. UNEN Anoboml Левая боковина Правая бокавина | TETPORT CHURCO | TOPORT CHUR Idenomacus Mondo M 71 01 02 T2 KAI-Z KAI-B KAZ-Z KA1-8 KAZ-2 KAZ-8 92 83 KAZ-8 4 RA3-Z KA3-2 7 9 8 8 9 KA3-8 KA4-2 KR3-8 KR4-2 <u>و</u> 8 FA4-8 9 10 11 RAS'S RAS'S RAG'S RAG'S KR5^2 KR5^8 KR6^2 KR6^8 9/Z 8/3 14 15 15 RA1-1 RA2-1 KL2-5 KA1-1 KAZ-1 KLZ-6 918 19 20 21 RL3-1 KL3-1 KL3-6 KL3-6 KL3-2 KL3-2 KL1-15 KL1-15 27 28 29 30 0 31 6 32 KHI-1 KH1-1 KL3-8 KL2-8 KL3-8 930 931 32 33 KL2-3 33 KL2-3 KL3-3 KL3-3 36 KL2-4 37 9 386 39 40 KLZ-4 KL3-4 937 038 39 KLS-RLHF/S RLH1-15 41 42 43 ° 94 6 42 KL1-16 KL1-16 943 123-16 KL3-16 46 479 481 490 Tonero 947 948 949 EH 1 1701 KL5-12 KL5-12 MOINEHI 1008/1-HT2-4 50 51 52 53 K12-4 *52* 53 BE VIIE 54 55 Y312 54 RAY 00x2' OOR I' V3/1 VJII 9*56* 8*5*7 576 58 59 KHZ-1 KH Z-I 58 60 61 KH4-1 60 61 62 63 64 65 KH4-1 62 63 RŠ EHP1. 11715 R3 MIS EHPL 64 RY EHP1. 21772 65 **R4** NIT EHPLZ 66 967 868 969 870 66 Y#3 67 9 68 6 69 9 70 6 YD3 VII V31 VD S 7/ ° 9*71* 972 V25 73 o 74 o 75 o 76 o VB7 V97 973 VJ9 9 75 8 76 77 V39 77 78 9 79 ° FL6:16 KL6-16 978 879 EHI 1108 702-EH1 KL41 80 80 81 KL4-1 487-83-485.87 38

Czerw unusrolanimuse raninerimuse gempalembe azinzidejus inpaircepopitamopos u dimempanicepopitamopos u dimempanicepopitamopos u dimempanicepopitamopos ul dimempanicepopitamopos ul dimempanicepopitamopos SACZ SACZ-2 82 83 84 85 82 83 84 85 86 87 88 89 86 87 88 100 100 Using ena-(ne honar namna HLWI 00x1 1 0 HLWI 01 x 54' H F 79" 05.4 4 11LW1