



СВАРКА МЕТАЛЛОВ



Часть II



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СССР

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

Издание официальное

ЧАСТЬ II

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва 1973 г

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сварка металлов» содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 1972 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение стоит знак*.

В связи с пересмотром в сборник не включены ГОСТ 11534—65, ГОСТ 11969—66 и ГОСТ 11531—65.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

**ШВЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ
ИЗ МЕДИ И МЕДНО-НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА**

Основные типы и конструктивные элементы

Welded joints in pipelines of copper and copper-nickel alloy. Main types and constructive elements

**ГОСТ
16038—70**

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 3/VI 1970 г. № 838 срок введения установлен с 1/VII 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы и конструктивные элементы швов сварных соединений трубопроводов из меди марки МЗр по ГОСТ 859—66 и медно-никелевого сплава марки МНЖ5—1 по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

2. Швы сварных соединений, не предусмотренные настоящим стандартом, должны быть вычерчены на чертеже или оговорены в технических условиях на изделие с указанием размеров конструктивных элементов свариваемых кромок и швов и допусков на эти размеры.

3. Швы сварных соединений тройников и крестовин, а также швы соединений запорной и регулирующей арматуры и тройников, крестовин и переходов с трубами должны выполняться по типу соединений труб с трубами.

4. Устанавливаются следующие обозначения способов сварки:

П-З—полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в защитных газах;

Ап-З—автоматическая сварка неплавящимся электродом в защитных газах;

Рп-З/П-З—первый проход — ручная сварка неплавящимся электродом в защитных газах, последующие — полуавтоматическая сварка плавящимся электродом в защитных газах;

Рп-З—ручная сварка неплавящимся электродом в защитных газах;

Р—ручная электродуговая сварка.















5. Стандарт охватывает следующие соединения трубопроводов:
 труб с трубами;
 фланцев с трубами;
 промежуточных штуцеров и ниппелей с трубами;
 отростков с трубами;
 ответвительных штуцеров и приварышей с трубами;
 стыков сегментов колен.

6. Приняты следующие обозначения:

- s —толщина стенки трубы;
- s_1 —толщина стенки присоединяемых деталей;
- D_n —наружный диаметр трубы;
- d_n —наружный диаметр присоединяемых деталей;
- D_y —условный проход;
- P_y —условное давление;
- D —наружный диаметр конического подкладного кольца;
- b_1 —ширина конического подкладного кольца;
- H —толщина конического подкладного кольца;
- $D_{вн}$ —номинальный внутренний диаметр трубы;
- $d_{вн}$ —номинальный внутренний диаметр соединительных деталей (ответвительной и путевой арматуры);
- l —длина муфты;
- h_1 —усиление подварочного шва при двусторонней сварке или шва со стороны полости трубы при односторонней сварке стыковых соединений труб с поддувом защитного газа или при контактной сварке;
- h_2 —утяжка шва со стороны полости трубы при односторонней сварке стыковых соединений труб с поддувом защитного газа.

7. Основные типы швов сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Конструкция соединения	Вид соединения	Форма подготовленных кромок	Характер внешнего шва	Форма поперечного сечения	
				подготовленных кромок	выполненного шва
Труб с трубами 	Стыковое	Без скоса кромок	Односторонний		
			Односторонний на съемном подкладном кольце		
		Односторонний на остающемся подкладном кольце			
			Односторонний с раздечей		
Труб с трубами 	С стыковым	Со скосом двух кромок	Односторонний		
			Односторонний		

Свариваемый материал	Пределы толщин и диаметров в мм для способов сварки					Условное обозначение шва сварного соединения
	П-З	Ан-З	Рн-З/П-З	Рн-З	Р	
Медь	—	—	—	1,0—1,5 Не менее 14	—	С1
Медно-никелевый сплав	—	—	—	1,0—1,5 Не менее 6	—	
Медь	2,5—3,0 Не менее 45	—	—	2,0—3,0 Не менее 14	2,5—4,0 Не менее 45	С2
Медно-никелевый сплав	2,0—5,0 Не менее 45	—	—	2,0—5,0 Не менее 14	2,0—5,0 Не менее 45	
Медь	2,5—3,0 Не менее 45	—	—	2,0—3,0 Не менее 45	2,5—4,0 Не менее 45	С3
Медно-никелевый сплав	2,0—5,0 Не менее 45	—	—	2,0—5,0 Не менее 45	2,0—5,0 Не менее 45	
Медь	2,5—3,0 Не менее 45	—	—	2,0—3,0 Не менее 14	2,5—4,0 Не менее 45	С4
Медно-никелевый сплав	2,0—5,0 Не менее 45	—	—	2,0—5,0 Не менее 14	2,0—5,0 Не менее 45	
Медь	—	2,5—3,0 Не менее 38	4—10 Не менее 45	1,5—2,5 Не менее 14	—	С5
Медно-никелевый сплав	—	2,5—3,0 Не менее 38	4—10 Не менее 45	1,5—2,5 Не менее 14	—	

Продолжение табл. 1

Конструкция соединения	Вид соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполенного шва	Форма поперечного сечения	
				подготовленных кромок	выполненного шва
Труб с трубами	Стыковое	Со скосом двух кромок	Односторонний на съемом подкладном кольце		
			Односторонний на остающемся подкладном кольце		
			Односторонний на остающемся коническом подкладном кольце		
Труб с трубами	С криволинейным скосом двух кромок	Односторонний			

Свариваемый материал	Пределы толщины и диаметров в мм для способов сварки					Условное обозначение шва сварного соединения
	П-3	Ап-3	Рп-3/П-3	Рп-3	Р	
Медь	4,0—10,0 Не менее 45	—	4—10	3,0—5,0 Не менее 14	4,0—5,0 Не менее 45	С6
Медно-никелевый сплав	4,0—15,0 Не менее 45	—	Не менее 45	3,0—10,0 Не менее 14		
Медь	4,0—10,0 Не менее 45	—	4—10 Не менее 45	3,0—5,0 Не менее 45		С7
Медно-никелевый сплав	4,0—15,0 Не менее 45	—	4—15	3,0—10,0 Не менее 45	4,0—5,0 Не менее 45	
Медь	Не менее 45	—	Не менее 45	3,0—5,0 Не менее 14		С8
Медно-никелевый сплав		—				
Медь	4,0—5,0 Не менее 45	—	4—5 Не менее 45	3,0—5,0 Не менее 9	—	С9
Медно-никелевый сплав		—		2,0—5,0 Не менее 9	—	
Медь	—	4,0—7,0	—	3,0—10,0	—	С10
Медно-никелевый сплав	—	Не менее 80	—	Не менее 22	—	

Продолжение табл. 1

Конструкция соединения	Вид соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполенного шва	Форма поперечного сечения	
				подготовленных кромок	выполненного шва
Труб с трубами	Внахлестку	Без скоса кромок	Одногоронный		
Труб с трубами				Односторонний двойной	
Фланцев и колец с трубами	Угловое	Со скосом одной кромки	Двусторонний		
			Односторонний		
Отростков с трубами	Без скоса кромок	Односторонний	Односторонний		

Свариваемый материал	Пределы толщин и диаметров в мм для способов сварки					Условное обозначение шва сварного соединения
	П-3	Ан-3	Рн-3/П-3	Рн-3	Р	
Медь		—	—			Н1
Медно-никелевый сплав	2,5—15,0	—	—	1,0—5,0	2,5—5,0	
Медь	Не менее 45	—	—	Не менее 6	Не менее 45	Н2
Медно-никелевый сплав		—	—			
Медь + латунь марки Л90	5,0—15,0	—	—	—	5,0—15,0 Не менее 90	У1
Медно-никелевый сплав + латунь марки Л90	Не менее 90	—	—	—	—	
Медь + латунь марки Л90	2,0—15,0	—	—	2,0—3,0 Не менее 24	2,0—5,0 Не менее 45	У2
Медно-никелевый сплав + латунь марки Л90	Не менее 24	—	—	2,0—5,0 Не менее 24	2,5—5,0 Не менее 45	
Медь	2,5—5,0	—	—	1,0—3,0 Не менее 9	2,5—5,0 Не менее 38	У3
Медно-никелевый сплав	$D_H \geq 45$ $d_H \geq 24$	—	—	1,0—5,0 Не менее 9	—	

Продолжение табл. 1

Конструкция соединения	Вид соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполенного шва	Форма поперечного сечения	
				подготовленных кромок	выполненного шва
Отростков с трубами	Угловое	Без скоса кромок	Односторонний		
Отростков с трубами	Угловое	Со скосом одной кромки	Односторонний		
Промежуточных штуцеров и ниппелей с трубами	Стыковое	Без скоса кромок	Односторонний на съемном подкладном кольце		














Свариваемый материал	Пределы толщин и диаметров в мм для способов сварки					Условное обозначение шва сварного соединения
	П-3	Ан-3	Рн-3/П-3	Рн-3	Р	
Медь	2,5—5,0 Не менее 55	—	—	1,0—3,0 Не менее 9	2,5—5,0 Не менее 38	У4
Медно-никелевый сплав	—	—	—	1,0—5,0 Не менее 9	—	—
Медь	6,0—15,0 Не менее 55	—	6—15 Не менее 55	—	—	У5
Медно-никелевый сплав	—	—	—	—	—	—
Медь	2,5—4,0 Не менее 105	—	—	2,5—4,0 Не менее 105	2,5—4,0 Не менее 105	У6
Медь + бронза марки Бр.АМц9—2	—	—	—	2,0—6,0 Не менее 14	—	С11
Медно-никелевый сплав + бронза марки Бр.АМц9—2	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 1

Конструкция соединения	Вид соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения	
				подготовленных кромок	выполненного шва
Промежуточных штуцеров и ниппелей с трубами	Внахлестку	Со скосом одной кромки	Односторонний		
Ответвительных штуцеров и приварышей с трубами	Угловое		Односторонний		
Сегментов колен (отводов)	Стыковое	Без скоса кромок	Односторонний		
			Односторонний на съёмном подкладном кольце		

Свариваемый материал	Пределы толщин и диаметров в мм для способов сварки					Условное обозначение шва сварного соединения
	П-З	Ан-З	Рн-З, П-З	Рн-З	Р	
Медь + бронза марки Бр.АМц9—2	2,0—3,5	—	—	1,5—3,5	—	НЗ
Медно-никелевый сплав + бронза марки Бр.АМц9—2	Не менее 14	—	—	Не менее 6	—	
Медь + бронза марки Бр.АМц9—2	2,0—4,0	—	—	1,5—4,0	—	Н4
Медно-никелевый сплав + бронза марки Бр.АМц9—2	Не менее 24	—	—	Не менее 6	—	
Медь + бронза марки Бр.АМц9—2	2,5—15,0	—	—	1,5—3,0 d_n не менее 12	2,5—5,0	У7
Медно-никелевый сплав + бронза марки Бр.АМц9—2	d_n не менее 20	—	—	1,5—5,0 d_n не менее 12	d_n не менее 20	
Медь	—	—	—	1,5—3,0	—	С12
Медно-никелевый сплав	—	—	—	Любой	—	
Медь	2,0—5,0	—	—	2,0—3,0	2,0—5,0	С13
Медно-никелевый сплав	Не менее 45	—	—	Любой	Не менее 45	

Продолжение табл. 1

Конструкция соединения	Вид соединения	Форма подготовленных кромок	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения		
				подготовленных кромок	выполненного шва	
Сегментов колен (отводов) 	Стыковое	Со скосом двух кромок	Двусторонний			
						
				Односторонний на съёмном подкладном кольце		
						
				Односторонний на остающемся подкладном кольце		
						

Свариваемый материал	Пределы толщин и диаметров в мм для способов сварки					Условное обозначение шва сварного соединения
	П-3	Ан-3	Рн-3/П-3	Рн-3	Р	
Медь	4,0—15,0 Не менее 108	—	4—15 Не менее 165	—	—	С14
Медно-никелевый сплав		—		—	—	
Медь	4,0—15,0 Не менее 45	—	—	3,0—5,0 Любой	—	С15
Медно-никелевый сплав		—	—		—	
Медь		—	—	2,5—5,0 Любой	—	
Медно-никелевый сплав	—	—	—			

Примечания:

1. В числителе приведены толщины стенок труб (за исключением соединений).
2. В знаменателе приведены наружные диаметры труб (за исключением соединений штуцера или отрезка).

отростков с трубами, где в числителе приведена толщина стенки отростка).
 динений штуцеров-приварышей и отростков, где в знаменателе приведен диаметр

8. Конструктивные элементы подготовленных кромок свариваемых деталей, их размеры, размеры выполнения швов и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 2—29.

мм

Таблица 2






Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения			
С1			Рп-3	Медь	1,0—1,5
				Медно-никелевый сплав	

Таблица 3


мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	b (пред. откл. +1)	e (пред. откл. ± 1)	g (пред. откл. +1,0 - 0,5)	Примечание
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения							
С2			РН-З	Медь	2,0	0	4	1,0	В случаях, когда не провар корня шва не допускается, шов С2 применяют для s , не превышающих 3 мм
			П-З	Медно-никелевый сплав					
			Р						
			П-З	Медь	2,5—3,0	1	7		
			РН-З				5		
			Р				7		
			П-З	Медно-никелевый сплав	4,0—5,0	2	5		
			РН-З				7		
			Р				9		
			П-З	Медно-никелевый сплав	4,0—5,0	2	5		
			РН-З				9		
			Р				9		

ГОСТ 16038—70

Таблица 4

ГОСТ 16038-70

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	b (пред. откл. +1)	e (пред. откл. ± 1)	g (пред. откл. +1,0 -0,5)	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения							
СЗ		РН-З	Медь	2,0	0	5	1,0		
		П-З	Медно-никелевый сплав						
		Р							
		П-З	Медь	2,5-3,0	2	8			
		РН-З				6			
		Р				8			
		П-З	Медно-никелевый сплав	4,0	3	6	1,5		
		РН-З				8			
		Р	Медь			4,0		10	
		П-З	Медно-никелевый сплав			3,0		6	
		РН-З							10
		Р							

мм

Таблица 5

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	b (пред. откл. +1)	e (пред. откл. ±1)	g (пред. откл. +1,0 -0,5)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения						
С4			Рн-3	Медь	2,0	0	5	1,0
			П-3	Медно-никелевый сплав				
			Р					
			П-3	Медь	2,5—3,0	2	8	
			Рн-3				6	
			Р				8	
			П-3	Медно-никелевый сплав	4,0—5,0	3	10	
			Рн-3				6	
			Р	Медь	4,0			
			П-3	Медно-никелевый сплав	4,0—5,0	3	10	
			Рн-3				6	
			Р				10	

ГОСТ 16038—70

мм



Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	b		e (пред. откл. +2 -1)	h_1 , не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				Номин.	Пред. откл.		
С5			Рн-3	Медь, медно-нике- левый сплав	1,5—2,5	+0,3	4	1,0	
			Ан-3		2,5—3,0	0	+0,5	6	1,5

Таблица 7

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	b		e (пред. откл. +2)	h_1 , не более	h_2 , не более	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				Номин.	Пред. откл.				
С5			Рн-3/П-3	Медь, медно-никелевый сплав	4	0	7	1,5	0,8		
					5		8				
					6		9				
					7		10				
					8		11				
					9		12				
					10		14				
							11			2,0	1,0
							12				
							14				

ГОСТ 16038—70

мм





Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	b (пред. откл. +1)	e		g (пред. откл. ± 1)	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					Номин.	Пред. откл.		
С6			РН-3	Медь	3	1	7	+2	1,5	
				Медно-никелевый сплав						
			П-3 РН-3/П-3	Медь	4-5	2	9	+2		
				Медно-никелевый сплав						
			РН-3	Медь	2	+4				
				Медно-никелевый сплав						
			П-3 РН-3/П-3	Медь	6-7	3	12	+3		2,0
			РН-3	Медно-никелевый сплав						
			П-3 РН-3/П-3	Медь	8-10	3	17	+3		3,0
			РН-3	Медно-никелевый сплав						
			П-3		15	3	23	+3		

Таблица 9

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	s=s ₁	b		e		g (пред. откл. ±1)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				Номи.	Пред. откл.	Номи.	Пред. откл.	
С7			РН-3	Медь	3	1	7	+2	1,5	
				Медно-никелевый сплав						
			П-3 РН-3/П-3	Медь	4-5	2	10	+2		
				Медно-никелевый сплав						
			РН-3	Медь	3	+1	12	+4		
			Р	Медно-никелевый сплав						
			П-3 РН-3/П-3	Медь	6-7	+2	11	+2		
				Медно-никелевый сплав						
			РН-3	Медь	8-10	+1	14	+4		
			П-3 РН-3/П-3	Медно-никелевый сплав						
РН-3	Медно-никелевый сплав	15	+2	23	+5					
П-3 РН-3/П-3	Медно-никелевый сплав									





Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	b		e		δ (пред. откл. ± 1)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
С8			РН-3	Медь, медно-никелевый сплав	3	1	+1	7	+2	1,5
			П-3 РН-3/П-3		3			+4		
			РН-3		4-5	2	10	+2		
			Р		3					
			П-3 РН-3/П-3		6-7	3	+2	12	+4	2,0
					8-10			17		
					15			23	+5	



Таблица 11

мм



Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	e		g (пред. откл. +1,0 -0,5)	Размеры подкладных колец									
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				Номин.	Пред. откл.		D	b	b_1	H						
С9			РН-3	Медно-никелевый сплав	2,0	6	+2	1,0	9	20	s							
					2,5				17	21								
					3,0				24	22								
									32			3						
									55									
					П-3 РН-3/П-3												90	25
																	4,0—5,0	
РН-3							135											

ГОСТ 16038—70



мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	b , не более	e (пред. откл. ± 2)	g (пред. откл. $\pm 0,5$)	h_2 , не более	α , град (пред. откл. $\pm 5^\circ$)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения								
С10			Рн-3	Медь	3		6	1,0		20
				Медно-никелевый сплав						
			Ан-3	Медь	4	0,5	8		0,4	30
				Медно-никелевый сплав						
			Рн-3	Медь	5	1,0	12	1,5	40	
				Медно-никелевый сплав						
			Ан-3	Медь	5	0,5	9		20	
				Медно-никелевый сплав						
			Ап-3	Медь	6—7	1,0	14	0,8	40	
				Медно-никелевый сплав						
			Рн-3	Медь	8—10	0,5	11	2,0	20	
				Медно-никелевый сплав						
	Медь	8—10	1,0	15	3,0					
	Медно-никелевый сплав									



мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	K
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				
Н1			РН-З	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,5	s+1
			П-З		2,5—5,0	
			РН-З			
			Р			
			П-З	6,0—15,0		

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s < s_1$	K	l
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					
Н2			РН-З	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—3,0	$s_1 + l$	(4—6)s, но не менее 20 и не более 100
			П-З		2,5—5,0		
			РН-З				
			Р				
			П-З	6,0—15,0			

Л.М

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	s, не менее	K	K ₁	f
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения						
У1			П-3 Р	Медь с латунью	5	1,3s, но не более 10	s — 1	K — 2
			П-3	Медно-никелевый сплав с латунью				

мм







Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	s	K	f	Примечание
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения						
У2			П-3 Рн-3 Р	Медь, медно-никелевый сплав с латунью	2,0 2,5—3,0	1,3s	К-2	Толщины стенок труб и фланцев — по ГОСТ 1538—63 и ГОСТ 4440—48
			П-3 Р	Медь с латунью	5,0			
			П-3 Рн-3 Р	Медно-никелевый сплав с латунью	5,0—15,0	1,3s, но не более 14		
			П-3	Медь с латунью Медно-никелевый сплав с латунью				

Таблица 17

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	s_1	K	Примечания
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					
УЗ			Рн-З	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,0	2	<p>Отношение внутреннего диаметра отрезка к внутреннему диаметру трубы должно быть не более 0,6. Несовпадение отверстия в трубе с внутренним диаметром отрезка допускается не более 1 мм.</p> <p>Допускается применение отрезков под углом 60 и 45° к оси трубы</p>
			П-З Рн-З Р		2,5	3	
					3,0	4	
			П-З Р	Медь	4,0	5	
			П-З Рн-З Р	Медно-никелевый сплав			
			П-З Р	Медь	5,0	7	
			П-З Рн-З Р	Медно-никелевый сплав			

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	s_1	K	Примечания
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					
У4			Рн-З	Медь, медно-никелевый сплав	1,0—2,0	2,0	<p>Отношение внутреннего диаметра отрезка к внутреннему диаметру трубы должно быть не менее 0,6.</p> <p>Несовпадение отверстия в трубе с внутренним диаметром отрезка допускается не более 1 мм.</p> <p>Допускается применение отрезков под углом 60 и 45° к оси трубы.</p> <p>При равнопроходных отрезках и равных толщинах стенки трубы и отрезка величина g равна 2—4 мм, при других соотношениях диаметров и толщин стенки трубы и отрезка величина g определяется по формуле:</p> $g = (s - s_1) \cdot \frac{d_H}{D_H} + (2 - 4) \text{ мм.}$
			П-З Рн-З Р	Медь, медно-никелевый сплав	2,5	3,0	
			П-З Рн-З Р	Медь, медно-никелевый сплав	3,0	4,0	
			П-З Р	Медь	4,0	5,0	
			П-З Рн-З Р	Медно-никелевый сплав			
			П-З Р	Медь	5,0	7,0	
			П-З Рн-З Р	Медно-никелевый сплав			

Таблица 19

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	В узле I по табл. 1				Примечания
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				e		e		
						Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	
У5		П-3 РН-3/П-3	Медь	6—7	17	+2	2	+2,0 -0,5	<p>Отношение внутреннего диаметра отрезка к внутреннему диаметру трубы должно быть не менее 0,6.</p> <p>Несовпадение отверстия в трубе с внутренним диаметром отрезка допускается не более 1 мм.</p> <p>Допускается применение отрезков под углом 60 и 45° к оси трубы.</p> <p>При равнопроходных отрезках и равных толщинах стенки трубы и отрезка величина g (по А—А табл. 1) равна 2—4 мм, при других соотношениях диаметров и толщин стенки трубы и отрезка величина g определяется по формуле:</p> $g = (s - s_1) \frac{d_H}{D_H} + (2 - 4) \text{ мм.}$	
			Медно-никелевый сплав							
			Медь	8—10	20	+3				
			Медно-никелевый сплав							
			Медь	15	28	3	+3,0 -0,5			
			Медно-никелевый сплав							

ГОСТ 16038—70

Таблица 20

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	e (пред. откл. +2)	K (пред. откл. +1)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					
У6			П-3 Рн-3 Р	Медь	2,5—3,0	4,0	3,0
					4,0	6,0	4,0

ММ

Таблица 21

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	e (пред. откл. +2)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				
С11			Рн-3	Медь с бронзой, медно-никелевый сплав с бронзой	2—4	6
					5—6	8

Таблица 22

мм





Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	s_1	D_H	K	Примечания
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения						
НЗ			РН-З	Медь с бронзой, медно-никелевый сплав с бронзой	2,0—2,5	6—22	$s_1 + 0,5$	Нищельные соединения—по ГОСТ 5890—68. Допускается применение нищелей без фасок
			П-З РН-З		3,0—3,5	24—38		





Таблица 23

мм





Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	D_H	K	Примечания
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					
Н4			РН-З	Медь с бронзой, медно-никелевый сплав с бронзой	6—22	1,3s, но не менее 2	Штуцерные соединения — по ГОСТ 5890—68. Допускается применение штуцеров без фасок
			П-З РН-З		24—38	1,3s, но не менее 3	

ГОСТ 16038—70





мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	D_y	d_n	K	Примечания
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения						
У7			Ри-3	Медь с бронзой, медно-никелевый сплав с бронзой	3—32	12—45	1,3 s или 1,3 s ₁	Штуцерные соединения по ГОСТ 5890—68. Несовпадение отверстия в трубе с внутренним диаметром штуцера или приварыша допускается не более 0,5 мм
								

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	Примечание
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				
C12	 	 	Рн-3	Медь, медно-никелевый сплав	1,5—3,0	По усмотрению изготовителя возможно выполнение двухстороннего шва

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	b (пред. откл. +1)	e (пред. откл. ± 1)	Примечание			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения									
С13			П-3	Медь, медно-никелевый сплав		1	7	В случаях, когда непровар корня шва не допускается, шов С13 применяют для s , не превышающих 3 мм			
			РН-3						2-3	6	
	Р	7									
			П-3						4-5	2	9
			Р								

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s=s_1$	e (пред. откл. +4)	g		Примечание
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					Номинал.	Пред. откл.	
С14			Рн-3/П-3 П-3	Медь, медно- никеле- вый сплав	4-5	8	2	+0,5	Вместо выполнения подварочного шва внутри колена по усмотрению изготовителя возможна ручная аргодуговая сварка корневого прохода снаружи колена, при условии полного провара сечения
					6-7	10			
					8-10	12	3	+1,0	
					15	18	4		

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначения способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	b (пред. откл. +1)	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
С15			РН-3	Медь, медно-никелевый сплав	3	1	7	+2	2	±0,5
			П-3		4-5	2	9	+4		
			РН-3		1	+2				
			П-3		6-7	12				
			П-3		8-10	3	17	+3	3	±1,0
			П-3		15	23	4			

Таблица 29

мм

Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивные элементы		Обозначение способа сварки	Свариваемый материал	$s = s_1$	b		e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
С16			РН-З	Медь, медно-никелевый сплав	2,5—3,0	1	7	+2	2	±0,5		
			П-З		4,0—5,0	3					+1	10
			РН-З		6,0—7,0	2	+2	12			+4	3
			П-З		8,0—10,0	3						
					15,0		23	+5	4			

ГОСТ 16038—70

9. Шероховатость поверхности свариваемых кромок и подкладных колец должна быть не ниже 3-го класса чистоты по ГОСТ 2789—59.

10. В качестве удаляемой подкладки для медных труб применяют флюс или керамическое кольцо, для медно-никелевых—медное или керамическое кольцо или флюс.

11. Остающиеся подкладные кольца и муфты изготавливают:

а) для медных труб—из меди марки МЗр по ГОСТ 859—66;

б) для медно-никелевых труб—из сплава марки МНЖ5—1.

12. Внутренние кромки остающихся цилиндрических колец округляют по радиусу, равному 2—3 мм, или с них снимают фаску под углом 25°.

13. Зазор между остающимся подкладным кольцом и трубой для сварных соединений, контролируемых просвечиванием проникающими излучениями, должен быть не более 0,2 мм, а для соединений, не контролируемых проникающими излучениями,—не более 0,5 мм.

Местный зазор для соединений, контролируемых просвечиванием проникающими излучениями, допускается не более 0,5 мм, а для соединений, не контролируемых проникающими излучениями,—не более 1 мм.

14. В стыковых соединениях труб без подкладных колец при односторонней сварке допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга по внутренней поверхности до 20% от толщины стенки трубы, но не более 0,3 мм.

При сварке на остающемся или удаляемом подкладном кольце и при двухсторонней сварке допускается смещение кромок не более 1 мм.


15. В случаях, когда по условиям эксплуатации допускается непровар, его величину согласовывают в установленном порядке и оговаривают в технических условиях на изделие.

16. Высота усиления швов сварных соединений С2 и С6 со стороны полости трубы должна быть не более 3 мм, ширина усиления шва сварного соединения С2—не более 4 мм, а шва сварного соединения С6—не более 8 мм.


17. За катет (K) принимают меньший катет вписанного в сечение шва сварного соединения неравностороннего треугольника (черт. 1) и катет вписанного равнобедренного треугольника (черт. 2 и 3).

Выпуклость (усиление) катета шва сварного соединения (g) допускается не более 2 мм для швов, выполненных в нижнем положении, и не более 3 мм для швов, выполненных в остальных пространственных положениях.


Вогнутость катета шва сварного соединения (Δ) при сварке во всех пространственных положениях допускается не более 3 мм.



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

Допускаемые отклонения на величину катета (в случаях, когда они не указаны в таблицах) устанавливаются следующие:

на горизонтальный размер катета

+2 мм — при ручной сварке,

+3 мм — при полуавтоматической сварке;

на вертикальный размер катета

от—1 до +2 мм — при ручной сварке,

от—1 до +3 мм — при полуавтоматической сварке.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 15878—70	Соединения сварные, выполняемые контактной электро- сваркой. Основные типы и конструктивные элементы	3
ГОСТ 14806—69	Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов. Основные типы и конструктивные элементы	15
ГОСТ 16037—70	Швы сварных соединений стальных трубопроводов. Ос- новные типы и конструктивные элементы	86
ГОСТ 16038—70	Швы сварных соединений трубопроводов из меди и мед- но-никелевого сплава. Основные типы и конструктивные элементы	136
ГОСТ 14776—69	Швы сварных соединений электрозаклепочные. Основные типы и конструктивные элементы	178
ГОСТ 9466—60	Электроды металлические для дуговой сварки сталей и наплавки. Размеры и общие технические требования	185
ГОСТ 10051—62	Электроды металлические для дуговой наплавки по- верхностных слоев с особыми свойствами. Типы	198
ГОСТ 9467—60	Электроды металлические для дуговой сварки конст- рукционных и теплоустойчивых сталей. Типы	205
ГОСТ 10052—62	Электроды металлические для дуговой сварки высоколе- гированных сталей с особыми свойствами. Типы	209
ГОСТ 2246—70	Проволока стальная сварочная	227
ГОСТ 10543—63	Проволока стальная наплавочная	247
ГОСТ 16130—72	Проволока и прутки из меди и сплавов на медной ос- нове сварочные	256
ГОСТ 7871—63	Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов	268
ГОСТ 11545—65	Сормайт. Сплав наплавочный прутковый и порошкооб- разный	274
ГОСТ 11546—65	Сталинит М порошкообразный. Технические требования	281
ГОСТ 2671—70	Прутки чугунные для сварки и наплавки	285
ГОСТ 7122—54	Швы сварные. Методы отбора проб для химического и спектрального анализов	291

ГОСТ 3242—69	Швы сварных соединений. Методы контроля качества	296
ГОСТ 6996—66	Сварные соединения. Методы определения механических свойств	303
ГОСТ 7512—69	Швы сварных соединений. Методы контроля просвечиванием проникающими излучениями	354
ГОСТ 14782—69	Швы сварных соединений. Методы ультразвуковой дефектоскопии	367
Перечень стандартов, включенных в сборник, по порядку номеров		381

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

Часть II

Редактор *С. Г. Вилькина*

Обложка художника *Г. Ф. Семиреченко*

Технический редактор *Н. С. Матвеева*

Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в набор 24. 04. 1973 г. Подп. в печ. 27. 10. 1973 г. Формат зл. 60×90¹/₁₆
Бум. типогр. № 2 24,0 п. л. + 2 вкл. 2,0 п. л. 23,47 уч.-изд. л. Тираж 5000 Изд. № 3055/0?
Цена 1 р. 17 к.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1774