

Поправка к ГОСТ Р 52889—2007 Контроль неразрушающий. Акустический метод контроля усилия затяжки резьбовых соединений. Общие требования

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 9.1. Формула (6)	$Q_3(i) = \frac{1}{K} [\Delta t_3(i) - \Delta t_k].$	$Q_3(i) = \frac{1}{K} [\Delta t_3(i) + \Delta t_k].$

(ИУС № 1 2017 г.)