

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР

ДИРЕКТИВНОЕ ПИСЬМО


№ 02-2018

«02» октября 2018 г.

Защита от пожара других частей самолета

1. Настоящим Директивным письмом вводится в действие Рекомендательный циркуляр № РЦ-АП-25.867(а) «Защита от пожара поверхностей самолета, расположенных вокруг мотогондолы и за мотогондолой».
2. Положения данного Рекомендательного циркуляра распространяются на все самолеты транспортной категории, вновь разрабатываемые в соответствии с Авиационными правилами, Часть 25 (АП-25).

Председатель Авиарегистра МАК



В.В. Беспалов