

**П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

Группа П30

**к ГОСТ 14014—82 Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока,
сопротивления цифровые. Общие технические условия**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.6	(п. 1.11)	(п. 1.10)

(ИУС № 10 1985 г.)