

Изменение № 5 ГОСТ 6464—78 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 30.10.91 № 1692

Дата введения 01.05.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Таблица. Размеры Т-образных пазов изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 62)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6464—78)

Ширина В рабочей поверхности стола		250	320	400	630	800	1000	1400	2000
Размеры Т-образных пазов по ГОСТ 6569—75	Ширина	10; 12	12; 14	14; 18	22; 28				
	Расстояние между пазами	50; 63	63; 80	80; 100	100; 125	125; 200			

(ИУС № 1 1992 г.)