

И. СИЛИКАТНО-КЕРАМИЧЕСКИЕ И УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

Группа И25

к ГОСТ 9854—81 Кварциты кристаллические для производства диносовых изделий. Технические условия (см. изменение № 1, ИУС № 10—86)

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 4.1	$X_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100$	$X_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_{\text{нав}}} \cdot 100$
Пункт 5.4	$X_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \cdot 100$	$X_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_{\text{нав}}} \cdot 100$

(ИУС № 2 1988 г.)