



75 ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ, ГАЗА И СМЕЖНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА

МКС 75.160.10
Группа А19

к ГОСТ 6382—2001 Топливо твердое минеральное. Методы определения
выхода летучих веществ

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3.3.3. Рисунок 2. Крышка кварцевого тигля		

(ИУС № 11 2003 г.)