



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТАНДАРТ РСФСР

**ИЗДЕЛИЯ ПЕРО-ПУХОВЫЕ.
Требования к химической чистке**

РСТ РСФСР 714—84

Издание официальное

ГОСПЛАН РСФСР

Москва

**РАЗРАБОТАН Министерством бытового обслуживания населения
РСФСР**

ИСПОЛНИТЕЛИ: Ю. Д. Златопольская — руководитель темы
 А. Б. Воропаева — исполнитель
 Е. С. Хабарова — исполнитель

**ВНЕСЕН Министерством бытового обслуживания населения
РСФСР**

Панов В. И.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госпла-
на РСФСР от 15.05.1984 г. № 85**

ИЗДЕЛИЯ ПЕРО-ПУХОВЫЕ.

РСТ РСФСР 714—84

Требования к химической чистке

Введен впервые

Постановлением Госплана РСФСР
от 15.05.1984 г. № 85 срок действия установлен
с 1 апреля 1985 г.
до 1 апреля 1990 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает требования к качеству химической чистки перо-пуховых изделий (подушек, перин).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Чистка перо-пуховых изделий должна производиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

1.2. Прием перо-пуховых изделий в обработку производится согласно «Правилам бытового обслуживания», утвержденным Министерством бытового обслуживания населения РСФСР, и в соответствии с «Руководством для приемщиков, осуществляющих прием заказов на химическую чистку и крашение».

1.3. Химическая чистка перо-пуховых изделий должна производиться согласно «Инструкции по применению оптимальных способов производства на предприятиях химической чистки», утвержденной Министерством бытового обслуживания населения РСФСР, а также в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.4. Для обработки перо-пуховых изделий применяется бактерицидный и антистатический препарат «Синкато́л» по ТУ 201 РСФСР 73—75.

1.5. Перо-пуховые изделия после химической чистки должны быть чистыми, пышными, не содержать пыли и не иметь запаха, несвойственного перо-пуховым изделиям. Влажность пера и пуха не должна превышать 12%.

1.6. Отход от перо-пуховых изделий после химической чистки должен составлять не более 20% от первоначального веса.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. При обработке перо-пуховых изделий на предприятиях химической чистки следует руководствоваться «Правилами техники безопасности и производственной санитарии для предприятий химической чистки крашения одежды», утвержденными Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Перо-пуховые изделия после химической чистки должны приниматься отделом технического контроля предприятия в соответствии с требованиями настоящего стандарта в объеме работ, предусмотренных квитанцией.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Проверка качества чистки перо-пуховых изделий по п. 1.5 должна производиться по следующим методикам:

4.1.1. Аппаратура:

весы лабораторные 1 и 2 класса точности по ГОСТ 24104—80Е; стаканчики для взвешивания (бюксы) по ГОСТ 19908—80; шкаф сушильный лабораторный по действующей нормативно-технической документации.

4.1.2. Внешний вид пера и пуха следует определять визуально путем осмотра.

4.1.3. Определение запаха

Запах определяют следующим образом: 2 г пера или пуха помещают в бюкс с крышкой и нагревают в сушильном шкафу при температуре 35-40°C в течение 10 мин. Запах определяют органолептически при открывании бюкса.

4.1.4. Определение влажности

Влажность определяют в той же пробе, высушивая содержимое бюкса при температуре 100° в течение 2-х часов. До и после высушивания производят взвешивание.

Содержание влаги (W) в % определяют по формуле:

$$W = \frac{a - b}{c} \times 100,$$

где: а — масса бюкса с навеской до высушивания, г;
в — масса бюкса с навеской после высушивания, г;
с — навеска, г.

4.2. Контроль за отходами после химической чистки перо-пуховых изделий осуществляется весовым методом.

5. УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. При упаковке, транспортировании и хранении перо-пуховых изделий должна быть обеспечена сохранность их внешнего вида.

5.2. Транспортирование и хранение изделий должно производиться в условиях, исключающих попадание пыли и влаги.

5.3. Изделия должны храниться в сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

5.4. При выдаче заказчику готовые изделия должны быть упакованы в оберточную бумагу, перевязаны шпагатом или скреплены склеивающей лентой соответствующих требованиям действующей нормативно-технической документации.

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Предприятие гарантирует соответствие качества перо-пуховых изделий после чистки требованиям настоящего стандарта.

6.2. В случае утери, порчи перо-пуховых изделий или несоответствия качества чистки требованиям настоящего стандарта претензии принимаются в соответствии с «Правилами бытового обслуживания», утвержденными Министерством бытового обслуживания населения РСФСР.

Подп. к печ. 25.03.85 г.

Заказ 2111

Формат бумаги 60×90¹/₁₆

Объем 0,375 печ. л.

Тираж 2000

Цена 4 коп.

Типография Госплана РСФСР