
 ЧАСТЬ 2 Раздел 4 Группа 407-0	РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СХЕМ И ЗАДАНИЙ ЗАВОДАМ НА ПУЛЬТЫ И ШИТЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ЦЕХОВ КОКСОХИМПРОИЗВОДСТВА.	П А С П О Р Т ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ СЕРИЯ 407-0-II7 УДК. 696.6:621.31 (084.2)
	НАЗНАЧЕНИЕ: Проектирование электрической части цехов коксохимпроизвод- ства.	Разработаны УПИ Тяжпромэлектро- проект. 310072, г. Харьков, проспект Ленина, 56. Утверждены директивными указа- ниями головного института УПИ Тяжпромэлектропроект № 1790 от 30 октября 1972г.

ШИТ УПРАВЛЕНИЯ КРУПНОБЛОЧНЫЙ



Работа содержит принципиальные схемы и задания заводам-изготовителям на комплектные устройства для управления электроприводами механизмов машинного отделения коксохимпроизводства - нагнетателя, его вспомогательных механизмов и запорной арматуры на газопроводах.

Схемы выполнены применительно к оборудованию, поставляемому предприятием п/я М-5878, г. Хабаровск и заводами электропромышленности.

СОСТАВ

Альбом - "Рабочие чертежи принципиальных схем и заданий заводам на пульты и щиты для отдельных электротехнических устройств цехов коксохимпроизводства".

Шифр по альбому УПИ Тяжпромэлектропроект - А358.

Объем проектных материалов - 108 форматок.

Чертежи распространяет УПИ Тяжпромэлектропроект -

310072, г. Харьков, проспект Ленина, 56.